[电导率传感器模块] [K=1.0]

# 用户手册



淘宝店铺: https://iLoveMCU.taobao.com

## 一、产品介绍

电导率(Electrical Conductivity)是以数字表示的溶液传导电流的能力,单位以西门子每米(S/m)表示。在公式中,电导率用希腊字母 $\kappa$ 来表示,为电阻率 $\rho$ 的倒数,即 $\kappa=\frac{1}{\rho}$ 。在液体中常以电阻的倒数——电导来衡量其导电能力的大小。水的电导是衡量水质的一个很重要的指标,它能反映出水中存在的电解质的浓度。根据水溶液中电解质的浓度不同,则溶液导电的程度也不同。

电导率专业测试设备价格昂贵,且没有二次开发接口和资料,为此我们开发了这款价格低廉、使用方便的电导率传感器模块。这款模块具有连线简单、方便实用等特点。可用于评估水质状况,水培、水产养殖、环境水检测等领域。

在国际单位制中,电导率的单位为(S/m),其它单位有: mS/cm, $\mu$ S/cm。换算关系为: 1S/m=1000mS/m=1000000 $\mu$ S/m=10mS/cm=10000 $\mu$ S/cm。

## 二、模块介绍及引脚定义

电导率传感器模块的组成如下图所示。该模块通过 BNC 接头与电导率电极进行连接;集成温度传感器接口,方便进行温度补偿。



模块引脚定义如下表所示。

| 序号 | 引脚定义 | 功能描述       | 备注            |
|----|------|------------|---------------|
| 1  | VCC  | 供电电压正极,5V  | 不可使用 3.3V     |
| 2  | GND  | 供电电压负极     |               |
| 3  | T1   | 温度传感器数据输出口 |               |
| 4  | AO   | 模拟量输出口     | 输出电压范围 0~3.4V |

## 三、技术指标

#### 电导率传感器模块:

供电电压: +5.00V 输出电压: 0~3.4V 测量精度: ±5%F.S. 电极接口: BNC

温度传感器接口: XH 2.54 板子尺寸: 42mm\*32mm

#### 电导率电极:

电极类型:实验室级电极,DJS-1

电导池常数: 1.0

支持测量范围: 0~20mS/cm 推荐测量范围: 1~15mS/cm

测量温度: 0-40℃

电极寿命: >0.5年(实际寿命与使用频率、场景有关)

线缆长度: 100cm

#### 四、配套电导率电极介绍

电导电极是由纯铂片或纯铂环制造,是电导率仪的测量元件,用于测量液体的电导率或作电导滴定用指示电极,具体可见如下附图。



电导池又称电导电极,由两片固定在玻璃支架上的铂片组成。其距离与面积之比 L/A 称为电导池(电极)常数(cell constant)。每一支电导率电极有固定的电导池常数值。

# 五、使用方法

#### (一)校准方法

为保证精度,初次使用的电极,或者使用了一段时间的电极,需要进行校准。 采用 2 点校准方法,需要使用 1413uS/cm 和 12.88mS/cm 的电导率标准液。下面 将详细说明如何进行 2 点校准。具体操作步骤如下:

第一步:连接电导率传感器模块与电导率电极;



第二步:第一点校准。给电导率传感器模块供电,将电导率电极放入电导率值为 1413uS/cm 的标准溶液中,测试传感器模块 AO 口输出电压值,记录为  $V_{MK}$ 。测量当前测试溶液为值记录为  $T_{MK}$ 。将测量得到电压值  $V_{MK}$  和  $T_{MK}$  代入如下计算公式。

$$kValue\_Low = \frac{164 \times 1.413 \times \left(1.0 + 0.0185 \times \left(T_{\text{Mid}} - 25.0\right)\right)}{V_{\text{Mid}}}$$

第三步:第二点校准。给电导率传感器模块供电,将电导率电极放入电导率值为 12.88mS/cm 的标准溶液中,测试传感器模块 AO 口输出电压值,记录为 V测试。测量当前测试溶液为值记录为 T测试。将测量得到电压值 V测试和 T测试代入如下计算公式。

$$kValue\_High = \frac{164 \times 12.88 \times \left(1.0 + 0.0185 \times \left(T_{\text{mix}} - 25.0\right)\right)}{V_{\text{mix}}}$$

第四步: 修正 K 值。将计算得到的 kValue\_High 值和 kValue\_Low 值在程序中进行修正。

```
#define RES2 820.0 //运放电阻,与硬件电路有关
#define ECREF 200.0 //极片输入电压,与硬件电路相关

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
unsigned char AD_CHANNEL=0;
float EC_voltage;
float EC_value=0.0,voltage_value;
float temp_data=250;
float compensationCoefficient=1.0;//温度校准系数
float compensationVolatge;
float kValue=1.0;
float kValue_Low=1.0; //校准时进行修改
float kValue High=1.0; //校准时进行修改
float rawEC=0.0;
float EC_valueTemp=0.0;
```

第五步:编译修改后的程序进行烧录,即可正常进行电导率测量。

# 六、注意事项

- 1、电导率模块供电电压尽量接近+5.00V, 电压越准, 精度越高!
- 2、为保证测量精度,强烈建议添加温度传感器,测量溶液温度,实现自动温补。

- 3、测量另一种溶液之前,务必清洗好电导率电极并用吸纸吸干残余水滴,防止污染溶液。可用蒸馏水冲洗电极。
- 4、校准的间隔和使用频率有关。通常情况下,一个月校准一次即可。如使 用频繁,可一个星期校准一次。校准时,尽量使用新鲜的电导率标准液。

## 七、电导率电极维护及注意事项

- 1、电导电极有光亮和镀铂黑两种。镀铂黑的目的在于增加电极的有效面积,防止和减弱电极极化,测量电导率大的溶液,使用镀铂黑电极比较适宜。对镀铂黑电极使用前可浸在蒸馏水中以防止铂黑惰化。如发现铂黑电极失灵,可浸入10% HNO3或 HCL 中 2min,然后用蒸馏水清洗后测量。如情况无改善,则铂黑需重新电镀。
- 2、镀铂黑的溶液是 1%的氯铂酸(内含 0.2%的醋酸铅)。电极浸入此溶液后控制电解电流 5mA/每篇,5min 后就可得到均匀的铂黑层。
- 3、电导池常数的测量可根据被测标准溶液和浓度,查得相应的电导率 K 值,然后根据实际测到的电阻值进行电导池常数计算:  $Q = K \times R$  。电导池常数出厂已进行测定并粘贴在电极外侧,使用前无需进行测量。