1) Es en procedimiento que nos permite la representación de una pieza truce O con zonos interiores coultas que son dificiles de percitar y por la tanta mas dificil de representar.

Los cortes y secciones nos aporte mas deridad en la representación de la pieza y también nos ayude a acoter zona interiores ocoltas que permanecen en la misma.

2) El corte es una vista, la vista es una porción de un cuergo resultante de un seccionamiento y sección es una figura determinada por el plano de conte y la superficie por donda atravieza dicha plano la diferencia entre conte y sección es su representación, el conte es la pieza seccionada y la sección es la superficie afectada.

La representación del conte se dibuga con sua aristas (Pieza) y la sección sobo la zona afectada.

Corte A-A Secreto A-A

3) No se deberer corter. las elementos de onion brosos proyos de ruedos dientes de engrangos; tempoco los agos de simolis de la pieza.