Proiectarea transformatorului de rețea de mică putere

1. Prezentare generală

Transformatorul de rețea monofazic de mică putere este o componentă prezentă în aproape toate tipurile de scheme de alimentare ale aparatelor electronice staționare. El este destinat să realizeze următoarele funcțiuni:

- modifică valorile tensiunilor și curenților, de la nivelul la care sunt preluate de către circuitul primar, de la rețea, la valorile cerute în circuitul sau circuitele secundarului;
- izolează galvanic față de rețea șasiul aparatului electronic, în care este montat, asigurând astfel electrosecuritatea persoanelor care îl manipulează.


Un transformator de rețea are următoarele părți componente:

- carcasă electroizolantă;
- înfășurări: primară și secundară (sau secundare);
- miez magnetic;
- sistem de strângere a miezului și de fixare a transformatorului.

Înfășurările primară și secundară (sau secundare) sunt confecționate din conductoare de cupru sau aluminiu, izolate cu email și așezate pe o carcasă din material electroizolant (preșpan, textolit, steclotextolit, material plastic etc.)

În interiorul carcasei se găsește introdus miezul magnetic, construi din tole de tablă de ferosiliciu, strânse cu o manta sau cu scoabe, prezoane și piulițe pentru a împiedica vibrația tolelor în timpul funcționării.

De obicei se folosesc tole STAS, de tip (E + I). Dimensiunea tolei se precizează prin litera E, urmată de dimensiunea de bază a tolei a, exprimată în milimetrii [mm]. Astfel, există următoarele tipuri de tolă: E5; E6,4; E8; E10; E12,5; E14; E16; E18; E20; E25; E32.



Întregul transformator este de obicei impregnat, prin imersie în parafină topită sau în lacuri ce polimerizează prin incălzire în cuptor, la 80 - 100 °C.

2. Date inițiale de proiectare

De obicei, din proiectarea schemei electrice a unui produs electronic dotat în partea de alimentare cu transformator de rețea, rezultă valorile eficace ele tensiunilor și curenților necesare în secundar, U_{2k} , respectiv I_{2k} , precum și numărul de înfășurări secendare, K. Se cunoaște, de asemenea, tensiunea eficace în primar, $U_1 = 230 \text{ V}$ (tensiunea rețelei monofazice de curent alternativ) precum și frecvența rețelei, care este de 50 Hz.

În cazul de față avem de proiectat un transformator cu două înfășurări secundare:

$$U_{21} = 11.5 \text{ (V)}$$
 $U_{22} = 7.2 \text{ (V)}$ $I_{21} = 6.1 \text{ (A)}$ $I_{22} = 6.05 \text{ (A)}$

Prin proiectarea transformatorului se urmărește găsirea prin calcul a datelor necesare realizării sale în practică, și anume:

- n₁ numărul de spire din primar;
- n_{2k} numărul de spire din secundarul k;
- d₁ diametrul sârmei de bobinaj din primar;
- d_{2k} diametrul sârmei de bobinaj din secundarul k;
- a tipul de tolă STAS;
- N numărul de tole necesar.

3. Metodica de proiectare

• *Se evaluează puterea totală absorbită din secundar, P*₂ [W]:

$$P_2 [W] = \Sigma P_{2k} = \Sigma U_{2k} I_{2k} .$$

În cazul nostru:

$$P_2 = 11.5 \text{ V} \cdot 6.1 \text{ A} + 7.2 \text{ V} \cdot 6.05 \text{ A} = 113.71 \text{ W}$$

• Se calculează puterea absorbită în primar, P_1 [W], considerând randamentul transformatorului $\eta \approx 0.85$:

$$P_1[W] = P2/0.85$$

În cazul nostru:

$$P_1 = 133.77 \text{ W}$$

• Se dimensionează secțiunea în fier, S_{Fe} [cm²], a miezului magnetic, din relația]:

$$S_{\text{Fe}} [\text{cm}^2] = 1.2 \cdot (P_1 [W])^{1/2}$$

În cazul nostru:

$$S_{Fe} = 13.88 \text{ cm}^2$$

• Se calculează numărul necesar de spire pe volt n_0 [sp/V], cu relația dedusă din legea inducției electromagnetice, pentru f = 50 Hz și pentru inducția maxim admisă de tole $B_{max} = 1,2$ T:

$$n_0 \ [sp/V] = 50 \ / \ (S_{Fe} \ [cm^2])$$

În cazul nostru:

$$n_0 = 50 / 13.88 = 3.6 \text{ sp/V}$$

• Se calculează numărul de spire necesare în primar, n_1 , cu relația:

$$n_1 = n_0 \cdot U_1 .$$

În cazul nostru:

$$n_1 = 3.6 \cdot 236 = 850$$
 spire

• Se calculează numărul de spire al secundarului k, n_{2k} , cu relația:

$$n_{2k} = \cdot \ U_{2k} \cdot n_0$$

În cazul nostru:

$$n_{21} = 11.5 \cdot 3.6 = 41.4$$
 spire $n_{22} = 7.2 \cdot 3.6 = 25.92$ spire

• Se evaluează curentul din primar, I₁ [A] :

$$I_1[A] = (P_1[W])/(U_1[V])$$

În cazul nostru:

$$I_1 = 133.7 / 230 = 0.58 A$$

• Se dimensionează diametrul d_1 [mm] al sârmei de bobinaj din primar şi d_{2k} , din secundarul k, pentru o densitate de curent maxim admisă în cupru $J_{max}=3$ [A/mm²] cu relația:

$$d_{1;2k}$$
 [mm] = 0,65 ($I_{1;2k}$ [A])^{1/2}.

În cazul nostru:

$$\begin{aligned} d_1 = &0,65 \cdot (0.58)^{1/2} = 0,49 \text{ mm} \\ d_{21} = &0,65 \cdot (6.1)^{1/2} = 1.6 \text{ mm} \\ d_{22} = &0,65 \cdot (6.05)^{1/2} = 1,59 \text{ mm} \end{aligned}$$

Se aleg diametrele standardizate:

$$d_1 = 0.5 \text{ mm}$$

 $d_{21} = 1.5 \text{ mm}$
 $d_{22} = 1.5 \text{ mm}$