
# лдпыЕ ....езирующие индикаторы Вакуумные люминесцентные знакосинтезирующие индикаторы

Индикатор цифровой многоразрядный вакуумный люминесцентный предназначен для отображения информации в виде цифр от 0 до 9 и десятичного знака в каждом из 8 цифровых разрядов и вспомогательной информации на одиом служебном разряде в средствах отобра-Корпус цилиндрический, стеклянный, выводы гибкие. Масса не божения информации индивидуального и группового пользования.

лее 30 г.



700	диапазон частот, Гц ускорение, м/с² (g), не более		.,	3	):(	9	ıÌ	. 1—60 . 19,6 (2)
	Ударные многократные нагрузки: ускорение, м/с² (g), не более		1	D	/.			. 147 (15)
	длительность удара, мс Температура окружающей среды,	٠ċ		:		:		. 15 45 +70
	Относительная влажность воздуха более	при	T=	=+2	25 °(	C, %	, F	ie 1. 98 ///el/ing/2

# Назначение выводов (тип і)

Выводы	Наименование электродов	Выводы	Наименование электродов
1	Катод, проводящий слой внутренней поверхности	10	в <sub>1</sub> в <sub>8</sub> — аноды-сегменты с 1-го по 8-й разряд
-	баллона	11	$\delta_1 \dots \delta_8$ — аноды-сегменты
2	$u_1u_8$ — аноды-сегменты		с 1-го по 8-й разряд
3	с 1-го по 8-й разряд	12	$a_1a_8$ — аноды-сегменты
0	жж. — аиоды-сегменты	13	с 1-го по 8-й разряд
4	с 1-го по 8-й разряд е <sub>1</sub> е <sub>8</sub> — аноды-сегменты	14	Катод Сетка 9-го разряда
•	с 1-го по 8-й разряд	15	Сетка 1-го разряда
5	$\partial_1 \dots \partial_8$ — аноды-сегменты	9 16 17	Сетка 3-го разряда
100 100	с 1-го по 8-й разряд		Сетка 5-го разряда
6	$\theta_9$ — анод-сегмент 9-го	18	Сетка 8-го разряда
7	разряда	19	Сетка 7-го разряда
,	г <sub>9</sub> — анод-сегмент 9-го разряда	20 21	Сетка 6-го разряда Сетка 6-го разряда Сетка 4-го разряда
8	а — анод-сегмент 9-го	1100504	Сетка 2-го разряда
	разряда		SCIMI TIO PROPING
9	г1г8 — аноды-сегменты		(G.
	с 1-го по 8-й разряд		

## Подключение выводов для формирования цифр и знаков (тип 1)

Цифры и знаки	Выводы	Цифры в знаки	Выводы		
0 1 2 3 4 5 6 7 8	12, 11, 3, 5, 4, 10 10, 4 12, 10, 9, 5, 3 12, 10, 9, 4, 3 11, 9, 10, 4 12, 11, 9, 4, 3 12, 11, 5, 3, 4, 9 12, 10, 4 12, 11, 9, 4, 3, 5, 10	9 Точка де- сятичная Черта вер- тикальная Минус Точка слу- жебиая	9, 11, 12, 10, 4, 3 6 7		

# Подключение выводов для формирования цифр и знаков (тип 2)

Цифры и внаки	Ваводы	Цифры и знаки	Выводы
0	12, 11, 3, 5, 4, 10	9	9, 11, 12, 10, 4, 3
1	10, 4	Точка де-	
2	12, 10, 9, 5, 3	сятичная	
3	12, 10, 9, 4, 3	и точка	
4	11, 9, 10, 4	служеб-	
5	12, 11, 9, 4, 3	ного	
6	12, 11, 5, 3, 4, 9	разряда	
7	12, 10, 4	Знак	
8	12, 11, 9, 4, 3, 5, 10	минус	

## Назначение выводов (тип 2)

ыводы	Навменование электродов	Выводы	Наименование электродов
1	Катод, проводящи слой	10	$s_1s_8$ — аноды-сегменты
0.00	внутренней поверхности	1	с 1-го по 8-и разряд
60	балдона	11	$\theta_1,, \theta_8$ — аноды-сегменты
<sup>2</sup> C	u <sub>1</sub> <sub>9</sub> — аноды-сегменты с 1-го по 9-й разряд	12	с 1-го по 8-й разряд $a_1a_8$ — аноды-сегменты
3	ж <sub>1ж<sub>8</sub>—аноды-сегменты</sub>	1 -	с 1-го по 8-й разряд
4	с 1-го по 8-й разряд	13	Катод
4	e <sub>1</sub> e <sub>8</sub> — аноды-сегменты с 1-го по 8-й разряд	14 15	Сетка 9-го разряда Сетка 1-го разряда
5	$\theta_1\theta_8$ — аноды-сегменты	16	Сетка 3-го разряда
	с 1-го по 8-й разряд	017	Сетка 5-го разряда
6	Свободный (не подклю-	18	Сетка 8-го разряда
7	чать)	19	Сетка 7-го разряда
,	Свободный (не подклю-	20 21	Сетка 5-го разряда Сетка 8-го разряда Сетка 7-го разряда Сетка 6-го разряда Сетка 4-го разряда Сетка 2-го разряда
8	Свободный (не подклю-	22	Сетка 2-го разряда
60	чать)	300000	Сетка 8-го разряда Сетка 7-го разряда Сетка 6-го разряда Сетка 4-го разряда Сетка 2-го разряда
9	г го — аноды-сегменты		1(0,
	с 1-го по 9-й разряд	10	
			1.40
ркость	ечения		Зелены
ркость одно служ апряжо ок нак апряжо девя вось апряжо ок сеть кважно инима.	ечения	мА: (тип 1) (тип 2) суммарн	
ркость одно служапряжок накапряжок ано, девя вось апряжок сеть кважно инима. арамет экость ее .	ечения	мА: (тип 1) (тип 2) суммарн	
ркость одно служ апряжок нак апряжок ано, девя вось апряжок сеть кважно прима. Тарамет ркость ее .	ечения	мА: (тип 1) (тип 2) суммарн ие миним ца индика	
одно служ апряжо ок нак апряжо ок ано, девя вось апряжо ок сеть сважно ииима. арамет окость ее.	ечения	ее:  (тип 1)  (тип 2)  суммарн  ие миним  (а индика	
кость одно служной к нак пряжний вось пряжний к сеть важно кость е . по к хр	ечения	ее:  мА: (тип 1) (тип 2)  суммарн  ие миним ца индика	
одно служно к нак пряжно к ано, девя вось пряжно к сеть важно кость е . оок хр	ечения	ее:  мА: (тип 1) (тип 2) суммарн  ие миним ца индика	

Наименьшая скважиость