
# LAPORAN TUGAS KELOMPOK PRAKTIK TEKNIK KENDALI DAN MESIN LISTRIK

"PR1 ESP32 ADC to Python Charting"



# Disusun Oleh:

# Kelompok 3/ARM 2

Lukman Aulia Rahman (19/441201/SV/16553)

Aditya Bayu Maulana (19/447106/SV/16825)

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

2022


# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang


#### 1. ESP32 ADC

Analog to Digital Converter (ADC) adalah rangkaian yang mengubah nilai tegangan kontinu (analog) menjadi nilai biner (digital) yang dapat dimengerti oleh perangkat digital sehingga dapat digunakan untuk komputasi digital. Dengan kata lain Analog to Digital Converter adalah perangkat yang menjadi perantara untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal Digital agar dimengerti oleh mikrokontroler dan mikroprosesor. Tidak semua pin ESP32 dapat dihubungkan menjadi Analog to Digital Converter (ADC).

# ESP32 DEVKIT V1 - DOIT




Tegangan yang diukur kemudian ditetapkan ke nilai antara 0 dan 4095, di mana 0 V sesuai dengan 0, dan 3,3 V sesuai dengan 4095. Setiap tegangan antara 0 V dan 3,3 V akan diberikan nilai yang sesuai di antaranya. ESP32 ADC dirangkai dengan komponen-komponen lain. Dengan skema potensiometer dihubungkan ke ESP32 GPIO 34, VCC dan GND menggunakan kabel.



#### 2. Potensiometer

Potensiometer adalah salah satu jenis Resistor yang nilai resistansinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan rangkaian elektronika ataupun kebutuhan pemakainya. Potensiometer memiliki struktur internal dengan bentuk dan simbolnya.

# **POTENSIOMETER**



Bagian-bagian penting dalam Komponen Potensiometer adalah:

- 1. Penyapu atau disebut juga dengan Wiper
- 2. Element Resistif
- 3. Terminal

Cara kerja Potensiometer yang terdiri dari sebuah elemen resistif yang membentuk jalur (track) dengan terminal di kedua ujungnya. Sedangkan terminal lainnya (biasanya berada di

tengah) adalah Penyapu (Wiper) yang dipergunakan untuk menentukan pergerakan pada jalur elemen resistif (Resistive). Pergerakan Penyapu (Wiper) pada Jalur Elemen Resistif inilah yang mengatur naik-turunnya Nilai Resistansi sebuah Potensiometer.

#### 3. Kabel USB ESP32



Kabel USB ini digunakan untuk mengupload code pada Arduino IDE dari laptop kedalam ESP32.

#### 4. Kabel Jumper

Kabel Jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkanmu untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Biasanya kabel jumper digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang ada pada ujung kabel terdiri atas dua jenis yaitu konektor jantan (male connector) dan konektor betina (female connector). Prinsip kerja kabel jumper yaitu menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya yang dihubungkan.



# B. Deskripsi Kasus

Pada kasus ini disediakan ESP32, dua buah potensiometer, dan kabel jumper. Dua buah potensiometer dihubungkan ke ESP32 dengan tujuan Analog to Digital Converter (ADC). Selanjutnya dilakukan proses coding pada ESP32 ADC sesuai dengan potensiometer yang terhubung. Setelah itu hasil yang didapatkan dilanjutkan ke dalam Python Charting. Untuk ditampilkan ke dalam bentuk grafik.

#### C. Tujuan

Hal ini bertujuan untuk menjalankan ESP32 sebagai Analog to Digital Converter (ADC) yang terhubung dengan dua potensiometer dimana digambarkan sebagai sensor real time. Setelah itu, data-data yang didapatkan dilanjutkan menjadi Python Chart.

# BAB II CODE ARDUINO DAN PYTHON

#### A. Kode Pada Arduino

```
#include <Arduino.h>
                     float pot1;
                     float pot2;
                     void setup() {
                       // put your setup code here, to run once:
                       Serial.begin(9600); //turn on serial monitor
                       pinMode(34, INPUT);
                       pinMode (35, INPUT);
                     void loop() {
                       // put your main code here, to run repeatedly:
                       pot1 = analogRead(34);
                       pot2 = analogRead(35);
                       Serial.print(float(pot1));
                       Serial.print(",");
                       Serial.println(float(pot2));
                       delay(250); //Pause between readings.
#include <Arduino.h>
float pot1;
float
                                                                                      pot2;
Codingan ESP32: masing2 potensio diwakili variabel pot1 dan pot2.
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600); //turn on serial monitor
 pinMode(34, INPUT);
 pinMode(35, INPUT);
```

Dalam void setup() (program yg dijalankan sekali) terdapat perintah untuk memulai komunikasi, menetapkan pin yg digunakan sebagai input.

```
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  pot1 = analogRead(34);
  pot2 = analogRead(35);
```

Lalu dalam void loop() (program yang dijalankan berulang) terdapat perintah untuk membaca nilai potensio menggunakan ADC yang diwakili oleh perintah analogRead.

```
Serial.print(float(pot1));
  Serial.print(",");
  Serial.println(float(pot2));
  delay(250); //Pause between readings.
}
```

Lalu terdapat serial.print untuk mengirim data ke usb.

# B. Kode Pada Python (Visual Code)

#### Gambar Kode

```
PORTORS ... PR.Conclety X

PORTORS ... PR.Conclety X

Volume not yet opened a folder.

Popening a folder will does all common goal a folder intend.

Popening a folder will come all common grounds a folder intend.

Popening a folder will come all common grounds a folder intend.

Popening a folder will come all common grounds a folder intend.

Popening a folder will come all common grounds a folder intend.

Popening a folder will come all common grounds a folder intend.

Popening a folder will come all common grounds a folder intend.

Popening a folder will come all common grounds a folder intend.

Popening a folder will come all common grounds a folder intend.

Popening a folder will come all common grounds a folder intend.

Popening a folder will come all common grounds a folder intend.

Popening a folder will come all common grounds a folder intend.

Popening a folder will come all common grounds a folder intend.

Popening a folder will come grounds a folder intend.

Popening a folder will come grounds a folder intend.

Popening a folder will come grounds a folder intend.

Popening a folder will come grounds a folder intend.

Popening a folder will come grounds a folder intend.

Popening a folder will come grounds a folder intended.

Popening a folder will come grounds a folder intended.

Popening a folder will come grounds a folder intended.

Popening a folder will come grounds a folder intended.

Popening a folder will come grounds a folder intended.

Popening a folder will come grounds a folder intended.

Popening a folder will come grounds a folder intended.

Popening a folder will come grounds a folder intended.

Popening a folder will come grounds a folder intended.

Popening a folder will come grounds a folder intended.

Popening a folder will come grounds a folder intended.

Popening a folder will come grounds a folder intended.

Popening a folder will come grounds a folder intended.

Popening a folder will come grounds a folder intended.

Popening a folder will come grounds a folder intended.

Popenin
```

```
import serial
import numpy
import matplotlib.pyplot as plt  #import matplotlib
library
from drawnow import *
```

Untuk membuat grafik, perlu 4 library, serial, numpy, matplotlib, drawnow.

- Serial = Mengambil data dari usb
- Numpy = Untuk perhitungan matematis
- Matplotlib = Membuat grafik
- Drawnow = Mengupdate grafik secara berkala

```
pot1 = []
pot2 = []
```

```
arduinoData = serial.Serial('com3', 9600)
                                                                                               #Creating our
serial object named arduinoData
                                                                                                #Tell matplotlib
          plt.ion()
you want interactive mode to plot live data
           cnt=0
       def makeFig():
           plt.ylim(0,4095)
           plt.title('ADC')
           plt.grid(True)
           plt.ylabel('Potensiometer 1')
           plt.plot(pot1, 'ro-', label='Potensiometer 1')  #plot the temperature plt.legend(loc='upper left')  #plot the legend
           plt2=plt.twinx()
           plt.ylim(93450,93525)
                                                             #Set limits of second y axis- adjust to readings you are getting
           plt2.plot(pot2, 'b^-', label='Potensiometer 2') #plot pressure data
plt2.set_ylabel('Potensiometer 2') #label second y axis
plt2.ticklabel_format(useOffset=False) #Force matplotlib to
           plt2.legend(loc='upper right')
```

"def makeFig", merupakan fungsi untuk membuat tampilan grafik pada windows.


```
26
27 v while True:
28 v while (arduinoData.inWaiting()==0):
29 pass #do nothing
30 arduinoString = arduinoData.readline() #read the line of text from the serial port
31 dataArray = arduinoString.decode('utf-8').split(',')
32 pot_1 = float( dataArray[0]) #Convert first element to floating number and put in temp
33 pot_2 = float( dataArray[1]) #Convert second element to floating number and put in P
34 pot1.append(pot_1) #Build our tempF array by appending temp readings
35 pot2.append(pot_2) #Building our pressure array by appending P readings
36 drawnow(makeFig) #Call drawnow to update our live graph
37 plt.pause(.000001) #Pause Briefly. Important to keep drawnow from crashing
38 cnt=cnt+1
39 v if(cnt>50): #If you have 50 or more points, delete the first one from the array
40 pot1.pop(0) #This allows us to just see the last 50 data points
41 pot2.pop(0)
```

Lalu dibawahnya terdapat "While True" dimana tujuannya agar program berjalan terusmenerus melakukan loop.

Di dalam loop tersebut, ada perintah untuk mengambil, mengolah dan menyusun data ke dalam array sehingga data2 yang sudah dikumpulkan dapat ditampilkan dalam grafik.

# BAB III TESTING RANGKAIAN & SIMULASI

# A. Rangkaian Modul



# **B.** Testing Simulasi

Jika program dan peralatan yang dibutuhkan sudah ada maka selanjutnya adalah tes rangkaian

• Pertama masuk ke code arduino dan klik upload pada menu

```
PR | Arduino 1.8.7

File Edit Sketch Tools Help

Upload

PR

#include <Arduino.h>

float pot1;
float pot2;

void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
   Serial.begin(9600); //turn on serial monitor
   pinMode(34, INPUT);
   pinMode(35, INPUT);
}
```

Tunggu beberapa saat sampai muncul "Done Uploading"

```
Done uploading.

Writing at 0x00029c38... (44 %)

Writing at 0x0002f25e... (55 %)

Writing at 0x000377b9... (66 %)

Writing at 0x0003f8b2... (77 %)

Writing at 0x00044e7d... (88 %)

Writing at 0x0004a820... (100 %)


Wrote 240096 bytes (131417 compressed) at 0x00010000 in 11.9 sec


Hash of data verified.

Leaving...

Hard resetting via RTS pin...
```


• Periksa pada serial monitor untuk mengecek apakah potensio 1 dan potensio 2 sudah masuk arduino ide apa belum. Cek dengan memutar potensio satu satu.







• Jika sudah aman pada Arduino Ide. Lalu pindah ke Code Python di Visual Studio. Selanjutnya klik run di pojok kanan.

• Jika sudah selesai runing program maka muncul tampilan display dari grafik yang yang ingin ditampilkan. Lalu periksa masing-masing potensiometer agar dapat memperlihatkan grafik yang berbeda.










BAB IV KESIMPULAN



Pada rangkaian case 3 (*ESP32 ADC to Python Charting*) ini dapat disimpulkan bahwa setiap inputan potensio pada pot 1 dan pot 2 menghasilkan output yang berbeda dan grafik berjalan secara realtime. Hal ini dapat dilihat pada gambar. Bahwa pot 1 bergerak dengan warna merah dan pot 2 bergerak dengan warna biru.