

Title: Hộp đen máy bay Jeju Air ngừng hoạt động 4 phút trước

Hiện trường tai nạn máy bay Jeju Air ở Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap). Theo các nhà chức trách Hàn Quốc, một phân tích của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) về hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) và hộp đen ghi âm buồng lái (CVR) của máy bay hãng Jeju Air cho thấy việc ghi âm đã dừng lại ở cả 2 thiết bị trước khi gặp nạn khoảng 4 phút. Theo đó, 2 hộp đen ngừng hoạt động lúc 8h59 ngày 29/12, trong khi máy bay phát nổ lúc 9h03 sau khi trượt khỏi đường băng và va chạm với tường bê tông cuối đường băng ở sân bay quốc tế Muan. Giới chức Hàn Quốc cho hay, dù hộp đen có vai trò quan trọng với hoạt động điều tra, song không phải là nguồn khai thác duy nhất. Họ cho biết: "Cuộc điều tra bao gồm việc phân tích nhiều nguồn thông tin khác nhau như dữ liệu kiểm soát không lưu, đoạn video về vụ tai nạn và các mảnh vỡ từ hiện trường". Hộp đen của máy bay được gửi đến Washington vào tuần trước để xác minh chéo nhằm đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu. Các nhà điều tra Hàn Quốc được phái đến Mỹ dự kiến sẽ về nước vào đầu tuần tới để tiếp tục cuộc điều tra tại quê nhà. Sáng 29/12, một máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Jeju Air, chở tổng cộng 181 người từ Bangkok (Thái Lan), gặp sự cố với càng đáp khi tìm cách hạ cánh xuống sân bay quốc tế Muan, cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc khoảng 288km. Vụ tai nạn khiến 179 người thiệt mạng, chỉ có 2 tiếp viên may mắn sống sót. Đây là tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc.