



# 过程设备的选型与设计章节复习重点



杨济远 能源工程学院 化工机械研究所 yangjiyuan@zju.edu.cn 17799853010







## 第1章 工程力学基础





#### 1.工程力学基础

• 考察题型

#### 判断题 填空题 计算题

- 本章要点
- 1.静力学基本概念:力的概念,力的三要素,刚体与变形体的概念,静力学公理,几种约束和约束反力,平面 交汇力系,力的可传递性
- 2.力偶和力偶矩的概念、性质
- 3.平面一般力系的平衡方程式
- 4.直杆的压缩和拉伸、杆件的基本变形方式
- 5.轴力图
- 6.轴向拉压时的胡克定律
- 7.拉伸与压缩时材料的力学性能,拉伸试验阶段
- 8.拉伸与压缩时的强度条件
- 9.剪切的概念和基本的强度条件





#### 1.工程力学基础

- 本章要点
- 10.剪切应力求解
- 11.扭转的概念与剪应力互等定律
- 12.实心圆轴和空心圆轴的抗扭截面模量
- 13.圆轴扭转的强度和刚度条件
- 14.弯曲的概念
- 15.剪力图和弯矩图
- 16.弯曲正应力强度条件
- 17.应力状态的概念
- 18.平面应力状态的应力分析
- 19.常用的几种强度理论的概念
- 20.组合变形的强度计算
- 21.疲劳破坏的特征及原因





#### 2.过程设备材料选用

• 考察题型

- 本章要点
- 1. 材料性能指标的定义
- 2.常见金属的晶体结构
- 3.常用过程设备的材料
- 4.热处理的作用、工艺参数
- 5.金属的热处理:三要素、四把火
- 6.金属腐蚀的概念、分类和特点
- 7.金属应力腐蚀的预防措施
- 8.过程设备材料选用时应考虑的因素





## 第3章 压力容器设计基础





#### 3.压力容器设计基础

• 考察题型

#### 判断题 填空题 计算题

- 本章要点
- 1.压力容器的基本结构
- 2.压力容器的分类
- 3.常用的压力容器安全监察法
- 4.常用的压力容器设计标准
- 5.薄壁圆筒容器及其应力
- 6.无力矩理论在几种典型壳体上的应用
- 7.内压薄壁圆筒的强度设计、水压试验
- 8.设计参数(厚度、压力等)

- 9.外压圆筒的失稳形式
- 10.封头设计
- 11.法兰连接结构的失效形式
- 12.法兰的结构和分类
- 13.影响法兰密封的因素
- 14.容器支座的概念和分类





## 第4章 机械传动基础





#### 4.机械传动基础

考察题型

- 本章要点
- 1.基本概念(机构、机器、构件、零件)
- 2.带传动的特点
- 3.带传动的失效形式和设计准则
- 4.齿轮传动的特点和类型
- 5.齿轮的失效形式、齿轮的设计
- 6.蜗杆传动的特点
- 7.蜗杆传动的失效形式
- 8.蜗杆传动的材料

- 9.轴的材料、轴的类型
- 10.轴结构设计的要求
- 11.轴承的分类及功用
- 12.轴承的失效形式





#### 5.储存设备选型

考察题型

- 本章要点
- 1.储存设备的分类
- 2.固定顶储罐的结构形式及特点
- 3.球罐的特点
- 4.球罐的结构
- 5.储存设备选型的原则
- 6.储存介质的性质对储罐选型的影响
- 7.储运设备中介质的特点





## 第6章 搅拌设备选型





#### 6.搅拌设备选型

• 考察题型

- 本章要点
- 1.搅拌的目的
- 2.搅拌设备的基本结构
- 3.典型的搅拌设备类型
- 4.搅拌轴的密封装置及特点





#### 7.换热设备选型

• 考察题型

- 本章要点
- 1.过程对换热设备的基本要求
- 2.换热设备的分类及特点
- 3.常见间壁式换热器结构特点及应用场合
- 4.管壳式换热器的结构形式和优缺点
- 5.折流板的作用
- 6.选择换热设备应考虑的因素



#### 考试题型

#### • 考试题型

判断题 10% (10个, 每题1分)

填空题 30% (15个, 每题2分)

简答题 30% (3个,每题10分左右,每点2分)

计算题 30% (3个, 每题10分)



## 祝大家在考试中取得好成绩!



钱锦远

助教:杨济远

13675870932

17799853010

qianjy@zju.edu.cn

yangjiyuan@zju.edu.cn

2023-2024学年春夏学期