

basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

MEGANIESE TEGNOLOGIE

FEBRUARIE/MAART 2017

MEMORANDUM

PUNTE: 200

Hierdie memorandum bestaan uit 19 bladsye.

VRAAG 1: MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE

1.1	B✓	(1)
1.2	D✓	(1)
1.3	C✓	(1)
1.4	C✓	(1)
1.5	B✓	(1)
1.6	D✓	(1)
1.7	A ✓	(1)
1.8	B✓	(1)
1.9	A✓	(1)
1.10	B✓	(1)
1.11	B✓	(1)
1.12	D✓	(1)
1.13	B✓	(1)
1.14	D✓	(1)
1.15	A ✓	(1)
1.16	C✓	(1)
1.17	A✓	(1)
1.18	B✓	(1)
1.19	B✓	(1)
1.20	A✓	(1) [20]

NSS - Memorandum

VRAAG 2: VEILIGHEID

2.1 Veiligheid spiraalveerkompressor:

- Maak seker dat die diameter van die kompressorboute kan die druk van die spoelveer hanteer. ✓
- Moenie die maksimum druk oorskry nie. ✓
- Maak seker die kompressors is skoon en vry van olie. ✓
- Verseker dat die kompressors in 'n goeie werkende toestand is. ✓

(Enige 2x1) (2)

2.2 Veiligheid – Hidrouliese pers:

- Neem kennis van die vooraf bepaalde druk van die hidrouliese- pers. ✓
- Maak seker die drukmeters is in goeie werkende toestand. ✓
- Die basis waarop die werkstuk rus moet stewig wees en waterpas staan met die silinder van die pers. ✓
- Die voorgeskrewe toerusting moet gebruik word. ✓
- Kyk vir olielekke. ✓

(Enige 3 \times 1) (3)

2.3 Veiligheid – balkbuigtoetser:

- Maak seker die balk is parallel geklamp aan die rugbord geklamp. ✓
- Moenie plastiekbalke te lank belas nie. Hulle is geneig om onder onderbelasting te 'kruip'. ✓
- Laat sak die gewigte versigtig oor die hanger. Dit voorkom onakkurate lesings wat deur wrywing veroorsaak word. ✓
- Moenie die toetser se maksimum las oorskry nie. ✓
- Maak seker die toetser is stewig. ✓

(Enige 2 x 1) (2)

(1)

(1) **[10]**

2.4 Toetsers:

2.4.1 Brinell-toetser:

 Die hardheidstoetser moet stewig op 'n werktafel gemonteer word. ✓

2.4.2 Rat- en laertrekker:

- Maak seker dat die trekker haaks met die werkstuk is voordat jy begin trek. ✓
- Verseker dat die hake stewig is en nie van die werkstuk af gly nie. ✓

(Enige 1 x 1) (1)

Blaai om asseblief

2.4.3 Torsietoetser:

Verkry die spesifikasies (torsie) van die verskillende materiaal en staafdiktes wat jy wil toets. ✓

Kopiereg voorbehou

NSS - Memorandum

VRAAG 3: GEREEDSKAP EN TOERUSTING

3.1 **Brandstofdruk**:

- Foutiewe diafragma ✓
- Verstopte brandstoffilter ✓
- Foutiewe eenrigtingklep ✓
- Geslyte pakking ✓ (Enige 2 x 1) (2)

3.2 Presisie-meetinstrumente:

3.3 'n Dieptemikrometerlesing:

Lesing =
$$50 + 1.5 + 0.49 \checkmark$$

= $51.99 \text{ mm} \checkmark$ (2)

3.4 Multimeterlesings:

- GS stroommeting ✓
- GS spanningsmeting ✓
- WS wisselstroommeting ✓
- Weerstandsmeting ✓
- Diode- meting ✓
- Kontinuïteitsmeting ✓

(Enige 2 x 1) (2)

3.5 Opspoor van silinderlekkasie in 'n enjin:

- Luister by die vergasser vir 'n sisklank. ✓
- Luister by die uitlaatpyp vir 'n sisklank. ✓
- Luister by die oliepeilstok vir 'n sisklank. ✓
- Luister vir 'n sisklank deur die klepdekselprop van die klepdeksel te verwyder. ✓
- As jy borrels in die verkoelerwater sien, is die silinderkoppakking stukkend of die silinderblok is gekraak. ✓

(Enige 2 x 1) (2)

3.6 Gebruik van die verkoelingstelseltoetser:

- Om te toets of die drukprop van die verkoelingstelsel werk volgens die voorgestelde druk vir die sisteem. ✓
- Om lug onder druk in die verkoelingstelsel te pomp sodat bepaal kan word of daar enige lekkasies in die verkoelsisteem is. ✓

[12]

VRAAG 4: MATERIALE

4.1 Eienskappe/karakterveranderinge:

4.1.1 Sementiet:

Hard en bros ✓✓ (2)

4.1.2 **Perliet:**

- Goeie smeebaarheid ✓
- Baie hard ✓
- Sterk en taai ✓
- Weerstaan vervorming ✓

(Enige 2 x 1) (2)

4.2 Ysterkoolstof – ekwilibriumdiagram:

4.2.1 Ysterkoolstof – ekwilibriumdiagram ✓ (1)

4.2.2 A – Ferriet + Perliet ✓

B – Ousteniet + Ferriet ✓

C – Ousteniet ✓

D - Ousteniet + Sementiet ✓

E – Ferriet + Sementiet ✓

(5)

4.2.3 **Austeniet:**

Sag, ✓ fyn greinstruktuur ✓ (2)

4.3 720 °C ✓ (1) [13]

VRAAG 5: TERMINOLOGIE

5.1 **Indeksering:**


Indeksering =
$$\frac{40}{n}$$

= $\frac{40}{118} \div \frac{2}{2}$
= $\frac{20}{59}$


Geen volle draaie en 20 gate in 'n 59 gat - plaat. ✓ (3)

5.2 Freesprosesse:

Opfreeswerk



Klimfreeswerk



Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

(2)

(2)

5.3 Berekening: neusspy

5.3.1
$$Wydte = \frac{D}{4}$$

$$= \frac{102}{4}$$

$$= 25,5 \text{ mn}$$
(2)

5.3.2
$$Dikte = \frac{D}{6}$$

$$= \frac{102}{6}$$

$$= 17 \text{ mm} \checkmark \qquad (2)$$

5.3.3 Lengte =
$$D \times 1.5$$

= 102×1.1 \checkmark
= $153 \,\text{mm} \, \checkmark$ (2)

5.3.4 Dikte by klein ent(t)=
$$T - \frac{L}{100}$$
 \checkmark

$$= 17 - \frac{153}{100} \checkmark$$

$$t = 17 - 1,53 \checkmark$$

$$= 15,47 \text{ mm} \checkmark$$
 (4)

5.4 **Berekening – Reguittandrat:**

5.4.1 Addendum = m
$$= 3 \text{ mm} \checkmark \tag{1}$$

5.4.2 Dedendum = 1,157m of = 1,25m
= 1,157 x 3
$$\checkmark$$
 = 1,25 x 3 \checkmark
= 3,47 mm \checkmark = 3,75 mm \checkmark (2)

5.4.3 Vryruimte =
$$0.157 \text{m}$$
 of = 0.25m
= $0.157 \times 3 \checkmark$ = $0.25 \times 3 \checkmark$
= $0.47 \text{ mm} \checkmark$ = $0.75 \text{ mm} \checkmark$ (2)

5.4.4
$$Module = \frac{SSD}{T}$$

$$SSD = m \times T$$

$$= 3 \times 60$$

$$= 180 mm \checkmark$$
(2)

5.4.5 OD = SSD + 2m
=
$$180 + 2(3)$$

= $180 + 6$
= 186 mm \checkmark (2)

5.4.6 Tandhoogte = 2,157 m of = 2,25m
= 2,157 x 3
$$\checkmark$$
 = 6,47 mm \checkmark = 6,75 mm \checkmark (2)

5.4.7 Sirkelsteek =
$$m \times \pi$$

= $3 \times \pi$ \checkmark
= $9,43 \text{ mm } \checkmark$ (2)

5.4.7 Sirkelsteek =
$$m \times \pi$$

= $3 \times \pi$ \checkmark
= $9,43 \text{ mm } \checkmark$ (2)

NSS - Memorandum

VRAAG 6: HEGTINGSMETODES

6.1 Slakinsluiting ✓ (1)

6.2 **Defekte visuele inspeksie**

- Profielvorm ✓
- Oppervlak-eenvormigheid ✓
- Oorvleueling ✓
- Insnyding ✓
- Deurdringingskraal ✓
- Wortelgroef ✓
- Kraakvry ✓
- Afwesigheid van oppervlakdefekte ✓

(Enige 4 x 1) (4)

6.3 Oorsake van onvolledige penetrasie:

- Sweisspoed te vinnig ✓
- Foutiewe lasontwerp ✓
- Elektrode te groot ✓
- Stroom te laag ✓

(Enige 2 x 1) (2)

6.4 Voorkoming van gebrekkige smelting:

- Pas elektrodegrootte aan ✓
- Korrekte lasvoorbereiding ✓
- Korrekte sweisstroom ✓
- Korrekte booglengte ✓
- Korrekte sweisspoed ✓

(Enige 2 \times 1) (2)

6.5 **Destruktiewe toetsing**

6.5.1 Masjineerbaarheidstoets ✓ (1)

6.5.2 Kerfbreektoets / Keepbreektoets ✓ (1)

6.5.3 Buigtoets ✓ (1)

6.6 Kleurstofindringingtoets


- Maak die sweislas skoon wat getoets moet word ✓
- Spruit die kleurstof op die sweislas en laat droog word. ✓✓
- Oormatige kleurstof word verwyder met 'n skoonmaakmiddel. ✓
- Laat oppervlakte droog word. ✓
- Spuit 'n ontwikkelingstof op die oppervlak om die kleurstof duidelik te laat vertoon waar dit in die krake en gate ingeloop het. ✓
- Die kleurstof sal al die oppervlakfoute aandui. ✓

6.7 **Funksies van MIG/MAGS-komponente** 6.7.1 Draadtoevoerkontroleerder die verbruikbare elektrodedraad teen 'n konstante, voorafbepaalde spoed na die sweispistool. ✓ ✓ (2) **Sweispistool** 6.7.2 Aktiveer die gelyktydige gas-, krag- en draadtoevoer√√ (2) Funksie van die trae gas 6.8 Die trae gas skerm die sweisplas gesmelte metaal van atmosferiese gasse af. ✓ ✓

[25]

VRAAG 7: KRAGTE

7.1 Kragte



OF

Horisontale		Grootte	Vertikale		Grootte
komponent			komponent		
-1,2cos40°		-0,92 kN	1,2sin40		0,77
3,4	//	3,4kN	0	√√	0
2cos50°		1,29kN	2sin50°		1,53
1,8cos70°		0,62kN	-1,8sin70°	J	1,69
TOTAAL		4,39kN ✓	TOTAAL		0,61kN ✓

$$R^{2} = HK^{2} + VK^{2}$$
 $R = \sqrt{4,39^{2} + 0,61^{2}}$
 $R = 4,43kN$

Tan
$$\theta = \frac{VK}{HK}$$

$$= \frac{0.61}{4.39}$$

$$\theta = 7.91^{\circ} \checkmark$$

$$R = 4.43 \text{ N at } 7.91^{\circ} \text{ noord van oos}$$
(13)

Spanning en Vormverandering 7.2

7.2.1 Spanning:

$$A = \frac{\pi(D^{2} - d^{2})}{4}$$

$$A = \frac{\pi(0,098^{2} - 0,067^{2})}{4}$$

$$= 4,02 \times 10^{-3} m^{2}$$

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$\sigma = \frac{40000}{4,02 \times 10^{-3}} \checkmark$$

$$\sigma = 9950248,76Pa$$

$$\sigma = 9,95 MPa$$

$$\checkmark$$
(5)

Vormverandering: 7.2.2

Kopiereg voorbehou

(5)

7.2.3 Verandering in lengte

$$\varepsilon = \frac{\Delta I}{OI}$$

$$\Delta I = \varepsilon \times OI$$

$$= (0.11 \times 10^{-3}) \times 0.08$$

$$= 8.8 \times 10^{-6} \,\text{m}$$

$$= 8.8 \times 10^{-3} \,\text{mm}$$
(3)

7.3 Momente

Bereken A. Momente om B

$$\sum ROM = \sum LOM$$

$$(A \times 11,6) = (200 \times 5,8) + (928 \times 5,8) + (600 \times 2,8)$$

$$11,6A = 1160 + 5382,4 + 1680$$

$$\frac{11,6A}{11,6} = \frac{8222,4}{11,6}$$

$$A = 708,83 \text{ N}$$

Bereken B. Momente om A

$$\sum LOM = \sum ROM$$

$$(B \times 11,6) = (600 \times 8,8) + (928 \times 5,8) + (200 \times 5,8)$$

$$11,6B = 5280 + 5382,4 + 1160$$

$$\frac{11,6B}{11,6} = \frac{11822,40}{11,6}$$

$$B = 1019,17 \text{ N}$$
(6)
[30]

VRAAG 8: INSTANDHOUDING

8.1	Voorkomende instandhouding Kan beskryf word as instandhouding van toerusting of stelsels voordat defekte voorkom. ✓✓	(2)
8.2	Sluiting Sluiting beteken dat die masjien afgeskakel en gesluit is. Dit is fisies gesluit sodat dit nie aangeskakel word sonder die dienstegnikus se wete nie. Omrede 'n ongeluk kan plaasvind. ✓✓	(2)
8.3	Koppelaarpedaalspeling Dit is die afstand wat die pedaal beweeg voordat speling in die skakeling opgeneem word en die ontkoppelaar begin om die koppelaar van die vliegwiel weg te stoot. ✓✓	(2)
8.4	Viskositeitsindeks Dit is 'n afmeting van hoeveel die olie se viskositeit verander namate temperatuur verander. ✓	(1)
8.5	 Vervang koppelaarplaat Geslete wrywingsvlakke. ✓ Swak of gebreekte vere. ✓ Geglasuurde wrywingsvlakke as gevolg van oorverhitting. ✓ Olie op wrywingsvlakke. ✓ 	(2)
	(Enige 2 x 1)	(2)
8.6	Ghries – hoë viskositeit Om te verseker dat ghries klou ✓ aan die laer oppervlakte en dit voldoende smeer.✓	
8.7	Snyvloeistof Mengsel van oplosbare olie ✓ en water. ✓	(2)
8.8	Viskositeit van snyvloeistof Het 'n baie lae viskositeit om vloei te vergemaklik ✓ en vir effektiewe wegvoer van oormatige hitte. ✓	(2) [15]

VRAAG 9: STELSELS EN BEHEER

9.1 Rataandrywings

9.1.1 Rotasie frekwensie van die leweringsas

$$\frac{N_{INSET}}{N_{UITSET}} = \frac{T_B \times T_D}{T_A \times T_C}$$

$$N_{UITSET} = \frac{T_A \times T_C}{T_B \times T_D} \times N_{INSET}$$

$$N_{UITSET} = \frac{18 \times 16}{36 \times 46} \times 1660$$

$$= 288,70 \text{ r/min}$$
(3)

9.2.2 Snelheidsverhouding

$$VR = \frac{N_{INSET}}{N_{UITSET}}$$

$$= \frac{1660}{288,70}$$

$$= 5,75:1$$
(2)

9.2 Bandaandrywings

9.2.1 Rotasie frekwensie van die dryfkatrol

$$V = \frac{\pi(D+t) \times N}{60}$$

$$N = \frac{V \times 60}{\pi(D+t)}$$

$$N = \frac{36 \times 60}{\pi(230+12) \times 10^{-3}}$$

$$= 2841,11 \text{ r/min}$$
(4)

9.2.2 **Drywing oorgedra**

$$\frac{T_1}{T_2} = 2.5$$

$$T_1 = 2.5 \times T_2$$

$$= 2.5 \times 110$$

$$= 275 \text{ N}$$

$$P = (T_1 - T_2)V$$

$$P = (275 - 110) \times 36$$

$$= 5940W$$

$$= 5.94 \text{ kW}$$

$$(4)$$

9.3 Hidroulika

9.3.1 Vloeistofdruk

$$A_{B} = \frac{\pi D^{2}}{4}$$

$$= \frac{\pi \times 0.075^{2}}{4}$$

$$= 4.42 \times 10^{-3} \text{ m}^{2}$$

$$P_{B} = \frac{F}{A_{B}} \qquad \checkmark$$

$$= \frac{700 \times 10}{4.42 \times 10^{-3}}$$

$$= 1583710,41Pa$$

$$= 1583,71 \text{ kPa} \qquad \checkmark$$
(4)

Kopiereg voorbehou

9.3.2 Krag op suier A

$$A_{A} = \frac{\pi D^{2}}{4}$$

$$= \frac{\pi \times 0.04^{2}}{4}$$

$$= 1,256 \times 10^{-3} \text{ m}^{2}$$

$$P_{A} = \frac{F_{A}}{A_{A}}$$

$$F_{A} = P_{A} \times A_{A}$$

$$= (1583,71 \times 10^{3}) \times (1,256 \times 10^{-3})$$

$$= 1990,10 \text{ N}$$

$$= 1,99 \text{ kN}$$

$$(4)$$

9.4 **ABS**

Dit voorkom dat die wiele sluit tydens hewige remming. 🗸 (2)

9.5 Sitplekgordel

'n Sitplekgordel moet geaktiveer word alvorens dit effektief kan wees. ✓✓ (2) [25]

VRAAG 10: TURBINES

10.1 **Impulsturbine**

- Waterwiel ✓
- Pelton √
- Turgo √
- Michell Banki ✓
- Jonval turbine ✓
- Tru-boslagwaterwiel ✓
- Archimedes-skroefturbine ✓

(Enige 2x1) (2)

10.2 Waterturbine

10.2.1 • Waterturbine ✓

- Kaplan-turbine ✓
- Reaksieturbine ✓

(Enige 1 x 1) (1)

10.2.2 **Dele**

A – Paaltjiehek ✓

B – Rotor ✓

C – Stator ✓

D – As ✓

E – Watervloei ✓

F – Lemme ✓

(6)

10.2.3 **Voordele van 'n waterturbine**

- Lae instandhouding ✓
- Smering is nie nodig nie ✓
- Min bewegende onderdele ✓
- Omgewingsvriendelik ✓
- Koste-doeltreffend ✓

(Enige 2 x 1) (2)

10.3 Turbines

10.3.1 **Voordele van 'n superaanjaer:**

- Beter perdekrag lewering. ✓
- 'n klein enjin met 'n sentrifugale aanjaer lewer dieselfde krag as 'n groter, kragtige enjin. √
- Dit elimineer die gebrek aan suurstof bo seevlak. ✓
- Vermeerder die volumetriese doeltreffendheid van die enjin. ✓
- Met behulp van 'n tussenverkoeler word beide die krag en wringkrag-uitset van die enjin vermeerder. ✓

(Enige 2 x 1) (2)

10.3.2 Voordele van stoomturbines:

- Dit is kompak. ✓
- Geen smering word benodig. ✓
- Stoomturbines se spoed kan meer akkuraat gereguleer word. ✓
- 'n Verskeidenheid brandstowwe kan gebruik word. ✓
- Stoomturbines is meer ekonomies. ✓
- Hoër snelhede kan verkry word teenoor die binnebrandenjin. ✓
- Skakel hitte energie oor in meganiese energie. √

(Enige 2 x 1) (2)

10.5 Voordele van gasturbine:

- Baie hoë krag teenoor gewig verhouding ✓
- Kleiner as die meeste wederkerende enjins van dieselfde kragverhouding √
- Beweeg in een rigting alleen, met heelwat minder vibrasie √
- Lae werkdrukke ✓
- Hoë werk spoed ✓
- Lae oliekoste en verbruik ✓

(Enige 2 x 1) (2)

10.4 Turbosloering

Dit is 'n vertraging ✓ wanneer die turbo 'n wyle neem voordat dit inskop
 ✓ nadat die petrolpedaal getrap word. ✓

(3) **[20]**

TOTAAL: 200