



GET TRAKKA™

El sistema superior para la detección de perdidas de G.E.T.

## **GET TRAKKATM**



### **Beneficios**

GET Trakka ™ fue creado a través de una extensa investigación, colaboración y pruebas con faenas mineras. Proporciona la solución definitiva para detectar G.E.T. rotos y perdidos en tiempo real, para evitar el tiempo de detención de los equipos de chancado.

- Detección de G.E.T. Perdidos.
- Prevención de eventos de tiempo perdido en los chancadores.
- Localizar los G.E.T. Perdidos.
- Seguridad y prevención.





# La más avanzada solución en productividad

La solución **GET Trakka** es el único paquete de productos que ofrece detección de G.E.T. tanto dentro como fuera del balde. Usando sensores integrados e ingeniería inteligente, la solución **GET Trakka** le brinda un control al que nunca antes se había tenido acceso.


El sistema proporciona <u>alarmas en tiempo real</u> en la cabina para garantizar que el operador pueda tomar decisiones efectivas en el lugar para garantizar que su operación minera <u>reduzca los eventos de inchancables</u>, el tiempo de detención del equipo y aumente la productividad.

Los G.E.T. no detectados o perdidos pueden conducir a eventos catastróficos de inchancables que causan costosas reparaciones y retrasos en la producción.



# Esquema de instalación







Sensor insertado en G.E.T. que permite la detección



#### Sensor loT en el G.E.T.

El sensor inalámbrico resistente se adapta a todos los G.E.T. tipos de componentes, incluidos los dientes. estos sensores "loT" mueven información del G.E.T. a nuestra base de datos de CR.

#### Sensor en el balde

Sensor de larga duración para monitoreo de cubos e identificación RFID



#### Lector portátil

Dispositivo de mano para activación de sensores y G.E.T. búsqueda de localizador

## Sistema GET Trakka

**S**POIGITAL

- Estado del GET en tiempo real
- Un sensor / componente
- Adecuado para todos los GET
- Diseño de encaje a presión
- Consumido con el GET
- Instalado en el terreno







Módulo de alarma



Puerta de enlace del

receptor



3G | 4G










WEB









Sensores de cucharón

- Monitorizar la actividad de excavación, GET y los ciclos de cambio de cucharón.
- Larga vida del dispositivo.
- Montado externamente.
- Dos sensores para la redundancia.



**Antenas** 



## **GET TRAKKATM**



### Seguridad y prevención

- Los eventos de pérdida de G.E.T. pueden presentar **problemas de seguridad importantes para quienes recuperan el G.E.T.** Con las notificaciones de alarma inmediatas de GET Trakka™, puede tener lugar una acción rápida y el G.E.T. se puede **recuperar fácilmente y sin lesiones**.
- Continuar excavando después de perder un G.E.T. exponen el labio a un desgaste prematuro. GET
  Trakka ™ permite una rápida detección del G.E.T. perdido y garantiza que la máquina deje de
  excavar y que el G.E.T. Se puede instalar antes de que se reanude la excavación, lo que ahorra
  costos de mantenimiento.
- GET Trakka detecta el G.E.T. antes de que alcance y dañe las chancadoras, lo que evita el tiempo de detención y aumenta la productividad general.



Alarma de rotura



Eliminar eventos en chancadoras



Horas reducidas de exposición en el pozo



Sin peligroso por extracciones de G.E.T. desde las chancadoras

# Análisis de producción y reportes



- Los datos de excavación y transporte de alto valor son capturados por la red de sensores inalámbricos. GET
  Trakka ™ proporciona informes de seguimiento sobre eventos de pérdidas individuales, las horas y
  ubicaciones en las que ocurrieron para permitir un análisis de la causa raíz de la rotura.
- Otros informes pueden consistir en datos de componentes individuales, tiempos de cambio y la eficacia operativa de su G.E.T. Los clientes también tienen acceso a un panel que muestra los datos de los G.E.T. para ayudar con sus decisiones y aplicaciones basadas en información.



#### Programación de informes adecuables:

- Programación de mantenimiento
- Eventos de pérdida G.E.T.
- Benchmarking de rendimiento
- Productividad