分光计的调节和掠入射法测量折射率

张欣睿*

北京大学化学与分子工程学院 学号: 1600011783

摘 要:本次实验中认识了分光计的结构,并通过实践了解了分光计各部分调节 共轴的方法。之后通过散射光的掠入射法测量了给定棱镜的折射率,并对实验结 果的不确定度进行了计算。

关键词:分光计;掠入射法;等边三棱镜;不确定度

_

^{*} e-mail: zhangxinrui16@pku.edu.cn; mobile number: 18801391162

周三第三组 4 号 2017.10.26

1 数据处理

实验中,在将望远镜、平行光管调节为共轴且垂直于转轴、将棱镜的主截面调节至垂直于转轴后,首先用分光计对正三棱柱棱镜的顶角A进行了测量,测量结果如表1所示。

次数	$ heta_1'$	θ_1''	$ heta_2'$	$ heta_2''$	$\psi = \frac{1}{2} [(\theta_2' - \theta_1') + (\theta_2'' - \theta_1'')]$
1	88°4'	268°4'	208°3'	28°3'	119°59'
2	88°5'	268°5'	208°4'	28°4'	119°59'
3	88°3'	268°4'	208°3'	28°4'	120°0'
平均值			_		119°59'

表 1 三棱镜顶角 A 的测量结果

故测定顶角 $A = 180^{\circ} - \psi = 60^{\circ}1' = 1.0475$ rad。 在此测定中,测定结果的平均值的标准差为:

$$\sigma_{\overline{A}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{3} (\psi_i - \overline{\psi})^2}{3(3-1)}}$$
$$= 2 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

仪器每次测定的允差为 1',测定的总允差为 $e = \frac{1}{2} \times 4' = 2' = 6 \times 10^{-4} \text{ rad}$,故测定顶角 A 的不确定度为:

$$\sigma_A = \sqrt{\sigma_A^2 + \left(\frac{e}{\sqrt{3}}\right)^2}$$
$$= 4 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

在此测定之后,通过掠入射法测定出了三棱镜的极限角,测定结果如表 2 所示。

次数	$ heta_3'$	$oldsymbol{ heta_3''}$	$ heta_4'$	$ heta_4''$	$\phi = \frac{1}{2} [(\theta_3' - \theta_4') + (\theta_3'' - \theta_4'')]$
1	69°28'	249°28'	208°1'	28°2'	41°26'
2	69°26'	249°27'	208°1'	28°1'	41°26'
3	69°27'	249°28'	208°2'	28°1'	41°26'
平均值				_	41°26'

表 2 掠入射法测量三棱镜的极限角

周三第三组 4 号 2017.10.26

故测定得到极限角为 $41^{\circ}26' = 0.7231$ rad。代入掠入射法测定折射率的公式进行计算:

$$\overline{n} = \sqrt{1 + \left(\frac{\cos A + \sin \phi}{\sin A}\right)^2} = 1.6727$$

在测量极限角中,测定结果的平均值的标准差:

$$\sigma_{\bar{\phi}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{3} (\phi_i - \bar{\phi})^2}{3(3-1)}} = 0$$

故极限角的不确定度完全决定于仪器的允差。由于测定的总允差为

$$e = \frac{1}{2} \times 4' = 2' = 6 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

则有不确定度:

$$\sigma_{\phi} = \frac{e}{\sqrt{3}} = 3 \times 10^{-4} \,\text{rad}$$

故由不确定度的传递公式可得:

$$\sigma_{n} = \sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial A}\right)^{2} \sigma_{A}^{2} + \left(\frac{\partial n}{\partial \phi}\right)^{2} \sigma_{\phi}^{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{(\cos A + \sin \phi)^{2} (\cos A \sin \phi + 1)^{2}}{\sin^{4} A [\sin^{2} A + (\cos A + \sin \phi)^{2}]} \sigma_{A}^{2} + \frac{\cos^{2} \phi (\cos A + \sin \phi)^{2}}{\sin^{2} A [\sin^{2} A + (\cos A + \sin \phi)^{2}]} \sigma_{\phi}^{2}}$$

可求得 $\sigma_n = 6 \times 10^{-4}$ 。综上所述,测定得到三棱镜对钠黄光的折射率为: $n = 1.6727 \pm 0.0006$ 。

2 分析与讨论

在实验中,实验的误差可能来自于以下一些方面:

- 视野中的绿色十字、黄色狭缝等在分划板上的位置不够精确
- 望远镜或刻度盘旋转时的角度偏心差
- 望远镜或刻度盘旋转时的螺距偏差(机械部分咬合不够紧密)

其中,旋转的角度偏心差属于可消除的系统误差,为消除这一误差,采用的 方法是同时读左右刻度尺的读数,并取左右刻度变化的平均值。由几何知识可以 判断这一偏心差会被消除。

在测定时,观察到旋转望远镜时存在一个较小的螺距差,使得来回转动望远镜时对应的刻度会有一定的偏差。这一偏差大约在2~3',比仪器的允差大。为了消除这一误差,可以更换新的仪器部件,也可以控制旋转方向一定。但这两种误差在这一实验中不适用。在这一实验中,为消除这一螺距差,可以控制局部旋

周三第三组 4 号 2017.10.26

转方向一定。在向左旋转显微镜并测定一组数据后,向右旋转显微镜时转过量一点角度,再向左转回来,保证局部旋转方向均为顺时针,则测量时显微镜能顶住旋转轴,可以消除这一偏差。

在消除这两种系统误差之后,随机误差即为判断视野中像的位置。这一误差指的是当显微镜对准法线方向时,对应到分度盘上大约有 1'的范围,这与仪器的允差相对应,因而可以在结果计算中进行处理,并入不确定度中。

在调节分光计时,找到棱镜反射回来的像较难,反射光较少,一旦显微镜转动过快,很容易错过这一现象。并且,棱镜高度的粗调也较为重要。若棱镜高度或仰角调节不合适,那么可能在一个方位能找到反射回来的绿色十字像,但转过另一个方位却找不到,这一调节步骤需要一些耐心。

3 收获与感想

本实验让我学会了调节分光计的光路共轴的方法,并应用散射光中的掠入射光测定了给定棱镜的折射率,使我对曾经使用过的阿贝折射仪等仪器的原理有了更多的理解。

4 致谢

感谢杨景老师的讲解和对实验的指导。