

Ficha No: 001	FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS			FECHA 02 / 09 / 2026
DATOS CLIENTE			DATOS TÉCNICO	
NOMBRES:	Florentino Ameghino		NOMBRES:	Santiago Centurión / Eduardo Salierno / Santiago Casquero
DIRECCION:	Calle 138 y 18		DIRECCION:	Servicio Técnico
TELÉFONO:	Sin teléfono		TELÉFONO:	S/N
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE			EQUIPO FUNCIONA:	SI
DISPOSITIVO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	OBSERVACIONES
CHÁSIS:	Genérico	ATX Tower	S/N	Ingresa con acumulación de polvo / suciedad
MONITOR:	-	-	-	No ingresa (solo gabinete)
TECLADO:	-	-	-	No ingresa
MOUSE:	-	-	-	No ingresa
IMPRESORA:	-	-	-	No aplica
ESCANER:	-	-	-	No aplica
Otro: Fuente	ATX	500W	S/N	Ventilador sucio con pelusa
Otro: Mother	Gigabyte	H410M	S/N	Placa en buen estado operativo
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS			OBSERVACIONES	
Disco Duro:	SSD Kingston M.2 SATA 240GB			Salud 100% / Correcto
CPU:	Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz			Pasta térmica seca / temp. previa alta
RAM:	1x 8GB Kingston HyperX Fury 2666MHz			Slot 1 / Memorias OK
Unidades Opticas:	No posee (Sin unidad)			-
Unidad Floppy:	No posee (Sin floppy)			-
Lector de tarjetas:	No posee lector SD/TF			-
Panel frontal:	Completo y operativo			Puertos USB y jacks de audio verificados
Otro:	Cooler CPU / Disipador Intel con cooler			Ventilador con roce por suciedad
ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO A REALIZAR				
ACTIVIDAD		REALIZADO	OBSERVACIONES	
Recepción del Equipo (Revisión física y/o lógica).		SI	Equipo enciende correctamente / Suciedad evidente	
Respalda la información del usuario.		SI	Datos resguardados en SSD M.2 antes de service	
Sopletear el gabinete y sus componentes internos.		SI	Se desmontó tapa y se sopleteó todo el gabinete	
Sopletear la fuente de poder.		SI	Sopleteado completo y limpieza de aspas	
Aplicar limpiador electrónico.		SI	Aplicado en contactos de RAM y ranuras	
Aplicar pasta refrigerante en microprocesador.		SI	Cambio de pasta refrigerante en procesador	
Aplicar lubricante penetrante en ventiladores.		SI	Se lubricaron ventiladores de cooler y chasis	
Limpieza general del equipo (incluye periféricos).		SI	Limpieza integral completa y filtros de polvo	
Otro: Desarme de tapas, cambio de pasta y lubricación		SI	Prueba de encendido y control térmico OK	
Tiempo empleado: 45 minutos aprox.			Mantenimiento preventivo integral finalizado	
CONFORMIDAD DEL SERVICIO				
REALIZA MANTENIMIENTO		RECIBE A CONFORMIDAD		
Santiago Centurión — Eduardo Salierno — Santiago Casquero Técnicos de Mantenimiento Informático		Florentino Ameghino Firma Cliente / Conforme		
FIRMA TÉCNICO O TECNÓLOGO		FIRMA CLIENTE		
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD				
Implica que bajo ninguna circunstancia el personal de mantenimiento es responsable por la integridad de los datos e información guardada en el equipo de cómputo y que el usuario ya tiene un backup (copia de seguridad) de los mismos.			Florentino Ameghino Firma Conforme Backup	
			FIRMA CLIENTE	