

8335456

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO (SBC)



Operaciones Mina

Observador: Patricio Aguigüita Batis Fecha: 16-04-26 Hora: 8 am Día: L M Mi J V S D

Actividad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración - Contratista - Otros
Operación de Equipos Auxiliares - Perforación - Carguio Palas/Cargador Frontal - Voladura - Trabajo Físico - Carguio Explosivos - Inspección - Izaje
Drenaje - Limpieza de planta - Conducción - Otros

Tarea Observada (indique que tarea esta realizando el Observado): No se registra actividad entre equipos, lo recomendable
Marque (✓) S si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura, o bien marque (✓) P si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.

- Marque (✓) R para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

S	P	R	Preocupaciones
✓			1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.
✓			2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.
✓			3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrampamiento".
✓			4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).
✓			5. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.
✓			6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.
✓			7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.
✓			8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc.).
✓			9. Precauciones durante la descarga, izaje y traslado de materiales.
✓			Usar vehículos y equipo al según su diseño y función para el trabajo.
✓			11. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.

El Observado estuvo:

GPS-PG-25.F.03

LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO (SBC)



Operaciones Mina

Nombre del Observador: Juan Antony Ortiz Suarez Fecha: 30/04/2026 Hora: 09:00 PM Dia: L M Mi J V S D

Area de Observación: Tajo - Botaderos - Parques - Pase T1 - Polvones - Cancha de Nitratos - Cancha de aceros - Laboratorios - Dep. Lixiviables - Chancadora - Otras

Actividad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración - Contratista - Otros

Tarea: Operación de Equipos Auxiliares - Perforación - Carguío Palas/Cargador Frontal - Voladura - Trabajo Físico - Carguío Explosivos - Inspección - Izaje

Drenaje - Limpieza de planta - Conducción - Otros

Tarea Observada (indique que tarea esta realizando el Observado): dumps de Material en vía de acceso.

Marque (✓) S si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓) P si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.

Describa las Preocupaciones: Comportamientos que vio, Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.

Marque (✓) R para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).

Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

S	P	R	Preocupaciones
			1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.
			2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.
			3. Mantener el cuerpo "alejado de Puntos de Atrapamiento", (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de atrapamiento".
			4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).
✓		✓	5. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.
			6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.
✓		✓	7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.
			8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).
			9. Precauciones durante la descarga, izado y traslado de materiales.
			10. Usar vehículos y equipo móvil según su diseño y función para el trabajo.
			11. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.

El Observado estuvo:

GPS-PG-25, F.03.



Nombre del Observador: Edwin J. Martinez Fecha: 22/04/26 Hora: 12:30 pm Día: L M M J V S D

Área de Observación: Tajo - Botaderos - Parques - Pase T1 - Polvorines - Cancha de Nitratos - Cancha de aceros - Laboratorios - Dep. Lixiviabiles - Chancadora - Otras

Actividad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración - Contratista - Otros

Tarea: Operación de Equipos Auxiliares - Perforación - Carguio Palas/Cargador Frontal - Voladura - Trabajo Físico - Carguio Explosivos - Inspección - Izaje

Drenaje - Limpieza de planta - Conducción - Otros

Tarea Observada (indique que tarea esta realizando el Observado):

• Marque (☒) **S** si piensa que la persona a quien observa está realizando la práctica de manera segura, o bien marque (☒) **P** si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las

• Describa las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.

• Marque (✓) R para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).

• Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

S	P	Preocupaciones	R
	✓	1. Mantenerse alejado de la "línea de fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria. 2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.	
		3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".	
		4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar ('mantener la vista en dirección del desplazamiento).	
		5. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.	
		6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.	
	✓	7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.	
		8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).	
		9. Precauciones durante la descarga, izado y traslado de materiales.	
		10. Usar vehículos y equipo vil según su diseño y función para el trabajo.	
	✓	11. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.	



879384 : 3E915100

LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO (SBC)



Operaciones Mina

Nombre del Observador: Edison Lopez Jorgin Fecha: 22/04/26 Hora: 12:30 PM Dia: L M M J V S D

Área de Observación: Tajo - Botaderos - Parqueos - Pase T1 - Polvorines - Cancha de Nitratos - Cancha de aceros - Laboratorios - Dep. Lixiviabiles - Chancadora - Otras

Tareas: Operación de Equipos Auxiliares - Perforación - Carguio Palas/Cargador Frontal - Voladura - Trabajo Físico - Carguio Explosivos - Inspección - Izaje
Drenaje - Limpieza de planta - Conducción - Otros

Marque (✓) si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura, o bien marque (✓) si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.

- Marque (✓) **R** para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea retroalimentación (total 3 prácticas).
- Describa las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

	S	P	R	Preocupaciones
1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado por atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.				Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:
2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.				Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:
3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".				Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:
4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar, mantener la vista en dirección del desplazamiento).				Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:
5. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.				Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.				Comportamiento Preocupante que vio (precise qué EPP no se utiliza): Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.				Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:
8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energía (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).				Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:
9. Precauciones durante la descarga, izado y traslado de materiales.				Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:
10. Usar vehículos y equipo vil según su diseño y función para el trabajo.	✓			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: <i>Antes de salir, chequear, a</i> Comportamiento Recomendado: <i>Verificar la bomba 3 veces para asegurarse y des</i> <i>bombas para asegurar</i>
11. Mantener áreas con limpios, ordenados e iluminados.				Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:

తెలుగు భాష : చివరి పాఠం

Nombre del Observador: V. D. R. 10885

Fecha: 3/10/17 Hora: 18:30 Dia: L M M! J V S D

Área de Observación: Jairo - Botaderos - Parques - Pase 11 - Polvo
Actividad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración

Área: Operación de Equipos Auxiliares - Perforación - Carguio Palas/Cargador Frontal - Voladura - Trabajo Físico - Carguio Explosivos - Inspección - Izaje

Tarea Observada (indique que tarea esta realizando el Observado):

prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.

- Describa las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Marque (✓) **R** para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o colóque NA (no aplica).

S		P	R
1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.	✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.	✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".	✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en "reción del desplazamiento).	✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
5. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.	✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.	✓	Comportamiento Preocupante que vio (precise qué EPP no se utiliza): Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	✓
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.	✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	✓
8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).	✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
9. Precauciones durante la descarga, izado y traslado de materiales.	✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
10. Usar vehículos y equipo móvil según su diseño y función para el trabajo.	✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
11. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.	✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	



LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO (SBC)

REGISTRO: 8745774

Grupo México
Southern Peru
MINERÍA

Operaciones Mina

Nombre del Observador: CARLOS A. CAMPOS GONZALEZ Fecha: 25/4/2026 Hora: 09.12 Dia: L M M J V S D

Área de Observación: Tajo - Botaderos - Parqueos - Pase T1 - Polvorines - Cancha de Nitritos - Cancha de aceros - Laboratorios - Dep. Lixiviabiles - Chancadora - Otras

Actividad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración - Contratista - Otros

Tarea: Operación de Equipos Auxiliares - Perforación - Carguio Palas/Cargador Frontal - Voladura - Trabajo Físico - Carguio Explosivos - Inspección - Izaje

Drenaje - Limpieza de planta - Conducción - Otros

Tarea Observada (Indique que tarea esta realizando el Observado):

Marque (✓) S si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓) P si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las

prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.

Describa las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio. Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.

Marque (✓) R para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).

Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

S	P	R	Preocupaciones		
			Comportamiento Preocupante que vio:	Lo que puede ocurrir - lesión:	Comportamiento Recomendado:
			1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.		
			2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.		
			3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "puntos de atrapamiento".		
			4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).		
			5. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.		
			6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.		
			7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.		
			8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energía (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).		
			9. Precauciones durante la descarga, izaje y traslado de materiales.		
			10. Usar vehículos y equipo móvil según su diseño y función para el trabajo.		
			11. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.		

El Observado estuvo:

GP5-PG-25, F.03.



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO (SBC)

Operaciones Mina



Nombre del Observador: Roberto Aguayo Cesto Fecha: 16-04-26 Hora: 4 am Día: L M Mi J V S D

Actividad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Operaciones Dep. Lix. - Administrativa - Contratista - Otros
: Operación de Equipos Auxiliares - Perforación - Carguio Palas/Cargador Frontal - Voladura - Trabajo Físico - Carguio Explosivos - Inspección - Izaje
Drenaje - Limpieza de planta - Conducción - Otros

Tarea Observada (Indique que tarea esta realizando el Observado): No uso los puntos de apoyo
Marque (✓) S si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura: o bien marque (✓) P si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
Describa las Preocupaciones: Comportamiento Precupante que vio. Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
Marque (✓) R para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

S	P	R	Preocupaciones
✓			1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.
✓			2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.
✓			3. Mantener el cuerpo "Puntos de Atrapamiento". (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de
✓			4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).
✓			5. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.
✓			6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.
✓			7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.
✓			8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).
✓			9. Precauciones durante la descarga, izaje y traslado de materiales.
✓			10. Usar vehículos y equipo de acuerdo al diseño y función para el trabajo.
✓			11. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.

El Observado estuvo:



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO (SBC)

Operaciones Mina

Nombre del Observador: Alexander John Hennessy Aro Fecha: 21/04/2026 Hora: 5:00 AM Día: L M M J V S D

Área de Observación: Tubo - Botaderos - Parquesos - Pase T1 - Polvorines - Cancha de Nitratos - Cancha de aceros - Laboratorios - Dep. Lixiviabiles - Chancadora - Otras
Operación de Equipos Auxiliares - Perforación - Carguio Palas/Cargador Frontal - Voladura - Trabajo Físico - Carguio Explosivos - Inspección - Izaje
Drenaje - Limpieza de planta - Conducción - Otros

Tarea Observada (Indique que tarea esta realizando el Observado): Hoyo nivelador transitando en la Carretera.
• Marque (✓) S si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓) P si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
• Describa las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
• Marque (✓) R para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
• Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

S	P	Preocupaciones	R
✓	✓	1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.	✓
✓	✓	2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.	✓
✓	✓	3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".	✓
✓	✓	4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (tener la vista en el desplazamiento).	✓
✓	✓	5. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.	✓
✓	✓	6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.	✓
✓	✓	7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.	✓
✓	✓	8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjetas para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc.).	✓
✓	✓	9. Precauciones durante la descarga, izado y traslado de materiales.	✓
✓	✓	10. Usar vehículos y equipo móvil según su diseño y función para el trabajo.	✓
✓	✓	11. Mantener áreas con limpios, ordenados e iluminados.	✓

El Observado estuvo:

