

REGISTRO: 87 27 736

LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO (SBC)

Operaciones Mina (Volquetes)

Nombre del Observador: Wilber Ruben Cuenca Alata Fecha: 04-04-2024 Hora: 10:05 pm Dia: 1 M Mi J V S D

Área de Observación: Taño - Botaderos - Pase T1 Parques Grifos - Talleres - Chancadora Dep. Lixiviabiles - Otros

Unidad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración - Contratista - Otros

Tarea: Operación de Equipos - Carguío Palas/Cargador Frontal - Trabajo Físico - Inspección - Limpieza de planta - Conducción - Acarreo de material - Descarga de Botaderos

Tarea Observada (indique que tarea está realizando el Observado): Descarga Chancadora - Descarga Stock - Otros

Marque (✓) S si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓) P si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.

Describe las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.

Marque (✓) R para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).

Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

R	S	P	Preocupaciones		
			Comportamiento Preocupante que vio:	Lo que puede ocurrir - lesión:	Comportamiento Recomendado:
	✓		1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.		
		✓	2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.		
			3. Usar equipo en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.		
	✓		4. Antes de mover el equipo realizar toques de oficina.	Comportamiento Preocupante que vio: no hacer tres toques de oficina al retroceder Comportamiento Preocupante que vio: Cargas, atropellos al personal de piso Comportamiento Recomendado: usar focos de claridad durante la operación	Comportamiento Recomendado:
			5. Operar en superficies libres de rocas (u otros elementos) que dañen los neumáticos.		
	✓		6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.		
		✓	7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos.		
		✓	8. Respetar señalética y reglamentación vial Mina.		
		✓	9. Mantener distancia respecto de otros equipos.		
		✓	10. Durante carga y traslado posicionar correctamente los componentes del equipo.		

El Observado estuvo:



GPS-PG-25, F.04.



LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO (SBC)



Operaciones Mina (Volquetes)

Nombre del Observador: Daniel Dileo Fecha: 11-04-2026 Hora: 7:40 Día: L M M J V S D

Tarea: Operación de Equipos - Carguío Palas/Cargador Frontal - Trabajo Físico - Inspección - Limpieza de planta - Conducción - Acarreo de material - Descarga de Botaderos Descarga Chancadora - Descarga Stock - Otros

- prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
- Marque (☒) S si piensa que la persona a quien observa está realizando la práctica de manera segura: o bien marque (☒) P si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las
 - Describa las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio. Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
 - Marque (☒) R para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
 - Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

S		P	Preocupaciones	R
1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Descender de los equipos y edificaciones.	✓	✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	✓
3. Usar equipo en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
4. Antes de mover el equipo realizar toques de bocina.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	✓
5. Operar en superficies libres de rocas (u otros elementos) que dañen los neumáticos.	✓		Comportamiento Preocupante que vio (precise qué EPP no se utiliza): Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
8. Respetar señalética y reglamentación vial Mina.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
9. Mantener distancia respecto de otros equipos.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	✓
10. Durante carga y traslado posicionarlos correctamente los componentes del equipo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	

GP5-PG-25, F.04.

El Observado estuvo:

😊 😐 😞

LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO (SBC)
Operaciones Mina (Volquetes)

Nombre del Observador: Julio Rito Miramendez **Fecha:** 16-04-2026 **Hora:** 20:30 **Día:** L M Mi J V S D
Área de Observación: Tajo - Botaderos - Pase T1 - Parqueros - Grifos - Talleres - Chancadora Dep. Lixiviabiles - Otros
Unidad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración - Contratista - Otros
Áreas: Operación de Equipos - Carguío Palas/Cargador Frontal - Trabajo Físico - Inspección - Limpieza de planta - Conducción - Acarreo de material - Descarga de Botaderos
Tarea Observada (Indique que tarea está realizando el Observado): Operador bajo sin casco en el parquero

- Marque (✓) S si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓) P si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
- Describa las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio. Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Marque (✓) R para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

S	P	Preocupaciones			R
		Comportamiento Preocupante que vio:	Lo que puede ocurrir - lesión:	Comportamiento Recomendado:	
✓		1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.			✓
✓		2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.			✓
✓		3. Usar equipo en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.			✓
✓		4. Antes de mover el equipo realizar toques de bocina.			✓
✓		5. Operar en superficies libres de rocas (u otros elementos) que dañen los neumáticos.			✓
✓		6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.			✓
✓		7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos.			✓
✓		8. Respetar señalética y reglamentación vial Mina.			✓
✓		9. Mantener distancia respecto de otros equipos.			✓
✓		10. Durante carga y traslado posicionar correctamente los componentes del equipo.			✓

El Observado estuvo:

GPS-PG-25, F.04.



Reg 8759174



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO (SBC)
Operaciones Mina (Volquetes)



Reg 8751 123

Nombre del Observador: Jairo P. To Mivanga **Fecha:** 26-04-2026 **Hora:** 09:30 **Día:** L M M J V S D

Área de Observación: Botaderos - Pase T1 - Parques - Grifos - Talleres - Chancadora - Dep. Lixiviabiles - Otros
Actividad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración - Contratista - Otros
Tarea: Operación de Equipos - Carguito Palas/Cargador Frontal - Trabajo Físico - Inspección - Limpieza de planta - Conducción - Acarreo de material - Descarga de Botaderos

Tarea Observada (indique que tarea esta realizando el Observado): Volquete no h:2o sus ftes toques ne bocina

- Marque (✓) S si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓) P si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
- Describa las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Marque (✓) R para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

S	P	R	Preocupaciones
✓			1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por maquinaria. Comportamiento Recomendado:
✓			2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones. Comportamiento Recomendado:
✓			3. Usar equipo en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo. Comportamiento Recomendado:
✓			4. Antes de mover el equipo realizar toques de bocina. Comportamiento Recomendado:
✓			5. Operar en superficies libres de rocas (u otros elementos) que dañen los neumáticos. Comportamiento Recomendado:
✓			6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones. Comportamiento Recomendado:
✓			7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos. Comportamiento Recomendado:
✓			8. Respetar señalética y reglamentación vital Mina. Comportamiento Recomendado:
✓			9. Mantener distancia respecto de otros equipos. Comportamiento Recomendado:
✓			10. Durante carga y traslado posicionar correctamente los componentes del equipo. Comportamiento Recomendado:

GPS-PG-25, F.04.

El Observado estuvo:





Nombre del Observador: Javier Valeros Almonte Fecha: 08-04-26 Hora: 6.50 pm Día: L M M J J V S D

Dep. Lixiviables - Otros

Actividad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración - Contralista - Otros

Tarea: Operación de Equipos - Carguio Palas/Cargador Frontal - Trabajo Físico - Inspección - Limpieza de planta - Conducción - Acarreo de material - Descarga de Botaderos

Descarga Chancadora - Descarga Stock - Otros

Tarea Observada (indique que tarea está realizando el Observado):

- ☒ Marque (☒) si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (☒) P si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
 Describa las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
 Marque (☒) R para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
 Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o colóque NA (no aplica).

Preocupaciones		S	P	R
R	Comportamiento Precupante que vio: chocues con equipos, camionetas, volquets Dafes de equipo, Personas tocar la Bocina		P	
	Comportamiento Recomendado: Comportamiento Precupante que vio:			
R	Comportamiento Precupante que vio: no tocar la Bocina accidentes llamar a mecánicos		P	
	Comportamiento Recomendado: Comportamiento Precupante que vio:			
	Comportamiento Precupante que vio: Antes de mover el equipo realizar toques de bocina.		P	
	Comportamiento Recomendado: Comportamiento Precupante que vio:			
	Comportamiento Precupante que vio: Usar equipo en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.		P	
	Comportamiento Recomendado: Comportamiento Precupante que vio:			
	Comportamiento Precupante que vio: Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.		P	
	Comportamiento Recomendado: Comportamiento Precupante que vio:			
	Comportamiento Precupante que vio: Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.		P	
	Comportamiento Recomendado: Comportamiento Precupante que vio:			
	Comportamiento Precupante que vio: Operar en superficies libres de rocas (u otros elementos) que dañen los neumáticos.		P	
	Comportamiento Recomendado: Comportamiento Precupante que vio:			
	Comportamiento Precupante que vio: Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.		P	
	Comportamiento Recomendado: Comportamiento Precupante que vio:			
	Comportamiento Precupante que vio: Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos.		P	
	Comportamiento Recomendado: Comportamiento Precupante que vio:			
	Comportamiento Precupante que vio: Respetar señalética y reglamentación vial Mina.		P	
	Comportamiento Recomendado: Comportamiento Precupante que vio:			
	Comportamiento Precupante que vio: Mantener distancia respecto de otros equipos.		P	
	Comportamiento Recomendado: Comportamiento Precupante que vio:			
	Comportamiento Precupante que vio: Durante carga y lado posciona componentes del equipo.		P	
	Comportamiento Recomendado: Comportamiento Precupante que vio:			