

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO (SBC)



Operaciones Mina

Nombre del Observador: Job calla c. Fecha: 25-04/26 Hora: 3 - PM Día: L M Mi J V S **(D)**

Área de Observación: Tajo - Botaderos - Parques - Pase T1 - Polvorines - Cancha de Nitratos - Cancha de aceros - Laboratorios - Dep. Lixiviabiles - Chancadora - Otras
 idad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración - Contratista - Otros

Tarea: Operación de Equipos Auxiliares - Perforación - Carguío Palas/Cargador Frontal - Voladura - Trabajo Físico - Carguío Explosivos - Inspección - Izaje
 Drenaje - Limpieza de planta - Conducción - Otros

Tarea Observada (indique que tarea esta realizando el Observado): Limpieza de Vías

- Marque (✓) **S** si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓) **P** si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
- Describa las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Marque (✓) **R** para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

	S	P	Preocupaciones	R
1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/bajarse de los equipos y edificaciones.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
5. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.			Comportamiento Preocupante que vio (precise qué EPP no se utiliza): Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.		✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: <u>puede ocasionar cortes en Neumáticos</u> Comportamiento Recomendado: <u>siempre comunicarse la labor que se hace</u>	✓
8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
9. Precauciones durante la descarga, izado y traslado de materiales.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
10. Usar vehículos y equipo móvil según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
11. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	



Operaciones Mina



Nombre del Observador: Jeb Calle Condori Fecha: 01-04-20 Hora: 5.30 Día: L M M J V S D

Área de Observación: Tajo - Botaderos - Parqueos - Pase T1 - Polvorines - Cancha de Nitratos - Cancha de aceros - Laboratorios - Dep. Lixiviabiles - Chancadora - Otras

Actividad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración - Contratista - Otros

Tarea: Operación de Equipos Auxiliares - Perforación - Carguío Palas/Cargador Frontal - Voladura - Trabajo Físico - Carguío Explosivos - Inspección - Izaje

Drenaje - Limpieza de planta - Conducción - Otros

Tarea Observada (indique que tarea esta realizando el Observado): Limpieza de pala 9.

- Marque (☒) **S** si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (☒) **P** si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
- Describa las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Marque (☒) **R** para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

	S	P	Preocupaciones	R
1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
5. Usar herramientas anuales y de poder en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.	☒	☒	Comportamiento Preocupante que vio (precise qué EPP no se utiliza): <u>no uso sus lentes</u> Lo que puede ocurrir - lesión: <u>irritación de ojos por no utilizar</u> Comportamiento Recomendado: <u>siempre debe de utilizar.</u>	☒
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.	☒		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
9. Precauciones durante la descarga, izado y traslado de materiales.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
10. Usar vehículos y equipo móvil según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
11. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	



LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO (SBC)

Operaciones Mina

Nombre del Observador: DARWIN HERRERA CASTILLO Fecha: 17-04-2026 Hora: 3:30PM Día: L M Mi J **X** S D

de Observación: Tejo - Botaderos - Parques - Pase T1 - Polvorines - Cancha de Nitratos - Cancha de aceros - Laboratorios - Dep. Lixiviables - Chancadora - Otras

Actividad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración - Contratista - Otros

Tarea: Operación de Equipos Auxiliares - Perforación - Carguío Palas/Cargador Frontal - Voladura - Trabajo Físico - Carguío Explosivos - Inspección - Izaje

Drenaje - Limpieza de planta - Conducción - Otros

Tarea Observada (indique que tarea esta realizando el Observado): LIMPIEZA DE PISO DE PALA

- Marque (✓) **S** si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓) **P** si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
- Describa las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Marque (✓) **R** para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

	S	P	Preocupaciones	R
1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/bajarse de los equipos y edificaciones.		✓	Comportamiento Preocupante que vio: <u>NO USO LOS TRES PUNTOS DE APOYO AL BAJAR DEL EQUIPO</u> Lo que puede ocurrir - lesión: <u>CAIDA DEL EQUIPO, LECIONES, TORCEDURAS</u> Comportamiento Recomendado: <u>USAR LOS TRES PUNTOS DE APOYO AL SUBIR Y BAJAR DEL EQUIPO</u>	✓
3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección al desplazamiento).	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	✓
5. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.	✓		Comportamiento Preocupante que vio (precise qué EPP no se utiliza): Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	✓
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
9. Precauciones durante la descarga, izaje y traslado de materiales.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
10. Usar vehículos y equipo móvil según su diseño y función para el trabajo.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
11. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	

Operaciones Mina



Nombre del Observador: Victor Chicala Esque Fecha: 12/02/26 Hora: 10:40 Día: L M Mi 0 V S D

de Observación: Tajo - Botaderos - Parqueos - Pase T1 - Polvorines - Cancha de Nitratos - Cancha de aceros - Laboratorios - Dep. Lixiviabiles - Chancadora - Otras

Actividad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración - Contratista - Otros

Tarea: Operación de Equipos Auxiliares - Perforación - Carguío Palas/Cargador Frontal - Voladura - Trabajo Físico - Carguío Explosivos - Inspección - Izaje
Drenaje - Limpieza de planta - Conducción - Otros

Tarea Observada (indique que tarea esta realizando el Observado): Movimiento de Perforadora

- Marque (✓) **S** si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓) **P** si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
- Describe las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Marque (✓) **R** para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

	S	P	Preocupaciones	R
1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.		✓	Comportamiento Preocupante que vio: <u>Paso cerca a la perso en movimiento</u> Lo que puede ocurrir - lesión: <u>Aplastamiento lesiones personal</u> Comportamiento Recomendado: <u>Mantener la distancia adecuada</u>	
2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).		✓	Comportamiento Preocupante que vio: <u>se observo caminar de espaldas</u> Lo que puede ocurrir - lesión: <u>Caída de persona y lesiones</u> Comportamiento Recomendado: <u>Mirar en la dirección que camina</u>	✓
5. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.		✓	Comportamiento Preocupante que vio (precise qué EPP no se utiliza): <u>No uso orejeras ni guantes</u> Lo que puede ocurrir - lesión: <u>Perdida audición</u> Comportamiento Recomendado: <u>Debe usar siempre sus orejeras</u>	
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	✓
8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
9. Precauciones durante la descarga, izado y traslado de materiales.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
10. Usar vehículos y equipo móvil según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
11. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	✓



LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO (SBC)

Operaciones Mina

Nombre del Observador: Gonzalo Rubler Conde Lineros Fecha: 28-04-26 Hora: 9:40 PM Día: L M Mi J V S D

Área de Observación: Tajo - Botaderos - Parques - Pase T1 - Polvorines - Cancha de Nitratos - Cancha de aceros - Laboratorios - Dep. Lixiviabiles - Chancadora - Otras

Actividad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración - Contratista - Otros

Tarea: Operación de Equipos Auxiliares - Perforación - Carguío Palas/Cargador Frontal - Voladura - Trabajo Físico - Carguío Explosivos - Inspección - Izaje

Drenaje - Limpieza de planta - Conducción - Otros

Tarea Observada (indique que tarea esta realizando el Observado): no respeto las distancias entre equipos

- Marque (✓) **S** si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓) **P** si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
- Describa las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Marque (✓) **R** para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

	S	P	Preocupaciones	R
1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.		✓	Comportamiento Preocupante que vio: <u>no mantener la distancia</u> Lo que puede ocurrir - lesión: <u>aplastamiento caído de rocas de los lados</u> Comportamiento Recomendado: <u>mantener la distancia de 60 mtr</u>	
2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.		✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".		✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).		✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
5. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.		✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.		✓	Comportamiento Preocupante que vio (precise qué EPP no se utiliza): Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.		✓	Comportamiento Preocupante que vio: <u>no comunicar a tiempo su tarea</u> Lo que puede ocurrir - lesión: <u>aplastamiento después</u> Comportamiento Recomendado: <u>comunicar antes de hacer la tarea</u>	
8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
9. Precauciones durante la descarga, izaje y traslado de materiales.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
10. Usar vehículos y equipo móvil según su diseño y función para el trabajo.		✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
11. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.		✓	Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO (SBC)

Operaciones Mina

Nombre del Observador: Javier Aguirre Aguirre Fecha: 15/04/26 Hora: 5:30 Día: L M Mi J V S D

Área de Observación: Tajo - Botaderos - Parques - Pase T1 - Polvorines - Cancha de Nitratos - Cancha de aceros - Laboratorios - Dep. Lixiviables - Chancadora - Otras

Actividad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración - Contratista - Otros

Tarea: Operación de Equipos Auxiliares - Perforación - Carguío Palas/Cargador Frontal - Voladura - Trabajo Físico - Carguío Explosivos - Inspección - Izaje

Drenaje - Limpieza de planta - Conducción - Otros

Tarea Observada (indique que tarea esta realizando el Observado): Limpieza de piso de pala

- Marque (✓) **S** si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓) **P** si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
- Describe las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Marque (✓) **R** para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

	S	P	Preocupaciones	R
1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	✓
2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	✓
3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
5. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.	✓		Comportamiento Preocupante que vio (precise qué EPP no se utiliza): Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	✓
8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
9. Precauciones durante la descarga, izaje y traslado de materiales.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
10. Usar vehículos y equipo civil según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
11. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.	✓		Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	

