

Universidad Politécnica de la Zona metropolitana de Guadalajara Ing. Mecatrónica Dinámica De robots

- Flores Macias Cesar Fabian
- Gutiérrez Chávez Amaury Efraín
- Canales Ochoa Fabian
- Martínez Hernández Samuel Caleb

Brazo SCADA

Contenido

| Introducción | 3 |
|---|----|
| Diseño y objetivo | |
| Materiales y controladores | |
| | |
| Inclusión de visión artificial | |
| Función de transferencia de los motores | |
| Control de motores | 11 |
| Costos | 15 |

Introducción

Damos el nombre de Scada (Supervisory Control And Data Acquisition o Control con Supervisión y Adquisición de Datos) a cualquier software que permita el acceso a datos remotos de un proceso y permita, utilizando las herramientas de comunicación necesarias en cada caso, el control del mismo.

Atendiendo a la definición vemos que no se trata de un sistema de control, sino de una utilidad software de monitorización o supervisión, que realiza la tarea de interfase entre los niveles de control (PLC) y los de gestión a un nivel superior.

- SCADA proviene de las siglas de Supervisor y Control And Data Acquisition (Adquisición de datos y supervisión de control).
- Es una aplicación software de control de producción, que se comunica con los dispositivos de campo y controla el proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador.
- Proporciona información del proceso a diversos usuarios: operadores, supervisores de control de calidad, supervisión, mantenimiento, etc.
- Los sistemas de interfaz entre usuario y planta basados en paneles de control repletos de indicadores luminosos, instrumentos de medida y pulsadores, están siendo sustituidos por sistemas digitales que implementan el panel sobre la pantalla de un ordenador.
- El control directo lo realizarlos controladores autónomos digitales y/o autómatas programables y están conectados a un ordenador que realiza las funciones de diálogo con el operador, tratamiento de la información y control de la producción, utilizando el SCADA.


Diseño y objetivo

El brazo SCADA (remachadora) tuvo ciertos cambios con respecto al diseño anterior, este nuevo diseño tiene mejoras notables, entre ellas se destacan las siguientes.

- Mas espacio en la plataforma móvil
- Una mejor distribución de los motores de carga
- Una mayor estabilidad al momento de su construcción
- Mejor acomodo del cableado
- Posibilidades de actualización futura

No todo en el diseño es perfecto, siguieron ciertos detalles de fricción entre las barras estabilizadoras y las bases (no podían introducirse debido al diferente diámetro entre uno y otro), Unas de las cosas que se veden mejorar son las siguientes.

- Desvió del equilibro del motor principal (sube y baja la base)
 Mejorar presentación visual (todo está correcto, únicamente pintarlo)
- Creación de polea móvil para el grado de libertad.



Materiales y controladores

Una de las mayores problemáticas al momento de diseñar y crear un robot es el hecho de tener en cuenta las principales problemáticas que se pueden presentar, en este proceso se debe tener el claro es peso estimado del producto terminado y funcionando, así como los costos estimados de las piezas y herramientas que se utilizaran para darle vida a este tipo de proyectos, de una tarjeta raspberry pi hasta un motor a pasos bipolar, con controlador específico. Los sensores utilizados para este proyecto son:

- Sensores de posición
- Cámara de raspberry pi v2





Los cerebros lógicos a utilizar serán correspondientes a los tipos de sensores

- Raspberry pi 3b+
- Psoc 5Lp

- 2 motores nena 23 Bipolares
- 1 motor nema 17







Utilizando los códigos y usos de la visión artificial se decidió agregar un código con la librería OpneCV para que este pueda realizar la acción de hacer saber al robot donde es una superficie plana o un espacio vació, dependiendo de hacia a donde este apuntando el robot.

Para ello se utilizará el código siguiente, el cual tiene como función poder detectar la profundidad dependiendo del nivel de luz en el ambiente.

Inclusión de visión artificial

Codigo:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
Created on Tue Mar 31 23:12:05 2020
@author: sarah
import cv2
import argparse
import sys
Import numpy as np
keep_processing = True
selection in progress = False # Apoya a la seleccion de región interactiva
fullscreen = False #ejecutar en modo pantalla completa
# analizar argumentos de línea de comandos para ID de cámara o archivo de video.
parser = argparse.ArgumentParser(description='Perform ' + sys.argv[0] + ' example operation on incoming camera/video image')
parser.add_argument("-c", "--camera_to_use", type=int, help="specify camera to use", default=0)
parser.add_argument("-r", "--rescale", type=float, help="rescale image by this factor", default=1.0)
parser.add_argument('video_file', metavar="video_file', type=str, nargs='?', help='specify optional video file')
args = parser.parse_args()
# seleccione una región usando el mouse
def on_mouse(event, x, y, flags, params):
    global boxes
    global selection_in_progress
    current_mouse_position[0] = x
    current_mouse_position[1] - y
    if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
        boxes = []
         # imprimir "Iniciar posición del mouse: " + str(x)", "+str(y)
        sbox = [x, y]
        selection_in_progress = True
        boxes.append(sbox)
    elif event == cv2.EVENT LBUTTONUP:
         # imprimir "Finalizar posición del mouse:" +str(x)+","+str(y)
         ebox = [x, y]
        selection in progress = False
        boxes.append(ebox)
# centro de retorno de un conjunto de puntos que representan un rectángulo
   x = np.float32((points[0][0] + points[1][0] + points[2][0] + points[3][0]) / 4.0)
    y = np.float32((points[0][1] + points[1][1] + points[2][1] + points[3][1]) / 4.0)
    return np.array([np.float32(x), np.float32(y)], np.float32)
```

Este no es el código en su forma completa, es una muestra de como esta desarrollado el código que se utilizara y el resultado al momento de ejecutar este código es el siguiente.




Imagen #1




Imagen #2


Al correr este código nos muestra una serie de 4 parámetros modificables, esto nos será de gran utilidad para poder configurar la cámara al nivel de luz en el que este trabajando el brazo. Por lo cual podrá trabajar en entornos de bajo nivel de iluminación, siempre y cuando se configure a un nivel estable estos parámetros del código.

Función de transferencia de los motores

La función de transferencia consiste en la relación matemática en el dominio de Laplace, que asocia la variable de salida de un sistema con la variable de entrada al mismo (Ogata, 2010).

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}; \tag{1}$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n};$$
 (2)



| Parámetro | Relación matemática |
|--|---|
| Frecuencia natural del sistema | ω_0 |
| Factor de Amortiguamiento | $\zeta = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\pi^2}{\ln^2(M_p)}}};$ |
| Frecuencia natural amortiguada | $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2};$ |
| Tiempo de levantamiento | $t_r = \frac{1}{\omega_d} arctan\left(\frac{-\omega_d}{\zeta\omega_0}\right);$ |
| Tiempo pico | $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$; |
| Sobre paso máximo | |
| Tiempo de establecimiento (criterio del 2% y del 5%) | $M_p = e^{\sqrt{1-\zeta^2}};$ $t_s(2\%) = \frac{4}{\zeta\omega_0};$ $t_s(5\%) = \frac{3}{\zeta\omega_0};$ |

De acuerdo al principio de funcionamiento y a los detalles constructivos de una máquina eléctrica de CC, el Torque generado por la misma es directamente

proporcional a la corriente que circula por la armadura de la misma y al flujo magnético generado por el inductor, como muestra la siguiente expresión:

$$T(t) = \left(\frac{p}{a}\right) \cdot \frac{Z_a}{2\pi} \cdot \Phi(t) \cdot i_a(t) = K_t \cdot i_a(t)$$

donde:

p : número de pares de Polos de la máquina

a : número de pares de circuitos paralelos de la armadura


Zu: número total de conductores en la armadura

La constante de proporcionalidad K_l , se denomina "Constante de Par del Motor", y depende de las características constructivas de la máquina y del flujo magnético generado por el campo del inductor.


Control de motores

En el caso del control del robot ya que no pudimos realizar el movimiento con "ros" sobre los motores optamos por utilizar la práctica UART el objetivo es hacer una comunicación entre la comunicación de la Psco con nuestros motores a pasos y la terminal PUTTY para lograr hacer que los motores giren 360 y -360 también que indique el proceso del motor. Según el movimiento del motor.

 La primera parte fue es realizar el diagrama para el puerto UART:




En este caso solo se necesitaron dos pines de salida ya que el motor va de la mano con un driver que controla el motor así que



solo se necesita un pulso y dirección por eso los dos pines. Esta es la dirección de los pines hacia mi psoc:

Después compilamos, ya que todo esté bien pasamos a la programación.



Esas son las librerías necesarias para poder hacer la comunicación de la psoc y putty.

Esta parte del programa es para controlar la velocidad y precisión del motor y darles control a los pines de salida:

Las siguientes imágenes forman parte del código que utilizamos para manipular los motores:

```
Design Wide Resou 8
                             26
                                  const int speed = 2;
    Pins:
                             27
                                 const double AGrados = 1.6r
    M. Analog
                             28
    (I) Gocks
                             29 □ char
                                                str[STR_LES+1] ; /* print buffer */
    # Interrupts
                             30
                                                str index = 0 :
    DM6A
                             31 int
                                                str ready = 0 ;
    System 5
    T Directives
                             33 void horario(int grados) (
    Flash Security
                                     for (int x = 0; x<=grados*8.7777; x++) [
                             340
                                          Pin_1 Write(1);
    EZ EEPROM
                             35
                                          Pin 2 Write(1);
Pin 3 Write(0);
                             35
Header Files
                             37

    cyapicalibacks.l.

                                          Pin 4 Write(0);
                             38
Source Files
                             39
                                          CyDelay(speed);
    c) manue
Generated Source
                             40
                                         Pin I Write(0);
                             41
  B PSoC5
                                          Pin 2 Write(1);
Pin 3 Write(0);
Pin 4 Write(0);
                             42
    E cy_boot
                             45
     Em_EEPRON
                             44
    E isrRX
                             45
                                          CyDelay(speed);
    Pin_1
                             46
                                     13
    H Pin_2
                             47 -1
    # Pin_3
                             48
    E Pin_4
                             49 | void antihorario [int grados] [
    E UART 1
                             50
                                      for (int x = grados*0.9; x>=0; x--) (
     H UART_1_int
                             51
                                          Pin 1 Write(1):
       grodeshan
                                          Pin I Write(0);
       ] cycodeshan
```

```
Start Fage | make | TopDesign.cost | 08_UART.cohir
                               elgrisline par is delimites (sinch t d) (
Workspace '05_LIART-000 A
                                       int result = 0 /
Project '08_UAIT' [C]
                               631
                                        switch (c) &
   A TopDesign cysch
                                       CARS CEL
  Design Wide Reson
                                       case 1ft
      # First
                               68
                                       case TAB:
case SPACE:
      M. Analog
      ① Cocks
                               68
                                           result = c /
      F Interupts
TO DMA
                               e u
                                           break /
      System
                               91
72 -1
                                       return; result ) /
      Directives
      Flash Security
      EZ EEPRON
                               76 Tweed clays
                                    MART_1_PutString(*\033|55\033|E*);
  Holder Filet.
      (cyapical backs.)
 B 😂 Source Files
                               78 | void print (char *str) (
      E mint
                               20 1
                                       WART_1_PutString(#tm) /
 B → Gerented, Source

B → PSeCS
                               81
      Hi Cychoon
                               RD | Ant check_sts (word) (
      THE STREET
                               83
                                       int result = 0 /
       el 😂 isrRII.
      H D Phy. T
                                       while ((result == 0) 44 (UART_1_SetSxBufferSize())) (
                               950
                                          III Pin 2
                               84
       H C Pn.I
                               87
      ma Pin 4
                               mb)
       N WART_I
       HI CO LIMBT, T. Jest
        1 cycodeihau
                               93.15
         ] circodeshan
         ) sycodethin ,
                      Netice List:
```

Como se muestra en la siguiente imagen, esta es la terminal putty y nos indica que es un motor grados y en este caso le pusimos 360 grados y nos indica que está realizando el proceso (Girando)



Y estas son fotos del circuito ya armado con motor a pasos:





Costos

- Monotes nema #23 \$298
- Motor nema #17 \$177
- Psoc 5Lp \$210
- RaspBerry pi 3b+ \$1500
- Cámara Raspberry v2 \$989
- Sensores de Posición \$20





