

LACA SELLADORA JHOMERON

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto de gran calidad elaborado con resinas nitrocelulosas y alquídicas que confieren propiedades de excelente adherencia, gran flexibilidad, dureza y nivelación. Después de su rápido secado deja una película de textura suave y es fácil de fijar.

USOS

Se usa para preparar la superficie en la industria de la madera sellando orificios, porosidades y vetas para su posterior acabado y como base cuando se aplica el sistema Nitrocelulosa.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Vehículo:	Nitrocelulosa - alquídico
Acabado:	Satinado
Color:	Ámbar transparente
Sólidos en peso (%):	21.5 - 25.5
Sólidos en volumen (%):	13.1 - 17.1
Densidad (kg/gal):	3.371 - 3.471
Espesor de película seca recomendada:	1 - 1.5 mils (25.4 - 38.1 micrones)
Rendimiento teórico:	23 m ² /gal a 1 mils de espesor seco.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

Tiempo de secado a 25 °C

Al Tacto:	10 – 15 minutos.
Duro:	24 horas
Repintado:	Mín. 4 horas. Máx. indefinido

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie debe estar seca, libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Madera: Lijar la madera hasta eliminar residuos contaminantes, la superficie debe estar completamente seca, libre de polvo o cualquier otro contaminante. Luego para rellenar orificios y vetas aplicar Laca Sellador Jhomerón.

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Espátula: Sin diluir.

Brocha, rodillo o mota: Diluir 1 volumen de Laca Selladora con 1 volumen de Extra thinner 3k

Soplete: Diluir 1 volumen de Laca Selladora con 2 volúmenes de Extra thinner 3k

Solvente de dilución y Limpieza: Extra thinner 3k

CONDICIONES AMBIENTALES

- No aplicar durante tiempo de lluvia o lloviznas.
- No aplique sobre superficies húmedas ni cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- Verifica la óptima preparación de superficie.
- Verifica que se disponga de la laca y el diluyente recomendado.
- El equipo de aplicación seleccionado debe encontrarse limpio y en buen estado. Lávalo con disolvente de limpieza.
- Homogeniza completamente la pintura, agrega el diluyente recomendado de acuerdo al método de aplicación a utilizar. Diluye sólo lo que se va a usar.
- Aplica una capa uniforme, no recargar.
- Después de 60 minutos de secado, uniformiza la superficie gradualmente con lijas muy finas.
- Aplica la segunda mano y solo si es necesario la tercera capa, realiza el mismo procedimiento hasta preparar la superficie de acuerdo a tus necesidades.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.



5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1 galón.

