

BASE ZINCROMATO EPÓXICO BISMARCK SISTEMA 3/4:1/4

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento inhibidor de la corrosión metálica para una mayor protección, es de alta calidad.

Otorga propiedades como: buena resistencia a la abrasión, excelente resistencia química, gran adherencia, de elevada dureza de gran protección anticorrosiva y es de rápido secado.

Uso: Como fondo en la protección de superficies de hierro y acero expuestas a ambientes industriales, bodegas de embarcaciones de todo tipo, para protección de acero estructural y tuberías para todo tipo de ambiente industrial y marino.

Resistencia, hasta 150°C (esporádico), al agua dulce o salada, a agentes químicos ácidos o alcalinos y a la intemperie. Suministro diverso.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Vehículo: Resina epóxica.
Acabado: Semi-Brillante
Color: Según carta de colores
Mecanismo de curado: Reacción química.
Viscosidad (KU) a 25°C: 110 – 120
Sólidos en peso (%): 71.1 – 76.1
Sólidos en volumen (%): 54.4 – 60.4
Densidad (kg/gal): 4.8 – 5.5
Espesor de película seca recomendada:
1.5 - 2 mils (38.1 - 50.8 micrones)

Rendimiento teórico: 32.3 m² por ¾ de galón a 2 mils de espesor seco.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado y el estado de la superficie.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie debe estar seca y libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Hierro o Acero nuevo: Preparación con chorro abrasivo grado cercano al metal blanco según norma SSPC-SP10 (método para limpiar superficies metálicas antes de pintarlas).

Hierro o Acero antiguos: Preparación con chorro abrasivo grado comercial según norma SSPC-SP6 (superficies con corrosión leve) o limpieza manual mecánica según norma SSPC-SP2 o SSPC-SP3 (superficies con pintura envejecida y oxidación), de acuerdo al servicio.

NOTA

- Usa removedor de pintura para eliminar todo tipo de pinturas deterioradas o en buenas condiciones sólo si se desea cambiar por otra.
- Si el sustrato presenta daños como arañazos, grietas o abolladuras se debe de realizar el calafateo con MASILLA CARAMELO A+B, alisar las imperfecciones y dejar libre de cualquier contaminante.

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo: Resistentes a disolventes epóxicos.

Soplete convencional: Similar a Devilbiss JGA-502, boquilla 704E con regulador de presión, filtros de aceite y humedad.

Soplete airless: Similar a Graco Bulldog 30:1, boquilla 0.017" – 0.021" con filtro malla 60.

Solvente de dilución y Limpieza: Disolvente Epóxico

DATOS DE APLICACIÓN

Relación de mezcla en volumen:

3 volumen de BASE ZINCROMATO EPOXICO BISMARCK 3/4:1/4

1 volumen de CATALIZADOR EPOXICO BISMARCK 3/4:1/4

1 volumen de disolvente epóxico, máximo.

Tiempo de inducción: 15 minutos

Tiempo de vida útil de la mezcla: 5 horas a 25°C

Espesor de película seca recomendado:

1.5 – 2.0 mils por capa (38.1 – 50.8 micrones)

Espesor de película húmeda requerida:

3.0 – 4.0 mils por capa (75 – 101.6 micrones)

Tiempo de secado a 25 °C

Al Tacto: 2 – 4 horas

Duro: 20 – 24 horas

Repintado: Mín.12 horas



CONDICIONES AMBIENTALES

- No aplicar durante tiempo de lluvia o lloviznas.
- No aplique sobre superficies húmedas ni cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifica la limpieza correcta de la superficie y que se disponga de todos los componentes.
2. Homogeniza cada componente por separado, previo a la mezcla. Usa un agitador neumático o eléctrico.
3. Vierta 3 volúmenes de la base en un recipiente limpio y luego un volumen del catalizador.
4. Mezcla totalmente los dos componentes usando el agitador.
5. Para facilitar la aplicación, agrega un máximo de un volumen del disolvente epóxico y mezcla otra vez.
6. Aplica la pintura en pasadas uniformes, cubriendo más del 50% de cada pasada.
7. No Aplicar al sobrepasar el tiempo de vida útil.
8. Repintar dentro del tiempo recomendado.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto y sin mezclar. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1 galón con contenido $\frac{3}{4}$ de galón.

