

ESMALTE EPÓXICO BISMARCK SISTEMA 3/4:1/4

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto formulado a base de resina epóxica, otorgando una película dura, de buena resistencia a la abrasión, excelente resistencia química, de gran permeabilidad, larga durabilidad y es de rápido secado.

Uso: Como acabado epóxico de superficies de hierro y acero expuestas a ambientes industriales, bodegas de embarcaciones de todo tipo, tuberías para todo tipo de ambiente industrial y marino tanto en interiores como a la intemperie.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Vehículo: Resina epóxica.
Acabado: Brillante
Color: Según carta de colores
Mecanismo de curado: Reacción química.
Viscosidad (KU) a 25°C: 95 – 105
Sólidos en peso (%): 69.9 - 74.9
Sólidos en volumen (%): 53.5 – 59.5
Densidad (kg/gal): 4.7 - 5.3
Espesor de película seca recomendada:
1.5 - 2 mils (38.1 - 50.8 micrones)

Rendimiento teórico: 31.5 m² por ¾ de galón a 2 mils de espesor seco.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado y el estado de la superficie.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Toda superficie debe estar seca y libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Concreto: se recomienda aplicar en superficies previamente imprimadas.
En caso de cemento nuevo, se deberá esperar 28 días de secado antes de proceder a pintar.

Madera: se recomienda aplicar previamente un sellador para madera, luego aplique este acabado.

Hierro o Acero: se recomienda aplicar previamente base epóxico o base zincromato epóxico.

En superficies con pintura en buen estado, lijar suavemente y asegurar la limpieza de la superficie, eliminando restos de grasa, aceite u otros contaminantes.

En superficies con pintura en mal estado, retirar la pintura mal adherida con ayuda de una espátula o con herramientas mecánicas, lijar y asegurar la limpieza de la superficie.

NOTA

- Si el sustrato presenta daños como arañazos, grietas o abolladuras se debe de realizar el calafateo con MASILLA CARAMELO A+B, alisar las imperfecciones y dejar libre de cualquier contaminante.

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo: Resistentes a disolventes epóxicos.

Soplete convencional: Similar a Devilbiss JGA-502, boquilla 704E con regulador de presión, filtros de aceite y humedad.

Soplete airless: Similar a Graco Bulldog 30:1, boquilla 0.017" – 0.021" con filtro malla 60.

Solvente de dilución y Limpieza: Disolvente Epóxico

DATOS DE APLICACIÓN

Relación de mezcla en volumen:

3 volumen de ESMALTE EPOXICO BISMARCK 3/4:1/4

1 volumen de CATALIZADOR EPOXICO BISMARCK 3/4:1/4

1 volumen de disolvente epóxico, máximo.

Tiempo de inducción: 15 minutos

Tiempo de vida útil de la mezcla: 5 horas a 25°C

Espesor de película seca recomendado:

1.5 – 2.0 mils por capa (38.1 – 50.8 micrones)

Espesor de película húmeda requerida:

3.0 – 4.0 mils por capa (75 – 101.6 micrones)

Tiempo de secado a 25 °C

Al Tacto: 2 – 4 horas

Duro: 20 – 24 horas

Repintado: Mín.12 horas



CONDICIONES AMBIENTALES

- No aplicar durante tiempo de lluvia o lloviznas.
- No aplique sobre superficies húmedas ni cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifica la limpieza correcta de la superficie y que se disponga de todos los componentes.
2. Homogeniza cada componente por separado, previo a la mezcla. Usa un agitador neumático o eléctrico.
3. Vierta 3 volúmenes del esmalte en un recipiente limpio y luego un volumen del catalizador.
4. Mezcla totalmente los dos componentes usando el agitador.
5. Para facilitar la aplicación, agrega un máximo de un volumen del disolvente epóxico y homogeniza.
6. Aplica la pintura en pasadas uniformes, cubriendo más del 50% de cada pasada.
7. No apliques al sobrepasar el tiempo de vida útil.
8. Repintar dentro del tiempo recomendado.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto y sin mezclar. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1 galón con contenido $\frac{3}{4}$ de galón.

