

Settingan plc 402 jika ingin koneksi dengan kabel lan di modul QJ71E71 kalua onsite bisa menggunakan usb agar mudah

HG111 Pid Program Production





HG111 Pid Program CIP







HG111 Output Signal 4-20ma to Danfoss tetra, Modul Q68DAIN





M5101 Adalah Internal Relay untuk menyatakan kalua saat ini sedang berada di proses CIP

ZR5553 Adalah output signal 4-20ma menuju inverter Danfoss tetra modul Q68DAIN CH4, Range plc 0-4000 (4-20MA)

HG111 FEEDBACK Kondisi Signal





HG111 Kondisi Remote Start / Signal on motor



HG111 Kondisi Preassure on





Y119 Adalah Output plc Untuk signal on preassure 1 hg111

Y11A Adalah Output plc Untuk signal on preassure 2 hg111



Arti dari blok leader ini adalah, akan memberikan kondisi on dari step 16-25 pada milk pasteurizer separation,

K16 = Konstanta 16 = Step 16,

W91 Adalah alamat step milk Pasteurizer separation

HG111 Trigger Internal Relay untuk Kondisi cip



CIP-B

Step			
00	Stop	61	Pipe Route Configuration
01	Pipe Route Configuration	62	Waiting For CIP Unit
02	Waiting For CIP Unit	63	CIP
03	CIP	64	Discharge
04	Discharge	65	CIP Complete
05	CIP Complete	71	Pipe Route Configuration
11	Pipe Route Configuration	72	Waiting For CIP Unit
12	Waiting For CIP Unit	73	CIP
13	CIP	74	Discharge
14	Discharge	75	CIP Complete
15	CIP Complete	81	Pipe Route Configuration
21	Pipe Route Configuration	82	Waiting For CIP Unit
22	Waiting For CIP Unit	83	CIP
23	CIP	84	Discharge
24	Discharge	85	CIP Complete
25	CIP Complete	91	Pipe Route Configuration
31	Pipe Route Configuration	92	Waiting For CIP Unit
32	Waiting For CIP Unit	93	CIP
33	CIP	94	Discharge
34	Discharge	95	CIP Complete
35	CIP Complete	101	Pipe Route Configuration
41	Pipe Route Configuration	102	Waiting For CIP Unit
42	Waiting For CIP Unit	103	CIP
43	CIP	104	Discharge
44	Discharge	105	CIP Complete
45	CIP Complete	111	Pipe Route Configuration
51	Pipe Route Configuration	112	Waiting For CIP Unit
52	Waiting For CIP Unit	113	CIP
53	CIP	114	Discharge
54	Discharge	115	CIP Complete
55	CIP Complete	121	Pipe Route Configuration
		122	Waiting For CIP Unit
		123	CIP
		124	Discharge
		125	CIP Complete
		131	Pipe Route Configuration
		132	Waiting For CIP Unit
		133	CIP
		134	Discharge
		135	CIP Complete

Pompa p121

Pompa p121 --> PHE --> NEW HG111

Pompa p121 Frekuensi 40 hz

OUTLET P121 0.48 Mpa (4.8 Bar) pada step waterpush

Inlet P121 0.2 Mpa (2 Bar) pada step waterpush

PHE

Pompa p121 --> PHE --> NEW HG111

OUTLET PHE 0.32 Mpa (3.2 Bar)
pada step waterpush

Valve Bypass cip

Valve Bypass cip, digunakan agar flow cip tembus 15000 h/l dan flow out homo 10000 h/l

Alamat di PLC = x118


INV Setting P121
P121
Manual
PID Control (SP.20)


INV Setting P111
P111
Manual
PID Control (SP.20)
FIC111


DDC Setting FIC111(1)
26/05/26 12:41 B22031
FIC111
P111
Manual



Parameter % untuk di jadikan pid hg111

ZR14314 = terletak pada cpu 101, harus di pindah ke 402 dengan tag w

CPU 101



ZR 14314 adalah alamat out FIC111 0-100%, 611 Menandakan 61.1 %

Zr3313 adalah alamat out pid hz p111, 3666 adalah output freq ke inverter 36.66 hz

500 (50.0 hz) x k4000 / k1000 = k2000,

k2000 = 30hz motor k4000 = 60hz

Setingan Danfoss 0-60hz

Rumus sederhananya sekarang

500 (50.0 hz) x k4 = k2000,





K0 berfungsi untuk menambahkan offset %, 100 = 10%, 615 adalah 61.5%