



Integrantes




Moyano Mathius


Project Manager



Chavéz Annthony



Guamán Vinicio



Perugachi Michelle

Tabla de Contenidos




Introducción

• Organización del documento, audiencia, alcances y referencias.



High Level Design

 Organización empresarial, misión y visión, objetivos, organigrama, servicios.



Low Level Design


- Topología Lógica
- Hardware
- Tabla de direccionamiento ip
- Configuraciones

Implementación




Objetivo General

Desarrollar un plan de red que permita establecer la conectividad entre la matriz y dos sucursales de Corporación MARESA mediante el análisis de la topología lógica y el diseño de infraestructura de red para asegurar una correcta administración de la información y los datos.



IDENTIFICAR Y ESTABLECER LAS NECESIDADES DE CADA DEPARTAMENTO EN BASE A FUNCIONES Y SERVICIOS PARA ASÍ GESTIONAR LA CANTIDAD DE HOSTS QUE SE NECESITAN.

Organigrama



Servicios

DHCP




EMAIL





HTTPS











HARDWARE



Cisco Catalyst 2960



·INTERFACES:

·24 PUERTOS 10/100 ETHERNET

·MEMORIA RAM: 128 MB

·MEMORIA FLASH:64 MB

ESTÁNDARES: IEEE 802.1D SPANNING TREE PROTOCOL, IEEE 802.1P COS PRIORITIZATION, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W, ESTÁNDARES: IEEE 802.1D SPANNING TREE PROTOCOL, IEEE 802.1P COS PRIORITIZATION, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1S, IEEE

802.1W,

·SISTEMA OPERATIVO: CISCO IOS, LAN LITE

CERTIFICACIONES: ISO 9001 Y 14001

HARDWARE

Cisco 4331 Integrated Services Router



·ESTÁNDARES DE RED: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1AG,IEEE 802.3AH.

·PROTOCOLO DE RUTEO: BGP,EIGRP,IS-IS/OSPF

·MEMORIA FLASH: 4000 MB

·MEMORIA INTERNA: 4096 MB

·TAMAÑO MÁXIMO DE TARJETA DE MEMORIA: 16 GB

·VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS:

10,100,1000 MBIT/S,

HARDWARE



Cisco Catalyst 3560 Series Switches




·MEMORIA RAM 128 MB
·CANTIDAD DE PUERTOS 48 X ETHERNET 10BASE-T,
·ETHERNET 100BASE-TX
·VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS 100
·MBPS
·PROTOCOLO DE INTERCONEXIÓN DE DATOS ETHERNET,

FASTETHERNET

Topología Matriz-UIO

TOTAL HOSTS 66

MODELO JERARQUICO



Financiero 14 + 2
Departamento TI 10 + 2
Administrativa 25 + 4
Jurídico 8 + 1




Tabla de direccionamiento IP

| Nombre del departamento | VLAN | Dirección IP | Gateway | Rango de Puertos | Rango de excluidos |
|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| MATRIZ | VLAN 8 Jurídico | 192.168.1.32/28 | 192.168.1.33 | Fa0/5 -10 | 192.168.1.33 192.168.1.38 |
| MATRIZ | VLAN 4 Administrativa | 192.168.0.128/27 | 192.168.0.129 | Fa0/11 -16 | 192.168.0.129 192.168.0.138 |
| MATRIZ | VLAN 22 DepTI-Matriz | 192.168.0.240/28 | 192.168.0.241 | Fa0/17 -21 | //192.168.0.241 192.168.0.244 |
| MATRIZ | VLAN 19 Financiero | 192.168.0.192/28 | 192.168.0.193 | Fa0/22 -24 | 192.168.0.193 192.168.0.199 11 |

Tabla de Servidores

Servidor Matriz

| Servicio | Dirección IP | Gateway | | |
|----------|---------------|---------------|--|--|
| MAIL | 192.168.0.242 | 192.168.0.240 | | |
| FTP | 192.168.0.242 | 192.168.0.240 | | |
| DHCP | 192.168.0.242 | 192.168.0.240 | | |
| HTTPS | 192.168.0.242 | 192.168.0.240 | | |

Topología Sucursal-1-GYE

TOTAL HOSTS 47

Departamento TI 10 + 2 Bodega 20 + 3 Marketing 10 + 2




Tabla de direccionamiento IP

| Nombre del departamento | VLAN | Dirección IP | Gateway | Rango de puertos | Rango de excluidos |
|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| Sucursal-GYE | VLAN 2 Marketing | 192.168.0.208/28 | 192.168.0.209 | Fa0/4 -10 | 192.168.0.209 192.168.0.211 |
| Sucursal-GYE | VLAN 12 Bodega | 192.168.0.160/27 | 192.168.0.161 | Fa0/11 -19 | 192.168.0.161 192.168.0.165 |
| Sucursal-GYE | VLAN 22 DepTI-Suc1 | 192.168.0.224/28 | 192.168.0.225 | Fa0/20 -24 | 192.168.0.225 192.168.0.228 |

Tabla de Servidores

Servidor Suc-GYE

| Servicio | Dirección IP | Gateway | | |
|----------|---------------|---------------|--|--|
| MAIL | 192.168.0.226 | 192.168.0.224 | | |
| FTP | 192.168.0.226 | 192.168.0.224 | | |
| DHCP | 192.168.0.226 | 192.168.0.224 | | |
| HTTPS | 192.168.0.226 | 192.168.0.224 | | |

Topología Sucursal-2-CUEN

TOTAL HOSTS 128 Servicio-cliente 10+ 2
Departamento TI 10 + 2
Ventas 80 + 24





Tabla de direccionamiento IP

| Nombre del departamento | VLAN | Dirección IP | Gateway | Rango de puertos | Rango de excluidos |
|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| Sucursal-CUEN | VLAN 10 Ventas | 192.168.0.0/25 | 192.168.0.1 | Fa0/4 -15 | 192.168.0.1 192.168.0.10 |
| Sucursal-CUEN | VLAN 22 DepTI-Suc2 | 192.168.1.0/28 | 192.168.1.1 | Fa0/16 -20 | 192.168.1.1 192.168.1.3 |
| Sucursal-CUEN | VLAN 107 Servicio Cliente | 192.168.1.16/28 | 192.168.1.17 | Fa0/21 -24 | 192.168.1.17 192.168.1.19 |

Diseño de Alto Nivel



Conclusiones

- Mejora de la comunicación y conectividad: La implementación de una red adecuada/permitirá una comunicación fluida y eficiente entre la matriz y las sucursales de Corporación MARESA.
- Gestión eficiente de la información y los datos: Un diseño de infraestructura de red bien planificado y adaptado a las necesidades de cada departamento garantizará una correcta administración de la información y los datos de la empresa.
- Optimización de recursos: Al identificar y establecer las necesidades de cada departamento, se podrá gestionar la cantidad de hosts necesarios de manera eficiente.
- Incremento de la productividad. Una red bien diseñada y establecida permitirá a los empleados de Corporación MARESA acceder de forma rápida y segura a los recursos y servicios necesarios para realizar sus tareas.

Referencias

Corporación Maresa. (2021). Corpmaresa.com.ec.
 https://www.corpmaresa.com.ec/