雲林科技大學 資訊工程系所

Week16-壓力感測器應用 及氣體感測器之應用

指導教授:陳木中 教授

授課學生:詹沐恩 學生

中華民國 113 年 5 月 30 日

A. 氣體感測器的應用(GAS Sensor)

> 程式碼

在 setup()函數中設置內建 LED 為輸出並初始化串口通訊,波特率設置為 9600。loop()函數每秒讀取 A0 腳位的模擬輸入值,並將其以串口方式輸出。這樣可以實時監控 A0 腳位的模擬輸入

數據。

```
void setup()
{
   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
   Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
   int data=analogRead(A0);
   Serial.print("A0= ");
   Serial.println(data);
   delay(1000);
}
```


▶ 使用元件(Gas Sensor)

1. 氣體傳感器是一種用來檢測特定氣體濃度的設備,常用於環境監測、安全檢測和工業控制等領域。它通過將氣體濃度轉換為電信號來實現對氣體的測量和監控。

Gas Sensor

> 接線電路


1.將 Gas Sensor 模組與 Arduino 做連接,Gas Sensor 接 A0接腳,+接 vcc -接 GND




> 實驗結果

1.Tilt SensorTilt Sensor 是一種用來測量物體傾斜角度的裝置,常用於自動化系統、電子設備及安全系統中。它通過檢測重力的變化來確定物體的傾斜方向和角度,提供精確的角度信息。


煙霧	靠近	遠離
偵測數值	312	85



實驗結果:A0=312(煙霧靠近)



實驗結果:A0=85(煙霧遠離)



實驗結果:Register=100k(更改電阻值)

B. 壓力感測器的應用(Force Sensor)

> 程式碼

在 setup()函數中設置內建 LED 為輸出並初始化串口通訊,波 特率設置為 9600。loop()每秒讀取 A0 腳位的模擬輸入值,並將其 以串口方式輸出。這樣可以實時監控 A0 腳位的模擬輸入數據。


```
void setup()
{
   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
   Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
   int data=analogRead(A0);
   Serial.print("A0= ");
   Serial.println(data);
   delay(1000);
}
```

> 使用元件


力傳感器(Force Sensor)是一種測量物體受力大小的設備,通常用於檢測壓力、拉力和重量。它們通過電信號輸出

來表示所測量的力的大小,應用範圍 廣泛,包括機械製造、自動化控制和 醫療設備。



> 接線電路


1.將 Force Sensor 模組與 Arduino 做連接,Force Sensor 接 A0 接腳,+接 vcc -接 GND




> 實驗結果

1. 在 Force Sensor 實驗中,數據顯示施加力與感測器輸出之間呈現線性關係,這表明感測器的校準良好。實驗結果也顯示出在特定範圍內,感測器能精確測量不同大小的力量。最後,感測器的反應時間快速,能即時反映施加力的變化。


壓力傳感器	壓力	沒壓力
Α0	466	0



實驗結果:A0=0(無壓力 N)



實驗結果:A0=466(有壓力 10.00N)



實驗結果:A0=914(更改電阻值)

C. 曲率感測器的應用(flex sensor)

▶ 程式碼

在 setup()函數中設置內建 LED 為輸出並初始化串口通訊,波 特率設置為 9600。loop()每秒讀取 A0 腳位的模擬輸入值,並將其 以串口方式輸出。這樣可以實時監控 A0 腳位的模擬輸入數據。

```
void setup()
{
   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
   Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
   int data=analogRead(A0);
   Serial.print("A0= ");
   Serial.println(data);
   delay(1000);
}
```


➤ 使用元件(flex sensor)

1. Flex 感測器是一種可以測量彎曲程度的感應裝置,通常由柔性材料製成。當感測器彎曲時,其電阻會改變,從而產生相應的電信號。這些感測器廣泛應用於可穿戴設備、機器人和遊戲控制器等領域,用於檢測和反映運動和位置變化。

Flex Sensor

> 接線電路

➤ 1.將 flex sensor 模組與 Arduino 做連接,flex sensor 接 A0 接腳,+接 vcc -接 GND




> 實驗結果


1.Tilt SensorTilt Sensor 是一種用來測量物體傾斜角度的裝置,常用於自動化系統、電子設備及安全系統中。它通過檢測重力的變化來確定物體的傾斜方向和角度,提供精確的角度信息。

曲度	0 度	180 度
A 0	842	473

> 實驗結果




實驗結果:A0=842(0度)




實驗結果:A0=473(180度)

▶ 實驗結果(更改電阻值)



實驗結果:A0=33(0度)



實驗結果:A0=6(180度)

D. 7 段顯示器的應用

▶ 程式碼

控制七段顯示器顯示數字的。它使用一個包含七個引腳的 seg7 陣列來控制七段顯示器的七段,另一個包含十個元素的 TAB 陣列來存儲每個數字的顯示模式。在 loop() 函數中,它依次從 TAB 陣列中選取數字並顯示,每次顯示一秒鐘。 OutPort() 函數則根據輸入的數字來控制七段顯示器的各個段。

```
int seg7[]={3,4,6,7,8,2,1};
char TAB[]=\{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x27,0x7F,0x6F\};
int i,j;
void setup(){
for(i=0;i<7;i++){</pre>
 pinMode(seg7[i],OUTPUT);
 }}
void loop()
 for(i=0;i<10;i++)</pre>
 OutPort(TAB[i]);
 delay(1000);
  }}
void OutPort(byte dat)
 for(j=0;j<7;j++)</pre>
 if(dat%2 == 1)
  digitalWrite(seg7[j],LOW);
   digitalWrite(seg7[j],HIGH);
  dat=dat/2;
```


▶ 使用元件

七段顯示器是一種數字顯示設備,由七個可控制的燈段組成。每個 燈段代表數字的一部分,能顯示 0 到 9 的十個數字。通常用於計數 器、時鐘等電子設備中。




> 接線電路

1.將七段顯示器與 Arduino 做連接,七段顯示器接 1-10 接腳,+接 vcc -接 GND




> 實驗結果

1. 在 7 段顯示器實驗中,我們成功驅動七個 LED 段,每個段對應一個數字顯示。通過改變電壓和信號輸入,我們能夠控制顯示不同的數字。實驗結果顯示了 7 段顯示器在不同輸入條件下的可靠性和穩定性。



實驗結果:1



實驗結果:A0=7

E. 七段顯示器與曲率感測器的應用

▶ 程式碼

控制七段顯示器的輸出。首先定義了兩個陣列,分別是 seg7 和TAB,用於表示七段顯示器的腳位和顯示的數字對應的位元組。然後在 setup 函數中設置了七段顯示器的腳位為輸出模式。在 loop函數中讀取 A0 引腳的模擬值,根據計算結果決定顯示的數字,並將對應的位元組傳送到十段顯示器。

```
int seg7[]={3,4,6,7,8,2,10};
char TAB[]=\{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x27,0x7F,0x6F\};
int i,j;
void setup(){
   for(i=0;i<7;i++){
     pinMode(seg7[i],OUTPUT);
    }
   Serial.begin(9600);
   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); }
void loop(){
   int data=(analogRead(A0)-56)/22;
   Serial.print("A0= ");
   Serial.println(data);
   //int transfer=data/10;
   //Serial.println(transfer);
   OutPort(TAB[data]);
   delay(1000);
void OutPort(byte dat){
 for(j=0;j<7;j++){</pre>
     if(dat%2 == 1)
       digitalWrite(seg7[j],LOW);
      else
```

```
digitalWrite(seg7[j],HIGH);
dat=dat/2;}
```


▶ 使用元件

七段顯示器是一種數字顯示設備,由七個可控制的燈段組成。每個 燈段代表數字的一部分,能顯示 0 到 9 的十個數字。通常用於計數器、時鐘等電子設備中。




> 接線電路

▶ 1.將七段顯示器與 Arduino 做連接,七段顯示器接 1-10 接 腳,+接 vcc -接 GND




> 實驗結果


1.Tilt SensorTilt Sensor 是一種用來測量物體傾斜角度的裝置,常用於自動化系統、電子設備及安全系統中。它通過檢測重力的變化來確定物體的傾斜方向和角度,提供精確的角度信息。



實驗結果:A0=0~9(經由曲率感測器的曲度決定)



實驗結果:A0=5(經由曲率感測器的曲度決定)



實驗結果:A0=2(經由曲率感測器的曲度決定)

實驗心得:

我學到了如何利用不同的感測器來應用於電子裝 置中。

通過實驗,我了解到氣體感測器可以用於監測氣體濃度變化,壓力感測器可用於測量施加的力量,曲率感測器則可以感測物體的彎曲程度。

這些感測器能夠將物理量轉換為電信號,進而實 現對不同環境參數的監測和控制。

此外,我還學到了如何使用七段顯示器來顯示感 測器輸出的數據,從而實現對感測器數據的可視化呈 現。