
model拼搭说明书

65 件零件 · 12 步 · 0 个子组件



中文阅读版 · 零件小图 · 补充视角

黄色边线标记本步新增内容；实际颜色以每步零件清单为准。

稳定性优化暂缓；已有检查记录和提醒保留，说明书为待验证草稿。

本说明书不代表实物拼搭全过程已通过稳定性认证。

怎样使用这本说明书

尺寸以凸点数表示；零件清单同时提供 LDraw 编号和颜色编号。

1. 按编号逐步阅读；先取零件，再按黄色边线定位新增内容。

2. 子组件页：单独拼搭。装入页：查看主模型与子组件对照图。

3. 转动模型提示：按图改变观察方向，不改变零件之间的连接。

4. 补充视角页：观察同一步的另一侧；它不是额外的拼搭步骤。

子组件构建与装入位置

本方案按主模型顺序逐步拼搭，不含单独构建的子组件。

保留的数字检查记录

中间静力风险 9 步；按压插入风险提醒 0 步。

相关步骤保留简短提醒；完整求解参数与来源映射见原始报告。

这些指标不能换算成实际倒塌概率；本次没有做稳定性优化。

图像取景放大以便阅读，各页缩放不同，不能用于比较实际模型尺寸。

总零件清单 1 / 1


共 27 种零件与颜色组合，合计 65 件。

零件 / 尺寸	颜色（编号）	LDraw	数量
砖 1×1	红色 (4)	3005	1
砖 1×3	白色 (15)	3622	1
薄板 1×1	红色 (4)	3024	9
薄板 1×1	白色 (15)	3024	1
薄板 1×1	橙色 (25)	3024	7
薄板 1×1	红棕色 (70)	3024	1
薄板 1×1	中牛轧糖色 (84)	3024	2
薄板 1×1	深橙色 (484)	3024	4
薄板 1×2	红色 (4)	3023	1
薄板 1×2	白色 (15)	3023	2
薄板 1×2	橙色 (25)	3023	6
薄板 1×2	深橙色 (484)	3023	1
薄板 1×3	白色 (15)	3623	1
薄板 1×3	橙色 (25)	3623	5
薄板 1×3	Dark_Brown (308)	3623	1
薄板 1×4	橙色 (25)	3710	3
薄板 1×6	橙色 (25)	3666	1
薄板 2×3	橙色 (25)	3021	1
薄板 2×4	橙色 (25)	3020	1
45° 反斜面砖 2×2	橙色 (25)	3660	1
光面板 1×1	白色 (15)	3070b	3
光面板 1×1	橙色 (25)	3070b	4
光面板 1×1	Nougat (92)	3070b	2
光面板 1×1	Bright_Light_Orange (191)	3070b	1
光面板 1×2	白色 (15)	3069b	1
光面板 1×2	橙色 (25)	3069b	2
光面板 2×2	橙色 (25)	3068b	2

第 01 步


主模型

本步取 4 件零件




1 件 薄板 1×1

红棕色 · 3024




2 件 薄板 1×1

中牛轧糖色 · 3024



1 件 薄板 1×3

Dark_Brown · 3623




第 1 步：图中全部零件均为本步新增。

完成本步后继续下一步。

第 02 步


主模型

本步取 4 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024



1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




黄色边线：本步新增内容。

完成本步后继续下一步。

第 03 步


主模型

本步取 4 件零件




2 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

完成本步后继续下一步。

第 04 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024



2 件 薄板 1×2

白色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。


第 04 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 05 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 5 件零件




1 件 砖 1×3

白色 · 3622




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 2×4

橙色 · 3020




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



1 件 薄板 1×2

深橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。


第 05 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 06 步


主模型

本步取 5 件零件




2 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623



1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。


第 06 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 07 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




2 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 光面板 1×1

Bright_Light_Orange · 3070b




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



2 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。


第 07 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 08 步


主模型

本步取 6 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710




1 件 薄板 1×6

橙色 · 3666



1 件 45° 反斜面砖 2×2

橙色 · 3660




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。


第 08 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 09 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×3

白色 · 3623




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623



1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。


第 09 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 10 步


主模型

本步取 6 件零件




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




2 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 2×3

橙色 · 3021




1 件 光面板 1×1

白色 · 3070b



1 件 光面板 1×2

白色 · 3069b




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。


第 10 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 11 步


主模型

本步取 7 件零件




2 件 光面板 1×1

白色 · 3070b




1 件 光面板 1×1

Nougat · 3070b




2 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b



2 件 光面板 2×2

橙色 · 3068b




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。


第 11 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 12 步


主模型

本步取 3 件零件




1 件 光面板 1×1

Nougat · 3070b



2 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

保留提醒：本步骤静力检查未通过，需要支撑；稳定性优化暂缓。


第 12 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）



两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。