
TP4 Interconnexion : Configuration de Protocole STP

SCÉNARIO No. 1 Configuration de base d'un commutateur pour un groupe

Étape 1: Préparation du réseau



Tâche 1 : Câblage des périphériques

- 1- On connecte le pc1 au commutateur à l'aide d'un câble console
- 2- On connecte le pc au port de commutation Fast ethernet (port 7).

Tâche 2 : Suppression des configurations existantes sur le commutateur

- 1- On passe en mode d'exécution privilégié : enable
- 2- On supprime le fichier de configuration de démarrage du commutateur de la mémoire NVRAM : erase startup-config
- 3- On supprime le fichier d'information de la base de donées vlan : delete vlan.dat

4- redémarrage: reload

Tâche 3 : Configuration de base de commutateur

- 1- On configure le nom de l'hôte en tant que ensao :hostename ENSAOG2
- 2- On attribue « ensao » au mot de passe de mode d'exécution privlégié :enable password ensao
- 3- On attribue « ensao » au mot de passe de console :line console 0 Password ensao
- 4- On attribue « ensao » au mot de passe vty : line vty 0 15 Password ensao
- 5- On sauvegarde la config : copy running-config startup-config

Tâche 4 : Désactivation des messages débogage non sollicités

1- Configurez le switch de sorte que les messages de console n'interfèrent pas avec l'entrée des commandes : line console 0

Puis: logging synchronous

- 2- Configurez le switch de sorte que pas de délai d'attente : exec-timeout 0 0
- 3- On desactive la recherche DNS: no ip domain-lookup
- 4- On sauvegarde la configuration

Tâche 5 : Vérification de configuration par défaut de commutateur

1- On vérifie qu'on a un seul réseau local virtuel vlan1 : show vlan

```
ENSAOG1#show vlan
VLAN Name
                                          Status
                                                     Ports
     default
                                                     Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                          active
                                                     Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                     Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                     Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                     Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default
                                          act/unsup
1003 token-ring-default
                                          act/unsup
1004 fddinet-default
                                          act/unsup
1005 trnet-default
                                          act/unsup
VLAN Type SAID
                        MTU
                               Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
     enet 100001
                        1500 -
1002 fddi 101002
            101003
1003 tr
1004 fdnet 101004
                        1500
                                                        ieee -
                        1500
1005 trnet 101005
                                                        i bm
Remote SPAN VLANs
Primary Secondary Type
                                        Ports
```

2- Tous les ports appartiennent au vlan 1

3- Tous les ports sont en vlan 1 donc ils sont en mode access

Tâche 6 : Configuration de l'adresse de l'interface de gestion sur le commutateur

- 1- On affecte une adresse IP pour le réseau local virtuel de gestion (vlan 1)
- 2- On enregistre la configuration

```
ENSAOG1 (config) #interface vlan1

ENSAOG1 (config-if) #ip address 192.168.1.4 255.255.255.0

ENSAOG1 (config) #exit

ENSAOG1 (config) #exit

ENSAOG1#c

*Mar 1 00:27:07.641: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ENSAOG1#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...


[OK]

ENSAOG1#

ENSAOG1#
```

Tâche 7 : Vérification de la connectivité dans un groupe

1- On configure les interfaces Ethetnet de pc1 avec l'adresse IP , le masque et la passerelle par défaut




2- On envoie une requête ping au commutateur → la requête ping n'a pas abouti

```
C:\Users\ensao>ping 192.168.1.4
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.4 avec 32 octets de données :
Réponse de 169.254.93.222 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 169.254.93.222 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
```

5-ping entre le commutateur et pc1 :n'a pas abouti

SCÉNARIO No. 2 Configuration du protocole Spanning Tree sur les commutateurs ENSAOx, ENSAOy et ENSAOz

Étape 2 : Connexion des périphériques pour l'atelier 2



Tâche 1 : Connexion des périphériques

- 1- On a un câble croisé
- 2- On connecte les commutateurs à l'aide des câbles croisés comme est indiqué dans l'architecture du tp

Tâche 2 : Vérification de la connectivité dans l'atelier 2

1- Les requêtes ping entre les switchs:

```
ENSAOG1#ping 192.168.1.14

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.14, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms
```

```
C:\Users\ensao>ping 192.168.1.14
         Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.14 avec 32 octets de données :
Réponse de 169.254.93.222 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 169.254.93.222 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 169.254.93.222 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 169.254.93.222 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
         Statistiques Ping pour 192.168.1.14:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
                     raquets - envoyes - 4, reçus - 4, peruus - v (perte v/),
         C:\Users\ensao>ping 192.168.1.24
         Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.24 avec 32 octets de données :
Réponse de 169.254.93.222 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 169.254.93.222 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 169.254.93.222 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 169.254.93.222 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
         Statistiques Ping pour 192.168.1.24:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
         C:\Users\ensao>
2- Ping entre les hôtes
           C:\Users\ensao>ping 192.168.1.11
           Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.11 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.11 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.11 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.11 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.11 : octets=32 temps<1ms TTL=128
           Statistiques Ping pour 192.168.1.11:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
            C:\Users\ensao>
          C:\Users\ensao>ping 192.168.1.21
         Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.21 avec 32 octets de données :
Réponse de 169.254.93.222 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 169.254.93.222 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 169.254.93.222 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 169.254.93.222 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
         Statistiques Ping pour 192.168.1.21:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
          C:\Users\ensao>
         Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.11 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Réponse de 169.254.93.222 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 169.254.93.222 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Délai d'attente de la demande dépassé.
         Statistiques Ping pour 192.168.1.11:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 2, perdus = 2 (perte 50%),
           C:\Users\ensao>
```

Étape 3 : Configuration du protocole Spanning Tree

Tâche 1 : Examen de la configuration par défaut du protocole STP 802.1D

1- On lance la commande show spanning-tree | begin Bridge ID

```
ENSAOG1#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID
                           32769
              Address
                           04fe.7f86.3780
                           1 (FastEthernet0/1)
              Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 04fe.7f86.4600
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
              Aging Time 300
Interface
                     Role Sts Cost
                                           Prio.Nbr Type
Fa0/1
                      Root FWD 19
                                                      P2p
Fa0/4
                     Desg FWD 19
                                                     P2p
Fa0/11
                      Desg FWD 19
ENSAOG1#debug spanning-(
*Mar 1 01:11:15.790: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to down
ENSAOG1#debug spanning-tr
*Mar 1 01:11:16.805: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
ENSAOG1#debug spanning-tree events
Spanning Tree event debugging is on
ENSAOG1#
*Mar 1 01:11:34.640: STP: VLAN0001 heard root 32769-04fe.7f86.3780 on Fa0/4
*Mar 1 01:11:34.640: supersedes 32769-04fe.7f86.4600
*Mar 1 01:11:34.640: STP: VLAN0001 new root is 32769, 04fe.7f86.3780 on port Fa0/4, cost 38
      1 01:11:34.640: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Fa0/4
```

La priorité de l'ID de pont pour les commutateurs

Ensaog1 :32769 Ensaog2 :32769 Ensaog3 :32769

- 2- On utilise l'adresse mac et affecte la racine pour le switch qui a l'adresse MAC la plus petite.
- 3- Stp change régulièrement les informations (des bpdu-bridge protocol data unit) jusqu'à trouver le commutateur racine.
- 4- Le commutateur racine et le S2 switch du groupe 2 il a tous les ports sont désignés
- 5- Le switch du groupe 2

```
ensaoG2#show spanning-tree | begin Bridge ID
 Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 04fe.7f86.3780
              Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 300
Interface
                   Role Sts Cost Prio.Nbr Type
                   Desg FWD 19 128.1
Desg FWD 19 128.4
Desg FWD 19 128.11
                                                  P2p
Fa0/1
Fa0/4
                                         128.4
                                                    P2p
Fa0/11
                     Desg FWD 19
                                         128.11
                                                    P2p
```

- 6- Sur le switch racine on lance la commande : show spanning-tree
- 7- Aucun port spanning Tree n'est à l'état de blocage
- 8- Le port spanning tree à l'état de blocage se trouve sur sur le commutateur du groupe 3

Tâche 2 : Observation de la réponse à une modification de la topologie STP 802.1D

1- On place les commutateurs sur le mode de débogage Spanning Tree via la commande : debug spanning-tree events

```
ENSAOG1#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
                Priority 32769
Address 04fe.7f86.3780
                Address
Cost 19
Port 1 (FastEthernet0/1)
                Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
  Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 04fe.7f86.4600
                Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
                Aging Time 300
                         Role Sts Cost
Interface
                                                   Prio.Nbr Type
                         Root FWD 19 128.1
Desg FWD 19 128.4
                                                               P2p
Fa0/4
                                                               P2p
Fa0/11
                         Desg FWD 19
                                                 128.11
                                                               P2p
ENSAOG1#debug spanning-(
*Mar 1 01:11:15.790: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to down
ENSAOG1#debug spanning-tr
*Mar 1 01:11:16.805: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
ENSAOG1#debug spanning-tree events
Spanning Tree event debugging is on
*Mar 1 01:11:34.640: STP: VLAN0001 heard root 32769-04fe.7f86.3780 on Fa0/4

*Mar 1 01:11:34.640: supersedes 32769-04fe.7f86.4600

*Mar 1 01:11:34.640: STP: VLAN0001 new root is 32769, 04fe.7f86.3780 on port Fa0/4, cost 38

*Mar 1 01:11:34.640: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Fa0/4
```

2- On desactive un port STP sur le commutateur racine

```
ensaoG2#debug spanning-tree events
Spanning Tree event debugging is on
ensaoG2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ensaoG2(config)#interface fa0/1
ensaoG2(config-if)#shutdown
ensaoG2(config-if)#
*Mar 1 01:16:49.372: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed st
e to administratively down
*Mar 1 01:16:50.378: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEt
rnet0/1, changed state to down
ensaoG2(config-if)#exit
ensaoG2 (config) #exit
ensaoG2#s
*Mar 1 01:17:03.330: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ensaoG2#show spa
*Mar 1 01:17:07.307: STP: VLAN0001 Topology Change rcvd on Fa0/4
ensaoG2#show spanning vlan 1
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
           Priority 32769
Address 04fe.7f86.3780
 Root ID
            This bridge is the root
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address 04fe.7f86.3780
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 15
Interface
                   Role Sts Cost
                                      Prio.Nbr Type
Fa0/4
                  Desg FWD 19
                                     128.4
                                               P2p
Fa0/11
                   Desg FWD 19
                                     128.11 P2p
ensaoG2#
*Mar 1 01:17:36.256: STP: VLAN0001 Topology Change rcvd on Fa0/4
```

- 3- A partir des résultats de débogage sur le commutateur non racine :
 - a- Toute la structure va être changée
 - b- Dés qu'un commutateur reçoit les nouvelles informations sur une interface qui n'est pas liée avec le switch racine on sait que la structure est changée
 - c- Il peut être dans tous les état même l'état bloqué
- 4- Show spanning-tree

```
ENSAOG1#show spanning-tree
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID
            Priority 32769
            Address
                        04fe.7f86.3780
            Cost
                 4 (FastEthernet0/4)
            Port
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32769 (priority 32769 Address 04fe.7f86.4600
                        32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 15
Interface
                  Role Sts Cost
                                     Prio.Nbr Type
Fa0/4
                Root FWD 19
                                   128.4
                                               P2p
Fa0/11
                   Desg FWD 19
                                      128.11
                                               P2p
ENSAOG1#
```

Un commutateur a le rôle du root l'autre a un port désigné

Étape 4 : Optimisation du protocole Spanning Tree

Tâche 1 : Modification de la priorité d'un commutateur

1- On définie la priorité pour vlan 1 sur le commutateur à 4096 sur l'un des 2 commutateur non racine

```
ENSAOG1(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096
ENSAOG1 (config) #
*Mar 1 01:19:12.976: setting bridge id (which=1) prio 4097 prio cfg 4096 sysid 1 (on) id 1001
04fe.7f86.4600
*Mar 1 01:19:12.976: STP: VLAN0001 we are the spanning tree root
ENSAOG1(config)#show spaning-tree
% Invalid input detected at '^' marker.
ENSAOG1 (config) #exit
ENSAOG1#sh
*Mar 1 01:19:33.252: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ENSAOG1#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID
             Address
                         04fe.7f86.4600
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
  Bridge ID Priority 4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
Address 04fe.7f86.4600
             Address 04fe.7f86.4600
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 15
Interface
                    Role Sts Cost
                                        Prio.Nbr Type
                                   128.4
                                                 P2p
Fa0/4
                    Desg FWD 19
                    Desg FWD 19
Fa0/11
                                        128.11
                                                P2p
ENSAOG1#
```

- 2- Les 2 ports sont désignés
- 3- Le commutateur racine est celui qui a la priorité 4096

Tâche 2 : Modification de coût des ports d'un commutateur

- 1- On modifie les coûts des interfaces des commutateurs
- 2- On laisse le temps pour le calcul du spanning-tree

Étape 5 : Effacement et rechargement du commutateur

- 1- On passe on mode privilégié
- 2- On supprime le fichier de configuration de démarrage
- 3- Et on redémarre.

Étape 6 : Sortie du commutateur

1- On quitte le commutateur : exit