

GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

CHA-MC-000034

GRAVE

FECHA: 25/08/2015 HORA:17:26:15

PROYECTO:LERMA - TRES MARIASÁREA AFECTACIÓN:CARRILPLAZA DE COBRO:CHAPULTEPECUBICACIÓN:LINEA 9

REPORTA: LUIS ERNESTO MONROY

PUESTO: SUPERVISOR TIPO DE FALLA: CARRIL

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:BARRERA CON DAÃ'O MECÕNICO

FECHA DE ASIGNACIÓN: 01-12-2014 HORA DE ASIGNACIÓN: 19:25:44

TÉCNICO ASIGNADO: ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ

FECHA DE DIAGNÓSTICO: 04-12-2014 HORA DE DIAGNÓSTICO: 21:42:00

DIAGNÓSTICO: NO BAJA LA BARRERA AL PASO DEL VEHÍCULO. SE ENCUENTRA BLOQUEADO VARIADOR DE VOLTAJE

FECHA DE SOLUCIÓN: 04-12-2014 **HORA DE SOLUCIÓN:** 21:43:00

ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN: SE REMPLAZA E INSTALA VARIADOR NUEVO QUEDANDO EN OBSERVACION

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR GHI

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

OBSERVACIONES:

LA BARRERA AL DAR EFECTIVO NO SUBE, O SE QUEDA ARRIBA AL LEVANTAR. EN VARIAS OCASIONES