GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

FOLIO DE REPORTE:

CHA-MC-000040

FECHA: 29/05/2015 HORA:11:04:19

PROYECTO: ÁREA AFECTACIÓN: LERMA - TRES MARIAS CARRIL / TELEPEAJE

PLAZA DE COBRO: CHAPULTEPEC **UBICACIÓN:** No aplica

REPORTA: KARINA HERNANDEZ ZAMORA

PUESTO: **SUPERADMIN**

TIPO DE FALLA: CARRIL / TELEPEAJE

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: MAL APAGADO DE EQUIPO DE TELEPEAJE

HORA DE ASIGNACIÓN: FECHA DE ASIGNACIÓN: 29-05-2015 09:22:20

TÉCNICO ASIGNADO: JOSE EDUARDO CARRILLO DAIZ

FECHA DE DIAGNÓSTICO: HORA DE DIAGNÓSTICO: 29-05-2015 10:10:00

DIAGNÓSTICO: DIAGNÓSTICO DE PRUEBA.

FECHA DE SOLUCIÓN: **HORA DE SOLUCIÓN:** 29-05-2015 10:53:00

ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN: SOLUCIÓN DE PRUEBA

EQUIPO QUE REQUIERE REPARACIÓN

EQUIPO	MARCA	MODELO	MOTIVO	DESTINO	FECHA DE REGRESO
IMPRESORA	123	123	PRUEBA	CARRIL	30-05-2015

MATERIALES REQUERIDOS POR DAÑO O REEMPLAZO

(MATERIALES A SUSTITUIR)				
EQUIPO	MARCA	MODELO	MOTIVO	UBICACIÓN
IMPRESORA	123	123	PRUEBA DE REEMPLAZO	CARRIL TELEPEAJE

(MATERIALES QUE LOS SUSTITUYEN)							
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	MOTIVO			
IMPRESORA	456	456	456	PRUEBA DE SOLUCUIÓN			

OBSERVACIONES:

PRUEBA DE CICLO DEL REPORTE (ÁÉÍÓÚ)

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR GHI

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA