

GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

FOLIO DE REPORTE:

CHA-MC-000041

FECHA: 25/06/2015 HORA:14:00:38 PROYECTO: LERMA - TRES MARIAS ÁREA AFECTACIÓN: CARRIL PLAZA DE COBRO: CHAPULTEPEC **UBICACIÓN:** LINEA 8 REPORTA: OSMIN JOKONY MONROY URBINA PUESTO: SUPERADMIN TIPO DE FALLA: **CARRIL DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:** SENSOR PIEZOELECTRICO CON FALLA FECHA DE ASIGNACIÓN: 25-06-2015 HORA DE ASIGNACIÓN: 13:57:55 **TÉCNICO ASIGNADO:** ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ **FECHA DE DIAGNÓSTICO:** 25-06-2015 HORA DE DIAGNÓSTICO: 13:58:00 DIAGNÓSTICO: SENSORES DAÑADOS FECHA DE SOLUCIÓN: 25-06-2015 HORA DE SOLUCIÓN: 14:00:00 SE DETECTA SENSOR EN FALSO CONTACTO SE PROCEDERÁ A DICTAMINAR PARA APROBACIÓN Y **ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:** SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA MULTIPUNTO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR GHI SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

OBSERVACIONES:

CARRIL MANDA MUCHAS DISCREPANCIAS.

RAF TOL 474	19-mav-15	.02:30 p.m.	CHAPULTEPEC	Carriles
Ref. del reporte RAF TOL	Fecha del reporte	Hora del reporte	Plaza de cobro	Carril o Lugar Carriles

SIMIN	REPORTE DE ATENCION DE FALLAS	Ref. del reporte RAF TOL 474 Fecha del reporte 19-mav-15
l Nombre de quien reporta	GRACIELA SANCHEZ REYES Puesto AUX.OPERATIVO	Hora del reporte 02:30.p.m.
Descripción de la falla (1)		Carril o Lugar Carriles
SIN FALLA. SE REALIZA MANTENI	SIN FALLA. SE REALIZA MANTENIMIENTO A CARRILES ENCONTRANDO FALLA EN SENSORES, GENERANDO DISCREPANCIAS EN CARRIL.	
Técnico que atiende ROG	ROGELIO COAHUILA GONZALEZ correo simexedomex@outlook.com	Fecha de atención 19-mav-15
		Hora de atención 03:00 p.m.
Técnico que soluciona ROG	Técnico que soluciona ROGELIO COAHUILA GONZALEZ Correo simexedomex@outlook.com	Fecha de solución 19-may-15
Diagnostico del técnico (2)		Hora de solución 06:00 p.m.
SE REVISA SISTEMA DE DETECCIO	SE REVISA SISTEMA DE DETECCION DE PISO, ENCONTRANDO SENSOR EN FALSO CONTACTO, ESTE SE DESACTIVA QUEDANDO	Siniestro
CARRIL EN OBSERVACIÓN. SENSC En Sintres vera fíttir	CARRIL EN OBSERVACIÓN. SENSORES PRESENTAN DESGASTE EN SU CUERPO ES NECESARIO SU REMPLAZO YA QUE ESTAN EN	Correctivo
טווע של איוש ספרי פטר אווא ספרי פטרי		Preventivo X
EQUIPO DAÑADO		Acondicionamiento

						The state of the s	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO I		
Pa rti da	Jnidac	Partida Inidad Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Fecha de instalación
н	ΚΙΤ	Н	KIT DE REFACCIONA MIENTO DE SENSADO SENCILLO	SIMEX		S/N	K01-004943A	8A	17-sep-11
2	KIT	H	KIT DE REFACCIONAMIENTO DE SENSADO SENCILLO SIMEX	SIMEX		S/N	K01-004943A	38	17-sep-11
3									
4									
22								MARGON PER DE CONTRACTOR DE CO	
EQUIPC	SUMIL	EQUIPO SUMINISTRADO							
Partida	Jnidaq	Partida Inidad Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Remisión
1						-			
2									
3									
4					•		-		

Nombre y Firma
GRACIELA SANCHEZ REYES

Observaciones y/o aclaraciones:

ιV

Nombrey Thras ROGELIO COANTARA GONZALEZ Técnico que solucionó

A

REPORTE DE ATENCION DE FALLAS

Ref. del reporte RAF TOL Plaza de cobro Fecha del reporte Hora del reporte

482

SUPERVISOR

Puesto

LUIS ERNESTO MONROY GARCIA

12:00 p.m. 08-iul-15 CHAPULTEPEC Carril o Lugar Carriles 3,8

3
=
a fa
de l
pción
escrip(
Des

Nombre de quien reporta

SEGUIMIENTO A REPORTE 474, SENSORES PRESENTAN DESGASTE Y FALSO CONTACTO PROVOCANDO DISCREPANCIAS. SE SOLICITA SU REMPLAZO TOMANDO COMO REFERENCIA AL DTC/15-778.

Técnico que atiende	EDUARDO CARRILLO DIAZ	Correo eduardosimex@hotmail.com	Fecha de atención	08-iul-15
			Hora de atención	12:00 p.m.
	To construct the construction of stability of the construction of			
Técnico que soluciona	ROGELIO COAHUILA GONZALEZ	Correo simexedomex@outlook.com	Fecha de solución	08-iul-15
Diagnostico del técnico (2)	co (2)		Hora de solución	06:00 p.m.
SE ENTREGA E INSTALA k	SE ENTREGA E INSTALA KIT COMPLETO DE SENSORES MULTICONTACTO QUEDANDO CARRILES EN OPERACIÓN.	DANDO CARRILES EN OPERACIÓN.		Siniestro

nstalación	Fecha de instalación	Garrii	Num.de parte	Num. de Serie	Modelo	Componente	artida unidad Cantidad	aJnida	Partid:
	Acondicionamiento	Acondicio					ADO A	EQUIPO DAÑADO	EQUIP
	Preventivo								

Correctivo

ā.						
Carril						
Num.de parte						
Num. de Serie						
Modelo						
Marca						
Componente						
Partida Inidad Cantidad						
Inidad						
Partida	н	2	m	4	2	

	ı
0	ı
SUMINISTRADO	ı
RAI	ı
~	ı
Ε.	ı
22	ı
Z	۲
5	ı
5	ı
2	ı
	H
QUIPO	
=	ı
ಸ	ı
ŭ	
	٠.

Garril	CARRIL 3B	CARRIL 8A			
Num.de parte	K01-004943A	S/N K01-004943A			
Num. de Serie	N/S	N/S			
Modelo	M/s	M/s			
Магса	SIMEX	SIMEX			
Componente	KIT DE REFACCIONAMIENTO DE SENSADO SENCILL	KIT DE REFACCIONAMIENTO DE SENSADO SENCILL			
Cantidad	н	1			
Partida Inidad Cantidad	1 KIT	2 KIT	33	4	5

Remisión

RTOL15-30

RTOL15-30

Observaciones y/o aclaraciones:

VERONIER SERRANO LEON Persona que recibió

ROGELIO COAHULA GONZALEZ Pecifico que solucionó Nombre

DICTAMEN TECNICO Y COTIZACIÓN 8.8102

HOATSA

8770

DTC/15-

Referencia:

CORRECTIVO Tipo de Dictamen: FIN DE VIDA ÚTIL México, D.F. a 30 de junio de 2015 Descripción: Lugar y Fecha de envío:

COAHUILA GONZALEZ ROGELIO
DT-CR1/15- 272
CS-TOLI/15- 45
26 de junio de 2015
simexedomex@outlook.com Técnico Responsable: Coordinación Regional Centro de Servicio:

EN CASO DE SINIESTRO
No. Siniestro:
Fecha Siniestro:
Folio(s)/Falla(s):
Fecha de falla:

Contrato/Oferta: HOATSA Atención: Lic. José David Fragoso Cedillo Cargo: Director Operativo Correo: DFragoso@grupohi.mx e cobro: -

Plaza de cobro: -

m

Fecha de elaboración: Correo:

FOURD DAÑADO	DAÑADO											
							. 0.0.000	L	A Street Silver	de mineriore de	Fin de Vida Util	
						Número	Upicacion	recna	Utdino Mantenimento	Centimento	Tiempo de Operación	eración
Partida	Unidad	Partida Unidad Cantidad	Componente	Marca	Modelo	de Serie	Cuerpo)	(dd-mm-aa)	Fecha	Folio	Real	Según Fabricante
-	₹	۲-	KIT DE REFACCIONAMIENTO DE	Simex	K01-004943A	SIN	CARRIL 8A	17/09/2011	CARRIL 8A 17/09/2011 19/05/2015	N	3.8 AÑOS	1 AÑO
,	\$,	KIT DE REFACCIONAMIENTO DE	Simex	K01-004943A	SN	CARRIL 3B	17/09/2011	CARRIL 3B 17/09/2011 19/05/2015	2	3.8 AÑOS	1 AÑO
4	<u>.</u>	-	SENSADO SENCILLO								-	

Diagnóstico:

										Diagnóstico:
	EQUIPO PROPUESTO	210							-	
Partida	Unidad	Partida Unidad Cantidad	Camponente	Marca	Modelo	Precio Unitario Pesos M.N.	Precio Unitario Dólares USCY	Precío Total Pesos M.N.	Total Dólares USCY	
-	Ā	2	KIT DE REFACCIONAMIENTO DE SENSADO SENCILLO	Simex	K01-004943A \$ 14,263.21	\$ 14,263.21		\$ 28,526.42	*	SENSORES DE PISO ENVÍAN DISCREPANCIAS EN SISTEMA DE CONTROL
8							1		35.5	VEHICULAR, SE ENCUENI RAN EN PALSO CONTACTO, DEBIDO AL DESGASTE QUE PRESENTAN EN SU ESTRUCTURA FÍSICA
ത										POR FIN VIDA UTL, POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA UNA CORRECTA OPERACIÓN.
4										
ĮΣ	AL M.N.	CVEINTIC	TOTAL M. N. (VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS 42/100 M.N.)	2100 M.N.)				\$ 28,526,42		

TOTAL M. N. (VEINTICCHO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS 42/100 M.N.)
TOTAL USCY (L'DOLAR 00/100 USCY)
distance comerciales. Tigengo de entreger:
Tigengo de entreger:
Tigende de la fecha del gresente.
Tigende de pago:
Tigende de la fecha del gresente.
Tigende de la fecha del gresente.
Tigende de la partidad Pesa/Dobar mayor al 5%, so revisarin los predos.
Predos en USCY: No incluyen IVA, el cual se cargará al momento de festumanto. En cargo de una variadedir de la partidad Pesa/Dobar mayor al 5%, so revisarin los predos.
Predos en USCY: No incluyen IVA, el cual se cargará al momento de festuraria. Tlempo de entrega: Vigencia de la cotización:

AUTORIZACION TECNICA Gerente de Sarvido Ing. Miguel Olvera Garcia


J. AUTOSIZACION COMERCIAL Director de Conerça/Auden ing. Jesús Poníde Revna

CLIENTE SOLICITA COTIZACIÓN DE EQUIPO PROPUESTO. SE ANEXA REPORTE DE ATENCIÓN A FALLA RAFTOL-474.

C, LUIS ERNESTO MONROY GARCÍA Administrador Plaza do Cobro

Ŷ

SIMEX, Integración de Sistemas, S.A.P.I. de C.V, Xola No. 621, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Mexicó Def.C.P. 03100. Tel. 0155-5636-3800, R.F.C.SIS 850502 E33



Cliente a quien se le entrega: Chapultepec
Domicilio o Plaza de Cobro: Operadora y Administracion Tecnica. (HOATS
Persona a quien se consigna: C. LUIS ERNESTO MONROY GARCIA

Folio:	R	TOL	15	30	
Fecha:		08-jul-15			
Envío vía:					
Número de bultos:			(9	
Centro de costo:					

HOJA: 1/1

Part :	NumParte	Descripcion	NumSerie	Unidad	Cantidad	Bulto
1	A35-00432	TAPA NEGRA DE 15.8 X 63.5 X 400mm C/BARRENO	S/N	PZA	8	1
2 .	A35-004033	TAPA NEGRA 15.8X 63.5X400 mm S/BARRENO	S/N	PZA	8	2
3	A35-004034	BASE BLANCA 12.7 X 75X 400 mm C/BARRENO	s/N	PZA	8	3
4	A35-004035	BASE BLANCA 12.7 X 75 X 400 mm S/BARRENO	S/N	PZA	8	4
5	A45-004064	SENSOR MULTICONTACTO C/6 mts DE CABLE, SIMEX	s/N	PZA	64	5
6	R07-003471	ARNES P/COMUN CONTACTOS SENSOR MULTICONTACTO	s/N	PZA	· 2	6
7	A31-004040	TORNILLO CABEZA HEX 3/8 X2" INOX T-316	S/N	PZA	48	7
8	A32-004039	RONDANA PLANA 3/8" INOX T-316	s/N	PZA	48	8
9	A35-005737	GRAPA PARA ESTRUCTURA DE SENSORES MULTICONTACTO	s/N	PZA	48	9

OBSERVACIONES (Indicar documento de referencia):

SE ENTREGA EQUIPO NUEVO PARA INSTALACIÓN EN CARRILES 3 Y 8

REFERENCIA DTC/15-778

Embarca:

Autoriza:

ING. ROGENO COAHUILA GONZALEZ

Recibe:

C. LUIS ERNESTO MONROY GARCIA

Nombre, fecha y firma

Nombre, fecha y firma κ, Integración de Sistemas, S.A.P.I de

TANIA DANIELA LEON VARGAS

Nombre, fecha y firma

Av. Xola No. 621, Col. del Valle, México D.F. 03100

(55) 5636 3600

RFC SIS-850502 E33



Factura

CDCC32EC-0247-4D72-A725-492AB1A4BBAF

No. de Serie del CSD del Emisor:

Referencias

00001000000201843015

Lugar de Expedición:

México, Distrito Federal

Fecha y hora de emisión:

13/Jul/2015 12:16:01

Serie: EQ

Folio: 915

SIS850502E33

SIMEX, Integración de Sistemas, S.A.P.I. de C.V.

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales

RFC Receptor:

DTC/15-778 CLS0410224Y2

CARRETERA DE LA SARH S.N

TULTEPEC

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO ESTADO DE MEXICO 54980 CS-TOL/15-45, CR1/15-272

EQUIPO INSTALADO EN LA PLAZA DE COBRO CHAPULTEPEC SUSTITUCION POR FIN DE VIDA UTIL, CARRIL 10A No DE REMISION RTOL-15-30 DE FECHA 08-JUL-2015

Unidad Concepto / Descripción Valor unitario Importe 2.00000 NO APLICA KIT DE REFACCIONAMIENTO DE SENSADO SENCILLO \$28.526.42

Subtotal:

28,526.42

1.V.A.:

4,564.23

Total:

\$33,090.65

importe con letra

TREINTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS 65/100 M.N.

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago:NO IDENTIFICADO

Número de Cuenta (Últimos cuatro dígitos):NO IDENTIFICADO

Sello digital del CFDI:

J2rUx72dBr/jMOdkXNO/j2it+JHSrtgIBLP+ng9VvfCQm61MjuFUPPtC3FBBnbRwXJGAbiT9EsbCVcEw39+1Lm0rUllqyqG/LQumQG0+HV Xg52Ck19BULzxcNE1K5coDIM1owRU47QkKK1ZSiTOTHA1FT/FiqECuSFx/RqUXrLw=

pQsIASsLYfwgqsqF/U/nzVPVa0jSihPyD+1d8Pc1Yc6D8qeUDN2LKGpvtVo2sbdtAfNaiqlAJ0IymBujGgL67yTv47hXOdm5n9oDHgJ3 WrEkQ7T83aOwWMVFmcDEKGb5i6m6CbD5Yx5RZ5M2nzZ8pxple1uAIYR5bk8a10b8sxI=



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT:

| | 1.0 | CDCC32EC-0247-4D72-A725-492AB1A4BBAF | 2015-07-13T12:16:17 | J2rUx72dBr/jMOdkX ńó/j2it+JHSrtgIBLP+ng9VvfCQm61MjuFUPPtC3FBBnbRwXJGAbiT9EsbCVcEw39+1LmorUl1qyqG/L QumQG0+HVXg52Ck19BULzxcNE1K5coDIM1owRU47QkKK1ZSiTOTHA1FT/FigECuSFx/RgUXrLw= 0000

1000000202864883 | No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202864883

Fecha v hora de Certificación:

2015-07-13T12:16:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CLI0276

NP10901 Versión del comprobable; 5.2

Hus. de s