

## **GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA**

## REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

## CHA-MC-000022

CRITICO

FECHA: 31/01/2015 HORA:20:09:48

PROYECTO:

**LERMA - TRES MARIAS** 

PLAZA DE COBRO:

CHAPULTEPEC

CARRIL:

No aplica

REPORTA:

LUIS ERNESTO MONROY

PUESTO:

SUPERVISOR

TIPO DE FALLA:

VIDEO EN SITE

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

SERVIDOR DE VIDEO SIN GRABACIÓN

FECHA DE ASIGNACIÓN:

31-01-2015

HORA DE ASIGNACIÓN:

17:09:03

TÉCNICO ASIGNADO:

ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ

FECHA DE DIAGNÓSTICO:

31-01-2015

HORA DE DIAGNÓSTICO:

20:05:00

DIAGNÓSTICO:  NO ES POSIBLE AUDITAR EVENTOS DE CARRILES SE OBSERVA QUE ESTA EN LA PANTALLA DE INICIO DE

SECION, SE INTRODUCE PASSWORD QUEDANDO SISTEMA DE VÍDEO EN OPERACIÓN.

FECHA DE SOLUCIÓN:

31-01-2015

HORA DE SOLUCIÓN:

20:09:00

ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:

SE REVISA SISTEMA ENCONTRANDO QUE UNIDADES DE RESPALDO DE ENERGÍA SE APAGARON POR VARIACIÓN DE VOLTAJE PROVOCANDO QUE EQUIPOS CONECTADOS SE REINICIARAN SE PIERDE

GRABACIÓN DE VÍDEO DE LAS 03:00 AM A LAS 08:35 HRS. AL INICIAR SESIÓN EN SERVIDORES DE VÍDEO.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR GHI

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

## **OBSERVACIONES:**

A LAS 02:58 HRS. HAY UNA VARIACIÓN DE VOLTAJE Y NO HAY VÍDEO HASTA LAS 08:30 HRS, QUE SE RESTABLECE POR INSTRUCCIONES POR **TELEFONO** 

a
S

GRACIELA SANCHI

Nombre de quien reporta

	q:		Y	i	
Ref. del reporte RAF TOL 446	31-ene-15	06:13 p.m.	Plaza de cobro	Servidor	
Ref. del reporte	Fecha del reporte	Hora del reporte	Plaza de cobro	Carril o Lugar Servidor	
AUX.OPERATIVO					
REPORTE DE ATENCION DE FALLAS	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		-2. KEYES Puesto		

31-ene-15 05:30 p.m. 31-ene-15 07:00 p.m. NO ES POSIBLE AUDITAR EVENTOS DE CARRÍLES. SE SOLICITA A JEFE DE TURNO VERIFICAR EL ESTADO DE LA PANTALLA DEL SERVIDOR DE VIDEO, SE OBSERVA QUE ESTA CON LA PANTALLA DE Correctivo Preventivo Acondicionamiento Siniestro Hora de atención Fecha de solución Hora de solución Fecha de atención correo simexedomex@outlook.com Correo simexedomex@outlook.com SE REVISA SISTEMA ENCONTRANDO QUE UNIDADES DE RESPALDO DE ENERGIA SE APAGARON POR VARIACIÓN DE VOLTAJE PROVOCANDO QUE EQUIPOS CONECTADOS SE REINICIARAN, SE PIERDE GRABACIÓN DE VIDEO DE LAS 3:00 AM A LAS 8:35 INICIO DE SESIÓN, SE INTRODUCE PASSWORD QUEDANDO SISTEMA DE VIDEO EN OPERACIÓN. ROGELIO COAHUILA GONZALEZ Técnico que soluciona ROGELIO COAHUILA GONZALEZ AM AL INICIAR SESIÓN EN SERVIDORES DE VIDEO. Diagnostico del técnico (2) Descripción de la falla (1) Técnico que atiende EQUIPO DAÑADO

Fecha de instalación

Sari

Num.de parte

Num. de Serie

Modelo

Marca

Componente

Partida Inidaq Cantidad

Remisión

S

Num.de parte

Num. de Serie

Modelo

Marca

**EQUIPO SUMINISTRADO** 

4

N m

Componente Partida Inidad Cantidad m 4

Observaciones y/o aclaraciones:

STAS QUEDAN EN OBSERVACIÓN. SE SOLICITA A PERSONAL DE JPS SE ENCUENTRAN CON ALARMA DE ALTO VOLTAJE, A CASETA REVISAR ESTACIÓN ELÉCTRICA.

Persona que recibro GRACIELA SANCHEZ REYES Nombre y Eirma

ROGELIO COMPONERACIONALEZ Técnico que solucionó Nombre VF