GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

CHA-MC-000037

FECHA: 26/06/2015 HORA:11:46:21

PROYECTO:

LERMA - TRES MARIAS

ÁREA AFECTACIÓN:

CARRIL

PLAZA DE COBRO:

CHAPULTEPEC

UBICACIÓN:

LINEA 3

REPORTA:

OSMIN JOKONY MONROY URBINA

PUESTO:

SUPERADMIN

TIPO DE FALLA:

CARRIL

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

IMPRESORA NO CORTA BIEN EL BOLETO

FECHA DE ASIGNACIÓN:

26-06-2015

HORA DE ASIGNACIÓN:

11:43:55

TÉCNICO ASIGNADO:

FECHA DE SOLUCIÓN:

ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ

FECHA DE DIAGNÓSTICO:

26-06-2015

26-06-2015

HORA DE DIAGNÓSTICO:

11:45:00

DIAGNÓSTICO:

DESGASTE EN MODULO DE CORTE

HORA DE SOLUCIÓN:

11:46:00

ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:

SE DEVUELVE IMPRESORA REEMPLAZANDO EL MODULO DE CORTE POR FIN DE VIDA ÚTIL QUEDA EN

OPERACIÓN Y PENDIENTE DE REMISIÓN Y FACTURA.

EQUIPO QUE REQUIERE REPARACIÓN

1	EQUIPO	MARCA	MODELO	MOTIVO	DESTINO	FECHA DE REGRESO
1	IMPRESORA DE CARRIL	STAR	TSP1000	REVISIÓN DE MODULO DE CORTE	PLAZA DE COBRO	16-06-2015

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR GHI

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

OBSERVACIONES:

CORTE IMPRESISO DE MANERA CONSTANTE

•	
ı	. .
ı	
1	
1	
1	
1	間を見
1	医肾肾
1	
ı	
1	
ł	4
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
1	
ı	
ı	
E	

REPORTE DE ATENCION DE FALLAS

476 02:00 p.m. 16-iun-15 Plaza de cobro CHAPULTEPEC RAF TOL Carril o Lugar Carriles Ref. del reporte Hora del reporte Fecha del reporte

SE REPORTA QUE EN IMPRESORA DE CARRIL 2B NO ES LEGIBLE EL TEXTO IMPRESO E IMPRESORA DE CARRIL 38 NO CORTA LOS BOLETOS. SUPERVISOR Puesto LUIS ERNESTO MONROY GARCIA Descripción de la falla (1) Nombre de quien reporta

02:30 p.m. 16-iun-15 08:30 p.m. Hora de atención Fecha de solución Hora de solución Fecha de atención Correo simexedomex@outlook.com correo simexedomex@outlook.com SE REVISAN IMPRESORAS ENCONTRANDO QUE CABEZA TERMICA Y MODULO DE CORTE PRESENTAN DESGASTE FÍSICO POR FIN DE VIDA ÚTIL, REFACCIONES SE REMPLAZAN QUEDANDO IMPRESORAS EN OPERACIÓN. Técnico que soluciona ROGELIO COAHUILA GONZALEZ ROGELIO COAHUILA GONZALEZ Diagnostico del técnico (2) Técnico que atiende

16-jun-15

Preventivo Acondicionamiento EQUIPO DAÑADO

Correctivo X

Siniestro

***************************************			The state of the s						
Partida	abnidaq	Partida Unidad Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Sari	Fecha de instalación
ц	PZA	Н	CABEZA TERMICA TSP-1043D_STAR	STAR	TSP-1043D	N/S	37469020	2B	07-ene-14
7	PZA	Н	MODULO DE CORTE PARA IMPRESORA STAR	STAR	ST-TSP1043	N/S	30903090	38	04-abr-14
ю					WWW.	WATER CONTRACT OF THE PERSON O			
4									
2									
EQUIP(o SUMIII	EQUIPO SUMINISTRADO							

Num. de Serie Num.de parte	S/N 37469020	060£060£ N/S			
Modelo	TSP-1043D	ST-TSP1043			
Marca	STAR	STAR			
Componente	CABEZA TERMICA TSP-1043D,STAR	MODULO DE CORTE PARA IMPRESORA STAR			
Cantidad	н	н			
Inidad	PZA	PZA			
Partida	Ħ	2	ო	4	ı,

Remisión

S

38 2

RT0115-24 RTOL15-24

Observaciones y/o aclaraciones:

IMPRESORA CARRIL 2 N/S: 2191713070600033 IMPRESORA CARRIL 3 N/S: 2191713080600069

JOSE JUAN MARTIMEZ ORDAZ Persona que recibió

ROGELIO COMPONIA GONZALEZ Tecentro que solucionó Nombre v.