

GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

DOR-MC-000001

NOMBRE Y FIRMA

GRAVE

FECHA: 16/07/2015 HORA:14:11:16 ÁREA AFECTACIÓN: PROYECTO: TOLUCA - ATLACOMULCO **CARRIL** PLAZA DE COBRO: **EL DORADO UBICACIÓN:** LINEA 11 REPORTA: RAÚL BECERRIL SEGUNDO PUESTO: SUPERVISOR **TIPO DE FALLA: CARRIL DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:** UPS NO ENCIENDE HORA DE ASIGNACIÓN: FECHA DE ASIGNACIÓN: 16-07-2015 14:00:07 **TÉCNICO ASIGNADO:** FELIX ODILON EMILIANO **FECHA DE DIAGNÓSTICO: HORA DE DIAGNÓSTICO:** 16-07-2015 14:04:00 **DIAGNÓSTICO:** PROYECTO FUERA DE OPERACIÓN. FECHA DE SOLUCIÓN: **HORA DE SOLUCIÓN:** 16-07-2015 14:08:00 **ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:** PROYECTO FUERA DE OPERACIÓN. TÉCNICO DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR GHI **SUPERVISOR**

NOMBRE Y FIRMA

OBSERVACIONES:

SE REPORTA UPSNO PRENDE DEL CARRIL 11

NOMBRE Y FIRMA