

GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

CHA-IMC-000051

FECHA: 22/07/2015 HORA:13:52:28

VIDEO EN SITE No aplica 13:49:09 HORA DE ASIGNACIÓN: ÁREA AFECTACIÓN: FALLA DE CONFIGURACIÁ"N EN SERVIDOR DE VIDEO UBICACIÓN: OSMIN JOKONY MONROY URBINA ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ LERMA - TRES MARIAS CHAPULTEPEC VIDEO EN SITE SUPERADMIN 22-07-2015 DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: FECHA DE ASIGNACIÓN: TÉCNICO ASIGNADO: PLAZA DE COBRO: TIPO DE FALLA: PROYECTO: REPORTA: PUESTO:

AMALEROMETER

ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:

FECHA DE SOLUCIÓN:

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR GHI

V SMANTER NOWBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

13:52:00

22-07-2015 SE REINICIA EL SERVIDOR LOGRANDO AUDITAR EVENTOS DE CARRIL

13:50:00

HORA DE DIAGNÓSTICO:

SERVIDOR BLOQUEADO

22-07-2015

FECHA DE DIAGNÓSTICO:

DIAGNÓSTICO:

.

OBSERVACIONES:

NO SE PUEDE AUDITAR EVENTOS DE LOS CARRILES

	À									
Nombrey Pirma EDUARDO CARRILLO DIAZ Técnisor que solucionó		P. D. Montale Firms LUIS ERNESTO MONROY GARCIA			SE DETIENE GRABACION DE VIDEO DE 12:19:49 A 12:21:56. TIEMPO EN QUE SE REINICIA SISTEMA.					
(mail			/	1111		es:	a y/o aclaracion	vacione	opseu	
									S	
									Þ	
			·wice						3	
									7	
				0.000000					I	
nòisiməA	Carril	Mum.de parte	Mum. de Serie	oleboM	Ma rca	Componente	Debitne			
				T	·		OGARTZI	MINNIES C		
									S tr	
									- 8	
						Anadous Control			7	
									ī	
Fecha de instalación	Carril	Aum.de parte	Mum, de Serie	oleboM	Marca	ətnənoqmoð	D s b i t i d s d	pebinu	ebiti e9	
OtnaimenoisibnosA				<u> </u>			00	AÑAG C	EGUIPC	
oviju eve	чd									
ovrectivo	o									
ortesinic	5			еи ОРЕВАСІÓИ.	Р. ОПЕВРИВО	NIDOB DE NIDEO' 2E BEINICIA EL SISTEM	вгооперьо зевл	AATNƏC	SE ENCI	
.m.q 08:51 nòipulos əb eroH						(2) Opinostico del técnico				
Fecha de solución			moɔ.liɛmtod@xəmizobreubə _{രച്നറ} ാ			INDO CARRILLO DIAZ	Técnico que soluciona EDUARDO CARRILLO DIAZ			
.m.a 00:S1 nòinnate ab sìoH								i		
21-nui-70	Fecha de atención		moɔ.liemfod@xəmisobreubə _{oərro} ɔ			Técnico que atiende EDUARDO CARRILLO DIAZ				
			TA BANKE A			2 DE AIDEO DE FO2 CARRICES.				
(ODIA) DC	Carril o Lugar						(I) sllet sl e	չի սփխս	ilas a A.(I	
	Plaza de cobro	F		Puesto -		MONING FOUNDAMENT OF COLUMN	ien reporta	nbəpə.	истр	
Hora del reporte CHAPULTEPEC		Nombre de guijen reports LUIS ERNESTO MONROY GARCIA SUPERVISOR								
ZL-nui-70	Fecha del reporte							AII		
	Proger leb. 1egorte		REPORTE DE ATENCION DE FALLAS							