

## **GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA**

## REPORTE DE SERVICIO DE **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

FOLIO DE REPORTE:

## **DOR-MC-000001**

**CRITICO** 

FECHA: 16/07/2015 HORA:14:11:09

PROYECTO: ÁREA AFECTACIÓN: TOLUCA - ATLACOMULCO CARRIL PLAZA DE COBRO: **EL DORADO UBICACIÓN:** LINEA 1

REPORTA: RAÚL BECERRIL SEGUNDO

PUESTO: SUPERVISOR **TIPO DE FALLA: CARRIL** 

**DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:** UPS NO RETIENE CARGA EN BATERÕAS

HORA DE ASIGNACIÓN: FECHA DE ASIGNACIÓN: 14-05-2014 12:56:15

**TÉCNICO ASIGNADO:** FELIX ODILON EMILIANO

FECHA DE DIAGNÓSTICO: **HORA DE DIAGNÓSTICO:** 14-05-2014 13:02:00 **DIAGNÓSTICO:** NO TIENE RESPALDO ANTE CUALQUIER VARIACIÓN DE VOLTAJE LA UPS DE CARRIL UNO

FECHA DE SOLUCIÓN: **HORA DE SOLUCIÓN:** 16-07-2015 14:08:00

**ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:** PROYECTO FUERA DE OPERACIÓN.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR GHI

**SUPERVISOR** 

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

## **OBSERVACIONES:**

UPS NO RESPALDA ANTE VARIACION DE VOLTAGE Y YA ESTAN EN FIN DE VIDA UTIL