GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

CHA-MC-000035

FECHA: 09/07/2015 HORA:12:03;59

PROYECTO:

LERMA - TRES MARIAS

ÁREA AFECTACIÓN:

CARRIL.

PLAZA DE COBRO:

CHAPULTEPEC

UBICACIÓN:

LINEA 10

REPORTA:

OSMIN JOKONY MONROY URBINA

PUESTO:

SUPERADMIN

TIPO DE FALLA:

CARRIL

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

INTERCOMUNICADOR DE CARRIL SIN AUDIO

FECHA DE ASIGNACIÓN:

25-06-2015

HORA DE ASIGNACIÓN:

13:01:13

TÉCNICO ASIGNADO:

ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ

FECHA DE DIAGNÓSTICO:

25-06-2015

HORA DE DIAGNÓSTICO:

13:05:00

DIAGNÓSTICO:

EQUIPO DAÑADO SIN SOLUCION.

FECHA DE SOLUCIÓN:

09-07-2015

HORA DE SOLUCIÓN:

12:04:00

ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:

SE DESCONECTA INTERCOMUNICADOR EN ESPERA DE DICTAMEN PARA SU REEMPLAZO

EQUIPO QUE REQUIERE REPARACIÓN

EQUIPO	MARCA	MODELO	MOTIVO	DESTINO	FECHA DE REGRESO
INTERFON	IP7 INTERCOM	EDB	DAÑO SIN SOLUCION	PLAZA DE COBRO-ALMACEN	25-06-2015

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR GHI

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

L	*	•	_	-	.,		^	iO		-	•	
ı	п.		7	к	v	м	ι.	11.3	ш		. >	5

NO COMUNICA EL INTERFON



REPORTE DE ATENCION DE FALLAS

08-jul-15 12:00 p.m Plaza de cobro CHAPULTEPEC RAF TOL Ref. del reporte Hora del reporte Fecha del reporte

LUIS ERNESTO MONROY GARCIA

Puesto

SUPERVISOR

Carril o Lugar Carriles

Nombre de quien reporta

Descripción de la falla (1)

SEGUIMIENTO A REPORTE 469, INTERFON IP DE CARRIL 10A NO FUNCIONA. SE SOLICITA SU REMPLAZO TOMANDO COMO REFERENCIA AL DTC/15-777.

EDUARDO CARRILLO DIAZ Técnico que atiende

correo eduardosimex@hotmail.com

08-jul-15

12:00 p.m.

Hora de atención Fecha de atención

08-jul-15 06:00 p.m.

Fecha de solución Hora de solución

Correo simexedomex@outlook.com

SE ENTREGA E INSTALA INTERFON NUEVO QUEDANDO EN OPERACIÓN CORRECTA. Técnico que soluciona ROGELIO COAHUILA GONZALEZ Diagnostico del técnico (2)

EQUIPO DAÑADO

Fecha de instalación

G

Num.de parte

Num. de Serie

Modelo

Marca

Componente

Partida untidad Cantidad

Correctivo

Preventivo

Acondicionamiento

Siniestro

Remisión

S ş

Num.de parte

Num. de Serie

A75-003637

RT0L15-29

~ m 4

EQUIPO SUMINISTRADO

706056242EC6 Modelo IP7EDB-110 Ma rca GRIDCONNECT, GC-IPIC-EDB-110, DESK TOP MODEL Componente Partida Unidad Cantidad Ž m 4 Ŋ ~

s.

VERONÉ SEŘRANO LEON Persona que recibió More y Firma

ROGELIO COANTILA GONZALEZ Teentco que solucionó

Ori	77

DICTAMEN TECNICO Y COTIZACIÓN 2016.6

HOATSA

Referencia:

77.70

DTC/15-

CORRECTIVO Tipo de Dictamen:

FIN DE VIDA ÚTIL. México, D.F. a 30 de junio de 2015 Descripción:

Lugar y Fecha de envio: Técnico Responsable:

EN CASO DE SINIESTRO

No. Siniestro: Fecha Siniestro: Folio(s)/Falla(s): Fecha de falla:

Atención: Lic. José David Fragoso Cedillo

Contrato/Oferta: HOATSA

Correo: DFragoso@grupohl.mx e cobro: - CHAPULTEPEC Cargo: Director Operativo

Plaza de cobro: -

Partida

N eg.

COAHUILA GONZALEZ ROGELIO
DTCR1/15- 271
CSTOL/15- 44
26 de junio de 2015
simexedomex@outlook.com Coordinación Regional Centro de Servicio: Fecha de elaboración: Correo:

Fin de Vida Util
Tiempo de Operadón
Real Según 4 AÑOS 3.9 AÑOS Diagnóstico: 응 Ultimo Mantenimiento N 19/05/2015 Fecha Fecha Instalación (dd-mm-aa) 11/08/2011 CARRIL 10A Ubicación (Carril y Cuerpo) Número de Serie 0389F0 A75-003637 Modelo Gridconnect Marca GRIDCONNECT, GC-IPIC-EDB-110, DESK TOP MODEL Componente Carridad ۲. EQUIPO PROPUESTO Unidad Pleza EQUIPO DAÑADO

SE REPORTA QUE INTERFON DE CARRIL 10A NO PRENUE. SE ENCUENTRA SISTEMA ELECTRÓNICO DAÑADO EN CAPACITORES Y RESISTENCIAS, POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO. 520.22 520.22 Precio Total Dólanes USCY 60 Precio Total Pesos M.N. 520.22 Precio Unitario Dólares USCY 69 Precio Unitario Pesos M.N. A75-003637 Modelo Gridconnect Marca GRIDCONNECT, GC-IPIC-EDB-110, DESK TOP MODEL TOTAL M. N. (PESO 00/100 M.N.)
TOTAL USCY (QUINIENTOS VEINTE DOLARES 22/100 USCY)
and telema Connectalist: Cantidad Unidad Pieza Partida (P) 4 N -

Thampo de servegar in INMEDIATO
15 discondante, a partir de la fecha del presente.
16 dema de pago.
17 dende de pago.
18 de companya de la companya del la companya de la c

AUTORIZACION TECNICA Gerente de Servicio Ing. Miguel Olivero Garcia


E AUTORIZACION COMERCIAL
Director de Comorda judéo
Ing. Jesús Pompa Roma

CLIENTE SOLICITA COTIZACIÓN DE EQUIPO PROPUESTO. SE ANEXA REPORTE DE ATENCIÓN A FALLA RAFTOL-469.

C. LUIS ERNESTO MONROY GARCÍA Administrador Plaza de Cobro

ý

SIMEX, Integración de Sistemas, S.A.P.I. de C.V, Xola No. 621, Colonia del Valle, Delegación Benito Judez, Mexicó Pr. C.P. 03100. Tel. 0155-5636-3600, R.F.C.SIS 850502 E33



Cliente a quien se le entrega:

Chapultepec

Domicilio o Plaza de Cobro:

x, Integración de Sistemas, S.A.P.I di

Operadora y Administracion Tecnica. (HOATS

Persona a quien se consigna:

C. LUIS ERNESTO MONROY GARCIA

Folio:	R	TOL	15	29_		
Fecha:		08-jul-15				
Envío vía	1					
Número	de bult		1			
Centro de costo:						

HOJA: 1/1

RFC SIS-850502 E33

(55) 5636 3600

Part	NumParte	Descripcion	NumSerie	Unidad	Cantidad	Bulto
1	A75-003637	GRIDCONNECT, GC-IPIC-EDB-110, DESK TOP MODEL	706056242EC6	PZA	1	1
7.7 177		어마의 우리는 회사 작은 일 전투의 하는 화면질 등				
٠ <u>:</u>						
					1.	•
		골로 한번 보고 1000년 등을 하는 하는 1000년 1200년 1 - 1980년 1일				
. i		이 됐다고 있어요 작품을 다 가지 않는데 되어 있다.				
•						
		요즘 그런 항공 및 내를 다듬는 등을 하는 것 같다.			1.	* *
					•	
			romak adalah dalah dalah adalah sebagai kembera. Banjarah	*" .		
		어떤 이 아닌들은 호수를 만받고 어디로 한다고 있다.				
		이 그리는 얼마를 받았다. 그렇게 하는 일 없는데				
		원리 무슨 이 전 보고 말했다. 부분 박 본지 및 글로벌				
		그 그리는 고통합 등통합을 보고하는 것이 없다.				
		고리트로트로 불만으는 트림프로 되고 프로그트로 올린				
				. **-		
		병의 회장의 사는 전 회장 보는 사는 병기를 하시는데 다른 사람이 되었다.				
1.						
						•
		말하다 = 를 하고 하게 되었다. 하지 않고 # 요요.				
OB	SERVACIONES (In	dicar documento de referencia):				
SE	INSTALA EQUIPO	NUEVO EN	CARRIL 10A	FV	ľU	·
REI	FERENCIA DTC/15	-777				
				All	/	
Em	barca:	Autoriza:	Recibe:	# #/		
1	'ANIA DANIELA LEON VA	RGAS ING. ROSETTO COAHUTLA GONZALEZ	C. LUIS ERNES	fo Mo	NROY GA	ARCIA
	Nombre, fecha y firm			e, fecha		

Av. Xola No. 621, Col. del Valle, México D.F. 03100



Factora

Folio Fiscal: 7BFD10F5-9D05-4B9F-9791-02B64922A9E4

No. de Serie del CSD del Emisor: Lugar de Expedición: 00001000000201843015

Fecha y hora de emisión:

México, Distrito Federal 13/Jul/2015 12:00:21

Serie: EQ

12:00:21 Folio: 914

SIS850502E33

SIMEX, Integración de Sistemas, S.A.P.I. de C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales

Referencias

DTC/15-777

CS-TOL/15-44, CR1/15-271

RFC Receptor:

CLS0410224Y2 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA DE LA SARH S.N TULTEPEC COL. SANTIAGO TEYAHUALCO ESTADO DE MEXICO 54980

EQUIPO INSTALADO EN LA PLAZA DE COBRO CHAPULTEPEC SUSTITUCION POR FIN DE VIDA UTIL, CARRIL 10A No DE REMISION RTOL-15-29 DE FECHA 08-JUL-2015

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1.00000	Pieza	GRIDCONNECT, GC-IPIC-EDB-110, DESK TOP MODEL	8184.57	\$8,184.57

706056242EC6

Importe con letra

NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.

Subtotal: 8,184.57

1.V.A.: 1,309.53

Total: \$9,494.10

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago:NO IDENTIFICADO

Número de Cuenta (Últimos cuatro dígitos):NO IDENTIFICADO

Sello digital del CFDI

DSEKHTTPSENDOSVSSKASYVGG-KISTOSSASICER SÄKRESATUKEN) BYT VWEGSYVWSABJELI (BEGUSA) ÖKLISGEKGSQXXDG GÄLLAÍCH THY ESFWIRGIUWCLUPK Í KASYTESK/LEDGRENSGNAG Í 19. Í GNYWFI STUSUSGÍ HÍ LEBGI ÚR Í MÁÐYR

Sello del SAT

Treft:/wegiestMN5/ThpRosspwikkktaVLresoreevgakeJyZbersocpkW/f45U/brizonyBeldocifAb-mKsChaLMbjCA6B9EDS owVrostsfraghJcVreafRGXVIstrj&pgBwXX0ArhEqB8LU4VadRnBlX6MDVAp+libfJwbli=



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT:

[]]...|TEFFTOTS-SPOS-45:F-9791-02864803A984*303E-07-13F12:00:36|ASEdhTTprHnFOZVE JMOSVVOD-djsToS209-QH931)H4v10nKkVlbyrVvRQRyvVJ&SJM1lqSeClshjdHSGekQJQMX0j06hn AjCXVHpeEFW10Q1W21UpciksZYTB8P/13B38VNAQKdJf10/fgMpw745VV8USGFNitsEdRUain4dy={V

No. de Serie del Certificado del SAT

DOOD1000000202864883

Fecha v hora de Certificación:

2015-07-13T12:00:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CLI0276

NP10901

Hojs ;

Jersión del comprobiente (9.2