### ERUPO FERVES INFRAESTRUCTURA

## **GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA**

# REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

# CHA-MC-000039

I EVE

FECHA: 16/07/2015 HORA:16:16:29

PROYECTO:

LERMA - TRES MARIAS

ÁREA AFECTACIÓN:

CARRIL

PLAZA DE COBRO:

CHAPULTEPEC

UBICACIÓN:

LINEA 8

REPORTA:

LUIS ERNESTO MONROY

PUESTO:

SUPERVISOR

TIPO DE FALLA:

CARRIL

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

DISCREPANCIA POR SENSOR PIEZOELECTRICO

. . .

04-07-2015

HORA DE ASIGNACIÓN:

16:51:00

FECHA DE ASIGNACIÓN: TÉCNICO ASIGNADO:

ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ

FECHA DE DIAGNÓSTICO:

One of the control of

09-07-2015

PECHA DE DIAGN

09-07-2015

HORA DE DIAGNÓSTICO:

HORA DE SOLUCIÓN:

12:02:00

DIAGNÓSTICO:

CAMBIO DE ESTRUCTURA COMPLETA DE PIEZOELECTRICO

12:24:00

FECHA DE SOLUCIÓN: ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:

CAMBIAR ESTRUCTURA COMPLETA

#### MATERIALES REQUERIDOS POR DAÑO O REEMPLAZO

	(h	(ATERIALES A SUSTITUIR)		
EQUIPO	MARCA	MODELO	MOTIVO	UBICACIÓN
ESTRUCTURA MULTIPUNTO	SIMEX	A62-004003	POR FIN DE VIDA UTIL	CARRIL 8

	(MATERIALES	QUE LOS SUSTITUYEN)		
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	MOTIVO
ESTRUCTURA MULTIPUNTO	SIMEX	S/M	S/S	POR FIN DE VIDA UTIL

# OBSERVACIONES:

CARRIL 08 MANDA DEMASIADAS DISCREPANCIAS

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR GHI

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

* 4.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		2			,			
S		ΛΞ.	X	REPORTE	DE ATENCION	I DE FALLAS			Ref. del report Fecha del report	19-may-15
Ì	inico que atie inico que sol gnostico del gnostico del grostico del gr	·	_	GRACIELA SANCHEZ REYES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	∫Puesto	AUX.OPERATIVO		Hora del report Plaza de cobi Camil o Luga	CHAPULTEPEC
				ENTO A CARRILES ENCONTRANDO FA	lla en sensoi	RES, GENERAN	IDO DISCREPANCIAS EN CI	ARRIL.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Técnico	o que a	tiende	ROGEL	IO COAHUILA GONZALEZ	Correc	slmexedon	nex@outlook.com		Fecha de atenció Hora de atenció	
Diagno SE REVIS CARRIL	stico d SA SISTI EN OBS	del técnico EMA DE DE ERVACIÓN	(2) TECCION I	IO COAHUILA GONZALEZ DE PISO, ENCONTRANDO SENSOR EN S PRESENTAN DESGASTE EN SU CUER	FALSO CONTAI	CTO, ESTE SE E	MEX@OUTIOOK.COM DESACTIVA QUEDANDO LAZO YA QUE ESTÁN EN		Fecha de solució Hora de solució	
			<del></del>	·		•		<u> </u>	Acondicio	Preventivo X
			T	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Fecha de Instalación
1	KIT	1	KIT DE REF	ACCIONA MIENTO DE SENSADO SENCILLO	SIMEX		s/N	K01-004943A	8A	17-sep-11
2	KIT	1	KIT DE RE	FACCIONAMIENTO DE SENSADO SENCILLO	SIMEX		s/N	K01-004943A	3B	17-sep-11
3										
4					-					
5										
EQUIPO	SUMIN	VISTRADO			**				<u> </u>	
Partida	Inidad	Cantidad		Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Remisión
1							· .			
2										
3										
4		****								
5										
Observa	done	s y/o acla	raciones:	,						_//
					GRACIEL	Nombre A SANCHEZ Persona qu	REYES		ROGELIO COAL	

S	1/1		REPORTE	DE ATENCION	I DE FALLAS			Ref. del report Fecha del report	e 08-jul-15
Nomb	re de q	ulen repo	LUIS ERNESTO MONROY GARCI	A	_Puesto	SUPERVISOR		Piaza de cobr	12:00 p.m. CHAPULTEPEC r Carriles 3,8
Descri	pción (	de la falla	(1)					6-	
			E 474, SENSORES PRESENTAN DESGASTE Y FALS		PROVOCANDO I	DISCREPANCIAS.			
SE SOI	JCITA S	U REMPLAZ	O TOMANDO COMO REFERENCIA AL DTC/15-7	78.					
Técnic	o que a	atiende	EDUARDO CARRILLO DIAZ	Correo	eduardosim	ex@hotmail.com		Fecha de atenció:	1 11 11 11
								Hora de atenció	n 12:00 p.m.
<u>.</u>			POGETIO COALITHIA CONTALEZ	1	simovedom	ex@outlook.com			
i .	-		ROGELIO COAHUILA GONZALEZ	: Correo	Jillicacooni	EXECUTION.COM		Fecha de solución	
		del técnico			DOUGE EN OOFE	451541	1	Hora de solució	
25 FM11	KEUA E	INSTALA KI	T COMPLETO DE SENSORES MULTICONTACTO O	(OEUANDO CAI	KKILES EN OPEN	ACION.			Siniestro
									Correctivo X
							j		Preventivo
EQUIPO				1		1	1		namiento
Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Fecha de instalación
1	ļ					<u> </u>			-
2	ļ			<u> </u>					
3	ļ			ļ					
4	<b>├</b>	<b></b>	- Commonde William	ļ					
5		İ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u> </u>		NISTRADO		1	<del></del>	7	1		T 6:(.
	Unidad KiT	Cantidad 1	[	Marca SIMEX	Modelo S/M	Num. de Serie	Num.de parte X01-004943A	Carril CARRIL 38	Remisión RTOL15-30
1			KIT DE REFACCIONAMIENTO DE SENSADO SENCILL	SIMEX	S/M			CARRIL 8A	RTOL15-30
2	KIT	1	KIT DE REFACCIONAMIENTO DE SENSADO SENCILL	3,11,12	3/11/	S/N	K01-C04943A	CARRILOA	NIOLD-50
3									1
4	<u> </u>				ļ	-			
5			AN-444-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-4	L	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Observ	acione	s y/o acla	raciones:	r		/	7 :		
				,	W/Y	Firma		Nombre	
				VERG	ONICA SERRA			ROGELIO COASIL	
				<u> </u>	Persona que	recibló	]	₹ecinco que	solucionó

ï

			DICT/	DICTAMEN TECNICO Y COTIZACIÓN					Referencia:	DTC/15-	0778	
ting!	BH B	<b>B</b> UMA		1555	-			! Tiροα	le Dictament	CORRECTIVO		
			НОА	TSA					Descripción: ha de envio:	FIN DE VIDA Ú Máxico, D.F. a	TIL 30 de junio de 20	115
Contra		HOATSA Lia José	David Fragoso Cedilo		EN CASO DE No. Siniestro			Técnico F Coordinac	tesponsable: ión Regional	COAHUILA GO	NZALEZ ROGELK 272	
Paza			Operativo XBg/upotkimx  CHAPULTEPEC		Fecha Siriestro; Foto(s)Falis(s); Fecha de fafa;				de Servicio: eleboración: Correct	CSTOL/16- 26 de jurio de 2 simexadomex@		
EQUIPO:	DAÑADO		<u>,</u>			r					} Fin de Vi	do INI
		l		Marca	Modelo	Número	Ubicación (Carril y	Fecha Instalación	UEmo M	antenimiento	Tempo de C	)peradón
Partida	Unidad	Centided	Componente	Marca	Modes	de Seria	Cuerpo)	(dd-mnt-aa)	Fecha	Folio	Real	Según Fabricanse
1	Kit	1	KIT DE REFACCIONAMIENTO DE SENSADO SENCILO	Simex	K01-004943A	SN	CARRIL &A	17/09/2011	19/05/2015	2	3.8 AÑOS	1AÑO
2	KR	1	KIT DE REFACCIONAMIENTO DE SENSADO SENCILLO	Simex	K01-004943A	SN	CARRIL 38	17/03/2011	19/05/2015	2	20%A B.C	1 A \$0
3												
4	l							<u> </u>			<u>                                       </u>	<u> </u>
EQUIPO	PROPUE	STO					Precio	1	Precio	Diagnóstico:		
Partda	Unidad	Centidad	Carroonente	Varce	Modelo	Precio Unitario Pesos M.N.	Uniterio Défares USCY	Precio Total Pesos M.N.	Total Dofares USCY			
1	Ка	2	KIT DE REFACCIONAVIENTO DE SENSADO SENCALO	Simex	K01-004943A	\$ 14,263.21		\$ 28,626.42	/	DISCREPANCE	E PISO ENVÍAN AS EN SISTEVA O E ENCUENTRAN I	E CONTROL
2										CONTACTO, D PRESENTAN E	EBIDO AL DESGA IN SU ESTRUCTU	STE QUE RA FÍSICA
3	<u>.                                    </u>									POR FM VIDA NECESARIO SI CORRECTA CI	ÚTIL, POR LO QU U REEMPLAZO PI PERACIÓN.	ees Urauna
4												
TOT	AL M.N.	IVENTIC	CHO MIL QUINTENTOS VEINTISÉIS P	ESOS 42/100 M.H.)		<u> </u>		\$ 28,525,42				
TOT/	U USCY	(DOLAR	GOVIDO USCY)		Charle Sorak	<del></del>		<u> </u>	Fother	<del></del>		
Theorem da es	in the		DE ZA I SEMANAS									
con da ma	pe Litu Na boby colodka da b	natified Prese	13 des polectimis, a parte de la fectus del presenta. 100% el Alprico de los trobales se cargari el momento de lactaranse. La tobar mayor el Sã, se recumisa los precios.			TO, SE ANEXA	otización de Reporte de A UTOL-434.				· •	
Predocus U	SCV: No backy	en NS, el pus	se curparé al morne nos de la comuna.			<u> </u>	<del></del>		<b>!</b>			
			AUTORILADOR TERNICA Geneta de lavelo Ing. Migral Overs Ganda			unorale trice (4) result	cu conspicial mangification territor because	C, LLIS ERRESTO MORROY GURCÍA  Administrator Papa La Cobre				<u>A</u>
SINEX, b	ntegració	n de Siste	mas, S.A.P.L de C.V., Xola No. 621, Co	logia del Valle, Deleg	ación Bonito Jy	draz, Mexico	D.F.C.P. 0310	0. Tel. 0155-56	36-3500, R.F.	3.5IS 850502 E3		
				-								

[1

Cilente a quien se le entrega: <u>Chapultepec</u>

Domicilio o Plaza de Cobro: <u>Operadora y Administracion Tecnica. (HOATS</u>

Persona a quien se consigna: C. LUIS ERNESTO MONROY GARCIA

HOJA: 1/1

Centro de costo:	Número de bultos	Envío vía:	Fecha:	Folio:	
costo:	de bult			70	
	S.		Q	TOI	
	9		08-jul-15	15	
			5	30	

x, Integración de Sistemas, S.A.P.I di Av. Xola No. 621, Col. del Valle, México D.F. 03100	Autori	SE ENTREGA EQUIPO NUEVO PARA INSTALACIÓN EN REFERENCIA DTC/15-778	OBSERVACIONES (Indicar documento de referencia):	S ASS-005737 GRAPA PARA ESTRUCTURA DE SENSORES MULTICONTACTO	8 A32-004039 RONDANA PLANA 3/8" INOX T-316	ARNES P/COMUN CONTACTOS SENSOR MULTICONTACTO  A31-024040  TORNII O CAREZA HEV 2/8 YOW 17 246	A45-004064		3 A35-004034 BASE BLANCA 12,7 X 75X 400 mm C/BARRENO	:
(55) 5636 3600	Recibe: A. C. LUIS ERNEST	CARRILES 3 Y 8		N/S	S/N N/N	S/N	s/N	S/N	1 is	S/S
RFC SIS-850502 E33	ibe; A	[FVU			PZA 48			PZA 8		PZA 8
0502 E33	RCIA			<b>9</b>	60 ~	· 6	<b>и</b>	4	, N	



SIS850502E33
SIMEX, Integración de Sistemas, S.A.P.I. de C.V.
Rögimen Conoral de Ley Personas Morales

RFC Receptor:

No. de Serie del CSD del Emisor: Folio Fiscat: CDCC32EC-0247-4D72-A725-492AB1A4BBAF

00001000000201843015 México, Distrito Federal

Lugar de Expodíción:

Facha y hora de emisión:

13/Jul/2015 Serio: EQ Folio: 915

CLS0410224Y2
CONCESIONARIA.LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. CARRETERA DE LA SARH S.N

COL SANTIAGO TEYAHUALCO

CS-TOL/15-45, CR1/15-272

Cantidad Unidad Concepto / Descripción

200000 NO APLICA KIT DE REFACCIONAMIENTO DE SENSADO SENCILLO

ESTADO DE MEXICO 54980

EQUIPO INSTALADO EN LA PLAZA DE CODRO CHAPULTEPEC SUSTITUCIÓN POR FIN DE VIDA UTIL, CARRIL 10A No DE REMISIÓN RYOL-15-30 DE PECHA 06-101-2016

Imperto con letra

LV.A.: Total:

\$33,090,65 4,564.23 28,526,42

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Page:NO IDENTIFICADO

Número de Cuenta (Últimos cuatro digitos):NO IDENTIFICADO

# Sello digital del CFDI:

Sello del SAT: JZTUXTZADR/jMOADAWO/j2lt+JRSTtgIDLP+ng9YvfCCm61MjWFUFFtCJFBADAWXJCWD1T9EabCVcEw39+1ImorUllqyqG/IQwmCCO+HV Xg52CUJBUUIXXCNEIK6<0DIMLowRU47QKKKIZS1TOTWDLFT/F1gBCWSFX/RgUXXIM-XWGANSKYIYM

Cadens original del complemento del certificación digital del SAT. 8qeUDN2LKGpvtVo2abdth1NaiqlhJ0IymBujGgL67yTv47hXOdm5n9oDHgJ3 pxpleluhIYR5bk8alOb8sXI。

No. de Serie del Centificado del SAT:

echa v hora de Certificación:

Este documento es una representación impresa de un CEDI

CLI0276 NP10901 Verheim swill coorper card to be

 $\frac{3}{2}$