

#### **GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA**

### REPORTE DE SERVICIO DE **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

FOLIO DE REPORTE:

# CHA-MC-000042

FECHA: 25/06/2015 HORA:14:05:50

PROYECTO:

**LERMA - TRES MARIAS** 

ÁREA AFECTACIÓN:

CARRIL

PLAZA DE COBRO:

CHAPULTEPEC

UBICACIÓN:

LINEA 3

REPORTA:

OSMIN JOKONY MONROY URBINA

PUESTO:

SUPERADMIN

TIPO DE FALLA:

CARRIL

**DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:** 

SENSOR PIEZOELECTRICO CON FALLA

FECHA DE ASIGNACIÓN:

25-06-2015

HORA DE ASIGNACIÓN:

14:03:28

**TÉCNICO ASIGNADO:** 

ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ

FECHA DE DIAGNÓSTICO:

25-06-2015

25-06-2015

FECHA DE SOLUCIÓN:

HORA DE DIAGNÓSTICO:

14:04:00

DIAGNÓSTICO:

FALLA EN SENSORES, POSIBLE FIN DE VIDA UTIL

HORA DE SOLUCIÓN:

14:05:00

**ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:** 

SE REVISAN SENSORES ENCONTRANDO FALSO CONTACTO SE DESCONECTAN QUEDADO EN OPERACIÓN Y OBSERVACIÓN PERIODO DE FIN DE VIDA ÚTIL REQUIERE REEMPLAZO PENDIENTE

DICTAMEN PARA SUSTITUCIÓN.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR GHI

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

## **OBSERVACIONES:**

CARRIL ENVÍA MUCHAS DISCREPANCIAS

	-				na il della mandana della constitució della cons				
S			REPORTE	DE ATENCION	DE FALLAS			Ref. del reporte Fecha del reporte	
Nomb	re de q	vien repo	GRACIELA SANCHEZ REYES	er e e eru ua.	Puesto	AUX.OPERATIVO		Hora del reporte Plaza de cobre Cardi o Luga:	CHAPULTEPEC
Descri	pción o	de la falla	(1)					C4111 5 1450	. [
SIN FAI	LLA. SE I	REALIZA MA	INTENIMIENTO A CARRILES ENCONTRANDO FAI	LA EN SENSOF	res, generan	do discrepancias en Ca	ARRIL.		
Técnic	o que a	atiende	ROGELIO COAHUILA GONZALEZ	Correo	simexedon	ex@outlook.com	•	Fecha de atención	19-may-15
	·			_	•			Hora de atención	
Técnic	o que s	soluciona	ROGELIO COAHUILA GONZALEZ	Сопер	simexedon	nex@outlook.com		Fecha de solución	
		del técnico					1	Hota de solución	
SE REVI CARRIL SU FIN	EN OBS	SERVACIÓN.	teccion de Piso, encontrando sensor en Sensores presentan desgaste en su cuer	FALSO CONTAC PO ES NECESAI	RIO SU REMPL	AZO YA QUE ESTÁN EN			Sinlestro Correctivo Preventivo X
EQUIPO	D ĐAÑA	UDO					,	Acondicio	namiento
Partida	inidad	Cantidad		Marca	Modelo	Num, de Serie	Num.de parte	Carril	Fecha de Instalación
1	KiT	1	KIT DE REFACCIONA MIENTO DE SENSADO SENCILLO			S/N	K01-004943A	8A	17-sep-11
2	KtT	1	RIT DE REFACCIONAMIENTO DE SENSADO SENCILLO	SIMEX	ļ	S/N	K01-004943A	38	17-sep-11
3									
4									
5			<u> </u>		<u>.                                    </u>		1		<u></u>
		NISTRADO	C		1 34-1-6-	Num de Cada	l Num de porte	Carril	Remisión
	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num, de Serie	Num.de parte	Cann.	Remosion
1	-	<u> </u>							
2						<del></del>	ļ	<u> </u>	
3 4		<del> </del>							
5		<del>                                     </del>							
		s y/o acla	Drinner.				1	Au-	
Jusein	auone	7/0 0014			Nambre	Firms All	]	Nombre y	Waste
				GRACIEL	A SANCHEZ Persona qu	REYES		ROGELIO COAHO	EÁ GONZALEZ

SIMEX REPORTE					DE ATENCION	DE FALLAS			Ref. del reporte Fecha del reporte	
						· · · · ·		_	Hora del reporte	30 101 110
Mamb	~ da ~	lujen tebo	LUIS ERNESTO MON	ROY GARCI	Α	Puesto	SUPERVISOR	1	Plaza de cobre	TOURDING TOPEC 1
NOTHE	ie ue q	lasen sebo	110		·····	Fuesto	<u> </u>			r Carriles 3,8
Dodad	nelån i	da la falla	(4)						Carni o Luga	rearries 5,6
	•	de la falla	147 E 474, SENSORES PRESENTAN DES	CASTE V EALS	ን ድርጎአነፒልሮፕረት በ	POVOČANICO I	DISCREDANICIAS			
			O TOMANDO COMO REFERENCIA			NOVOCANDO I	DISCREPANCIAS.			
				•						
Técnic	o que a	atiende	EDUARDO CARRILLO DIAZ		Correc	eduardosim	ex@hotmail.com		Fecha de atención	08-iul-15
1	•								Hora de atención	
Técnic	o aue s	soluciona	ROGELIO COAHUILA GONZ	ALEZ	Сопео	simexedom	ex@outlook.com		·· · Fecha de solución	08-jul-15
		del técnico			•				Hora de solución	1
			COMPLETO DE SENSORES MULT	ICONTACTO O	UEDANDO CAR	RRILES EN OPER	RACIÓN.	7		Siniestro
										Correctivo X
										Preventivo
EQUIPO	DAÑA	Ano			······································				Acondicio	<del></del>
	tidalnidad Cantidad Componente			Marca Modelo Num, de Serie			Num.de parte	Carril	Fecha de Instalación	
1										
2										
3	<b></b> -						<del></del>			
4										<del>                                     </del>
- 5		-						1		1
	SHMII	NISTRADO								-L
		Cantidad	Componente		Marca	Modelo	Num, de Serie	Num.de parte	Carril	Remisión
1	кı <b>т</b>	1	KIT DE REFACCIONAMIENTO DE SEN	SADO SENCILL	SIMEX	s/M	S/N	K01-004943A	CARRIL 3B	RTOL15-30
	кп	1	KIT DE REFACCIONAMIENTO DE SENS	ADO SENCIL	SIMEX	\$/M	S/N	K01-C04943A	CARRIL 8A	RTOL15-30
3										
4		<del>                                     </del>								<del>                                     </del>
5			-							<del> </del>
	acione	s y/o acla	raciones:		L	N.		1	, <u> </u>	
	_ 0.0110	- 11		7 1		Northball	Firma	1	Nombre	hosts
			Vend	ONICA SERR			Nombre Programma			
				VERC	Persona que			fecinco que	solucionó	
						2.00 is que		J		

GOURD BEST OF	



### DICTAMEN TECNICO Y COTIZACIÓN

Referencia: DTC/15-

0778

HOATSA

Tipo de Dictamen: CORRECTIVO

FIN DE VIDA ÚTIL México, D.F. 2 30 de junio de 2015

ContratorOferta: HOATSA
Atendán: Lio, José David Fragoso Cedião
Cargo: Divector Operativo
Correo: Diragoso@yvyoth.mx
Correo: Correo: CHAPULITEFEC

EN CASO DE SINIESTRO
Na. Siniestro:
Fecha Siniestro;
Foto Sini

Descripción: Lugar y Fecha de envío: Técnico Responsable: Coordinación Regional Centro de Servicio: Fecha de elaboración: Correo:

COARULA GONZALEZ ROGELIÓ DTCR1/16- 272 CSTOL/16- 45 26 de jurio de 2015 simeundomex@outook.com

01 FF 0 F	OGAÑAS		<del></del> -										
QUIPO L	MICADO				T	Número	Ubicación	Fecha	Uzimo Ma	ritenimiento	Fin de Vida UN Tierepo de Operación		
Partida	a Unided Components Marca M	Modelo	Modelo de Serie	(Canty Cuerpo)	Instalación (dd-mm-aa)	Fecha	Fofo	Real	Según Fabricans				
1	KA	1	KIT DE REFACCIONAMIENTO DE SENSADO SENCILO	Simex	K01-004943A	SN	ÇARRIL 8A	17/09/2011	19/05/2015	2	3.8 AÑOS	1 AÑO	
2	Κt	1	KIT DE REFACCIONAMIENTO DE SENSADO SENCALO	Smex	K01-004943A	SA	CARRIL 38	17/09/2011	19/05/2015	2	SORABLE	1 A NO	
3										<u> </u>		<b>_</b>	
4										Diagnóstico:	<u> </u>		
<b>QUPO F</b>	<b>ROPUES</b>	70							Preco	Diagnostico:			
Partda	Unidad	Centidad	Componente	Marca	Modelo	Precio Unitario Pesos M.N.	Precio Unitario Dolares USCY	Precio Total Pesos M.N.	Total Dolares USCY	SENSORES DE PISO ENMAN DISCREPANCIAS EN SISTEMA DE CONTR VEHICULAR SE ENCLIENTANI EN FALSO			
1	Ка	2	KIT DE REFACCIONAMENTO DE SENSADO SENCILO	Simex	K01-004942A	\$ 14,263.21		\$ 28,526.42					
2										CONTACTO, D	EBIDO AL DESGA EN SU ESTRUCTU	ISTE QUE RA FÍSICA	
3										POR FIN VIDA NECESARIO S CORRECTA O	ÚTIL, POR LO CI. U REEMPLÀZO P. PERACIÓN.	ARA UNA	
4													
TOTA	TUN	O/EDUTIO	I CHO MA, QUINIENTOS VEINTISEIS PESO:	S 422100 IL N.)				\$ 23,526.42		1			
TOTA	LUSCY	LOOLAR	00/100 USCY)						•				
oc dente C	अप्रकार्यक विकास				Company Cocase				Foliak				
erripa da en Igencia de la erron de pag	ectionió v		CE2 A SEMANAS  15 des calenderio, a partir de la fecha del presenta.  100% el término de los brahejos	1			ITIZACIÓN DE REPORTE DE A						
Produce on MANA, No Inchepted NA, el cosó se conpuel de monostato de financieras. En cosa de esta entración de la pelatida Françitário megos el SI, de períodrás los prados. Produce an USACO No Inchepte NA, el cuel se conpel de monostat de la comenza.					PX070E31		FTOL 474			20			
					2 MACONTOCONTOCON					C. LUIS ERNESTO LICAROY CARCÍA			
	tegració:		AUTORIADO L TECNICA Geneta de Savido Ind. Migral Obseta Garda			tivian se t	energy sette energy sette energy sette	<u>_er</u>	-		stredor Plaza de Cobra		

Cliente a quien se le entrega: Chapultepec

Domidilo o Plaza de Cobro: Operadora y Administracion Tecnica. (HOATS

Persona a quien se consigna: C. LUIS ERNESTO MONROY GARCIA Cliente a quien se le entrega: Domidlio o Plaza de Cobro:

Folio: R TOL Fecha: Envío via: Número de buitos: Centro de costo: TOL 08-jul-15 15 30

HOJA: 1/1

OBSERVACIONES (Indicar d SE ENTREGA EQUIPO NUEV REFERENCIA DTC/15-778 Embarca: Embarca: Innuia Daniela Leon Vargas Nombro, fecha y firma X. Integración de Sistemas S.A.P.I.d.	2 A35-00403 A35-00403 A35-00403 S A45-00404 R07-003471 A31-004040 A32-004039 A35-008737	Part NumParte   A35-00432
OBSERVACIONES (Indicar documento de referencia):  SE ENTREGA EQUIPO NUEVO PARA INSTALACIÓN EN  REFERENCIA DTC/15-778  Embarca:  Autoriza:  ING. ROGENO CONTROLA GONZALEZ  Numbro, fecha y firma  Av Xola No. 671. Col. de Malor de E Ostro	TAPA NEGRA 15.8X 63.5X400 mm S/BARRENO BASE BLANCA 12.7 X 75X 400 mm S/BARRENO BASE BLANCA 12.7 X 75 X 400 mm S/BARRENO SENSOR MULTICONITACTO C/6 mts DE CAULL, SIMEX ARINES P/COMUN CONTACTOS SENSOR MULTICONITACTO TORNILLO CABEZA HEX 3/8 X2" INOX 1-316 RONDANA PLANA 3/8" INOX 1-316 GRAPA PARA ESTRUCTURA DE SENSORES MULTICONITACTO GRAPA PARA ESTRUCTURA DE SENSORES MULTICONITACTO	Description TAPA NEGRA DE 15.8 X 63.5 X 400mm C/BARRENO
C. LUIS ERNES	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	NumSerie S/N
RRILES 3 Y 8   FVU	PZA 8 8 PZA 64 48 PZA 48 48	Unidad Cantidad
SIA SIA	u ω α ν ο ν ο υ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	± Bulto

x, întegración de Sistemas, S.A.P.I de

Av. Xola No. 621, Col. del Valle, México D.F. 03100

(55) 5636 3600

RFC SIS-850502 E33



SIS850502E33

SIMEX, Integración de Sistemas, S.A.P.1, de C.V. Régimen General de Ley Personas Morales RECINCEDION

No. de Serie del CSD del Emisor: Lugar de Expedición: Folio Fiscal: CDCC32EC-0247-4D72-A725-492AB1A4BBAF

00001000000201843015

México, Distrito Federal

13/Jul/2015 Serie: EQ Folio: 915 12:16:01

Fecha y hora de emisión:

CLS0410224Y2 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.

COL SANTIAGO TEYAHUALCO
ESTADO DE MEXICO 54980

CARRETERA DE LA SARH S.N

TULTEPEC

CS-TOU15-45, CR1/15-272

Cantidad Unidad Concepto / Descripción
2,0000 NO APLICA KIT DE REFACCIONAMIENTO DE SENSADO SENCILLO

EQUIPO INSTALADO EN LA PLAZA DE CODRO CHAPULTEPEC SUSTITUCION POR FIN DE VIDA UTIL, CARRIL 10A NO DE REMISION RTOL-15-30 DE FECHA 06-JUL-2016

Sublotel: Total: IVA:

\$33,090,65 28,526,42 4,564.23

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

REINTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS 65/100 M.N.

Forma da Pago:NO IDENTIFICADO

Selle digital del CFDI: JZZUXTZADRI/JWOŁKNO/JŻIŁ-JHSITGIBLP-NGSYV-ECOMSLNY UZUDPECIJEBBADKWAJCADJTSEGBCVCEW39+ILMOZULIGYGG/LQUMGGO+HV KG5ZCKLIBEULZXCNELKSCODIMIOWRU470KKKLIZSITOTEBLET/FIGBOUSFX/RGUXXLW-CJOCGISANE WARNE KANTONIA (KKKLIZSITOTEBLET) FIGBOUSFX/RGUXXLW-

Número de Cuenta (Últimos cuatro dígitos);NO IDENTIFICADO

Sello del SAT: KOTTB3 aOWMV

DNZLKGPVEVOZOBČELKINGIGLAJOIYMBUJGGL67YTv47bXOdm5n9oDHgJ3 @luAIYR5bk8alOb8sxI~

xxcNE1K5coDIM1owRU47QKKK1ZSiTOTHALFT/FigECuSFx/RgUX±Lw=|0000

Fecha v hora de Certificación:

Este documento es una representación impresa de un CEDI

CLI0276 NP10901 Viscolin deliveration desided 5.2

Ţ.