

GRUPO HERMES.INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

CHA-MC-000043

FECHA: 22/07/2015 HORA:16:14:21

PROYECTO:

LERMA - TRES MARIAS

ÁREA AFECTACIÓN:

CARRIL

PLAZA DE COBRO:

CHAPULTEPEC

UBICACIÓN:

LINEA 8

REPORTA:

OSMIN JOKONY MONROY URBINA

PUESTO:

SUPERADMIN

TIPO DE FALLA:

CARRIL

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

IMPRESORA NO IMPRIME

FECHA DE ASIGNACIÓN:

26-06-2015

26-06-2015

HORA DE ASIGNACIÓN:

11:55:55

TÉCNICO ASIGNADO:

ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ

HORA DE DIAGNÓSTICO:

11:57:00

FECHA DE DIAGNÓSTICO: DIAGNÓSTICO:

FECHA DE SOLUCIÓN:

FIN DE VIDA UTIL

HORA DE SOLUCIÓN:

15:25:00

ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:

07-07-2015

SE CAMBIA IMPRESORA POR IMPRESORA EN DESUSO DE STOCK EN PLAZA DE COBRO CON NUMERO DE SERIE: 2190713040600326

EQUIPO QUE REQUIERE REPARACIÓN

EQUIPO N	MARCA	MODELO	MOTIVO	DESTINO	FECHA DE REGRESO
IMPRESORA DE CARRIL	STAR	TSP1000	NO ENCIENDE	PLAZA DE COBRO-ALMACEN	26-06-2015

MATERIALES REQUERIDOS POR DAÑO O REEMPLAZO

	(M	ATERIALES A SUSTITUIR	")	
EQUIPO	MARCA	MODELO	MOTIVO	UBICACIÓN
IMPRESORA DE CARRIL	STAR	TSP1000	FIN DE VIDA UTIL	CARRIL 8

			ATERIALES QUE LOS SUSTITUYEN)	
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	MOTIVO
IMPRESORA DE CARRIL	STAR	TSP1000		REEMPLAZA A IMPRESORA POR FIN DE VIDA ÚTIL.

OBSERVACIONES:

IMPRESORA NO ENCIENDE

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR GHI

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

U			CHACCHA	O A 11 A D D C MOLD D D D D D D D D D D D D D D D D D D		inni ininikanika nakanikanikanikani ininika kana kan	in transminatorial and a second contraction of the second contraction	Ref. del reporte	RAF TOL 477
7								Fecha del reporte Hora del reporte	
Nomb	re de qu	Nombre de quien reporta	a LUIS ERNESTO MONROY GARCIA	4	Puesto	SUPERVISOR		Plaza de cobro Carril o Lugar Carril 8A	CHAPULTEPEC Carril 8A
Descri	pción de	Descripción de la falla (1)	1)						
SE REP	ORTA QL	JE IMPRESC	SE REPORTA QUE IMPRESORA DE CARRIL NO PRENDE.						
Jiw-Ji	Tenico que atiende	'	ROGELIO COAHUILA GONZALEZ	Correo	simexedome	Correo simexedomex@outlook.com		Fecha de atención	24-iun-15
								Hora de atención	04:10 p.m.
Técnic	o due so	oluciona	Técnico que soluciona EDUARDO CARRILLO DIAZ	Correo	eduardosime	correo eduardosimex@hotmail.com		Fecha de solución	24-iun-15
Diagn	ostico d	Diagnostico del técnico (2)	(2)					Hora de solución	04:10 p.m.
SE REAI DE VIDA	LIZA REVI A ÚTIL. SI	isión encc E requiere	SE REALIZA REVISIÓN ENCONTRANDO TARJETA PRINCIPAL CON DAÑO EN SU SISTEMA ELECTRONICO. SE DA DE BAJA POR FIN DE VIDA ÚTIL. SE REQUIERE SU REMPLAZO.	SU SISTEMA EL	ECTRONICO. SE	DA DE BAJA POR FIN			Siniestro Correctivo X
								a.	Preventivo
EQUIP	EQUIPO DAÑADO	00						Acondicionamiento	namiento
Partida	Juidad	Partida Inidad Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Fecha de instalación
П	PZA	1	IMPRESORA TERMICA C/CORTADOR AUTOMÁTICO	' STAR	000TdSL	2191610120600039	ST-TSP1043D	8A	17-sep-01
2									
8									
4									
5									
EOUIP	NIMOS C	EQUIPO SUMINISTRADO							
ida	Juidad	ida Jnidaq Cantidad.	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Garril	Remisión
7									

Nombrely Firma JOSE JUAN MARTINET ORDAZ Persona que recibió

Observaciones y/o aclaraciones:

Ŋ

ന 4 Nombre of Engage

Técniça que solucionó