

GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

DOR-MC-000010



				FECHA: 16/07/2015 HORA:1	4:11:19
PROYECTO: TOLUCA - ATLACC		ACOMULCO	ÁREA AFECTACIÓN:	CARRIL	
PLAZA DE COBRO:	EL DORADO		UBICACIÓN:	LINEA 14	
REPORTA:	RAÚL BECERRIL SEGUNDO				
PUESTO:	SUPERVISOR				
TIPO DE FALLA:	CARRIL				
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:	DISCREPANC	IA POR SENSOR F	PIEZOELECTRICO		
FECHA DE ASIGNACIÓN:	16-07-2015		HORA DE ASIGNACIÓN:	14:02:01	
TÉCNICO ASIGNADO:	FELIX ODILON	I EMILIANO			
FECHA DE DIAGNÓSTICO:	16-07-2015		HORA DE DIAGNÓSTICO:	14:06:00	
DIAGNÓSTICO:	PROYECTO F	UERA DE OPERAC	CIÓN.		
FECHA DE SOLUCIÓN:	16-07-2015		HORA DE SOLUCIÓN:	14:10:00	
ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:	PROYECTO F	UERA DE OPERAC	CIÓN.		
,					
TÉCNICO DE MANTENIM	IIENTO	SUPERVISOR GHI		SUPERVISOR	
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	

OBSERVACIONES: