

GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

FOLIO DE REPORTE:

CHA-MC-000019

CRITICO

FECHA: 03/01/2015 HORA:21:56:51

PROYECTO:

LERMA - TRES MARIAS

PLAZA DE COBRO:

CHAPULTEPEC

CARRIL:

LINEA 10

REPORTA:

LUIS ERNESTO MONROY

PUESTO:

SUPERVISOR

TIPO DE FALLA:

CARRIL

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

CAMARA DE CABINA SIN IMAGEN

FECHA DE ASIGNACIÓN:

03-01-2015

HORA DE ASIGNACIÓN:

19:15:17

TÉCNICO ASIGNADO:

JOSE EDUARDO CARRILLO DAIZ

FECHA DE DIAGNÓSTICO:

03-01-2015

HORA DE DIAGNÓSTICO:

21:55:00

DIAGNÓSTICO:

NO ES CLARA LA IMAGEN DE LA CÁMARA INTERNA

FECHA DE SOLUCIÓN:

03-01-2015

HORA DE SOLUCIÓN:

21:56:00

ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:

SE AJUSTA LINEA DE COMUNICACIÓN QUEDANDO EN OPERACIÓN LA CAMARA

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR GHI

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

OBSERVACIONES:

SE REPORTA CÁMARA DE CABINA 10 SE VE MUY OBSCURA, NO ES CLARA LA IMAGEN EN LAPSOS DE TIEMPO Y SE REESTABLECE

U	

05:00 p.m. CHAPULTEPEC 423 03-ene-15 Carril o Lugar Carril 10B Ref. del reporte RAF TOL Fecha del reporte Plaza de cobro Hora del reporte

AUX.OPERATIVO REPORTE DE ATENCION DE FALLAS Puesto GRACIELA SANCHEZ REYES NO ES CLARA LA IMAGEN DE LA CAMARA INTERNA. Descripción de la falla (1) Nombre de quien reporta

Correo eduardosimex@hotmail.com Fecha de solución 03-ene-15 Hora de solución 03-ene-15 Siniestro	correo eduardosimex@hotmail.com	Fecha de atención	03-ene-15
Fecha de solución Hora de solución Sir		Hora de atención	07:00 p.m.
Hora de solución 08:00 p.r	Correo eduardosimex@hotmail.com	Fecha de solución	03-ene-15
Siniestro		Hora de solución	08:00 p.m
		. is	iniestro

SE AJUSTA LINEA DE COMUNICACIÓN. QUEDANDO EN OPERACIÓN.

Técnico que soluciona EDUARDO CARRILLO DIAZ

Diagnostico del técnico (2)

EDUARDO CARRILLO DIAZ

Técnico que atiende

1-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12								Preventivo	
EQUIPO DAÑADO	ADO			-			Acondi	Acondicionamiento	
Partida Unidad Cantidad	1 Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Fecha de instalación	ación
e-l									
2									
ю									
4									
2									
CA attoriant to Call Cr	0.04.01.01.41								

EQUIPO SUMINIS I KADO	INISTRADO						
Partida Inidad Cantidad	d Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Grril
1							
2							
ന							
4							
5							
Observacion	Observaciones y/o aclaraciones:	ones:					

Remisión

Persona que recibió Nombre y Firma GRACIELA SANCHEZ REYES

Técnico que solucionó EDUÁRDO CARRILLÓ DIAZ

Nomb/e/y/Firma