

GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

DOR-MC-000007

I EVE

FECHA: 16/07/2015 HORA:14:11:14

ÁREA AFECTACIÓN: PROYECTO: TOLUCA - ATLACOMULCO CARRIL PLAZA DE COBRO: **EL DORADO UBICACIÓN:** LINEA 6 REPORTA: RAÚL BECERRIL SEGUNDO PUESTO: SUPERVISOR **TIPO DE FALLA: CARRIL DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:** DISCREPANCIA POR SENSOR PIEZOELECTRICO HORA DE ASIGNACIÓN: FECHA DE ASIGNACIÓN: 16-07-2015 14:01:20 **TÉCNICO ASIGNADO:** FELIX ODILON EMILIANO **FECHA DE DIAGNÓSTICO: HORA DE DIAGNÓSTICO:** 16-07-2015 14:05:00 **DIAGNÓSTICO:** PROYECTO FUERA DE OPERACIÓN. FECHA DE SOLUCIÓN: **HORA DE SOLUCIÓN:** 16-07-2015 14:09:00 **ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:** PROYECTO FUERA DE OPERACIÓN.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR GHI

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

OBSERVACIONES:

SE REPORTA CARRIL N-3 Y N-6 POR EVENTOS ANORMALES