GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

CHA-MC-000050

FECHA: 16/07/2015 HORA:16:16:15

PROYECTO:

LERMA - TRES MARIAS

ÁREA AFECTACIÓN:

CARRIL

PLAZA DE COBRO:

CHAPULTEPEC

UBICACIÓN:

LINEA 10

REPORTA:

OSMIN JOKONY MONROY URBINA

PUESTO:

SUPERADMIN

TIPO DE FALLA:

CARRIL

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

BARRERA CON BRAZO DAÂ'ADO

FECHA DE ASIGNACIÓN:

16-07-2015

HORA DE ASIGNACIÓN:

16:11:50

TÉCNICO ASIGNADO:

ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ

16:12:00

FECHA DE DIAGNÓSTICO:

16-07-2015

HORA DE DIAGNÓSTICO:

DIAGNÓSTICO:

BRAZO DE ALUMINIO CON DAÑO POR GOLPES, REQUIERES REEMPLAZO, SE EMITIRÁ DICTAMEN PARA

SU REEMPLAZO

FECHA DE SOLUCIÓN:

16-07-2015

HORA DE SOLUCIÓN:

16:13:00

ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:

SE REALIZA CAMBIO DE BRAZO DE ALUMINIO DE BARRERA DE PASO CON DICTAMEN DTC/15-0776 Y

REMISIÓN: RTOL-15-28

MATERIALES REQUERIDOS POR DAÑO O REEMPLAZO

		(MATERIALES	S A SUSTITUIR)	- Visio Volky
EQUIPO	MARCA	MODELO	MOTIVO	UBICACIÓN CARRIL 10
BARRERA DE PASO	BCA	BARPEAJE1	CAMBIO DE BRAZO DE ALIMUNIO	CARRIE 10

(T)		(MATERIALES QUE LOS	SUSTITUYEN)	
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	MOTIVO
BARRERA DE PASO	BCA	BARPEAJE1	25358	CAMBIO DE BRAZO DE ALIMUNIO

OBSERVACIONES:

BARRERA CON BRAZO DAÑADO POR GOLPES

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR GHI

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



REPORTE DE ATENCION DE FALLAS

AUX.OPERATIVO

Puesto

GRACIELA SANCHEZ REYES

06:00 p.m. 27-feb-15 CHAPULTEPEC Carril o Lugar Carriles Ref. del reporte RAF TOL Plaza de cobro Hora del reporte Fecha del reporte

Nombre de quien reporta

SE REALICE REVISIÓN A LOS BRAZOS DE ALUMINIO PARA BARRERA. Descripción de la falla (1)

correo simexedomex@outlook.com ROGELIO COAHUILA GONZALEZ Técnico que atiende

correo eduardosimex@hotmail.com

SE ENCUENTRAN DAÑADOS GOLPEADOS EN MAL ESTADO LOS BRAZOS DE ALUMINIO DE LOS CARRILES. SE REQUIERE SU

Técnico que soluciona EDUARDO CARRILLO DIAZ

06:00 p.m. 27-feb-15 Hora de atención

27-feb-15

Fecha de atención

Fecha de solución Hora de solución

07:30 p.m. Correctivo Siniestro

iento Preventivo

na de instalació

Remisión

S S

Num.de parte

EQUIPO DAÑADO

REMIPLAZO POR DAÑO FÍSICO.

Diagnostico del técnico (2)

140110000000000000000000000000000000000								Acondicionamie	nam.
Partida	Junidad	Partida Unida d Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Fecha
ત	ΡZΑ	FH	BRAZO DE ALUMINIO PARA BARRERA.	BCA				NUEVE	-
7	PZA	Н	BRAZO DE ALUMINIO PARA BARRERA.	BCA				SOO	<u> </u>

EQUIPO SUMINISTRADO

ന 4

Num. de Serie			PROPERTIES AND A STATE OF THE S	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Modelo				
Marca				
Componente				
Partida Unidad Cantidad				
Jnidad				
Partida	 2	3	4	Z.
	 		نست سم	····

Observaciones y/o aclaraciones:

QUEDA PENDIENTE SU REMPLAZO POR COMPRA DE BRAZOS.

GRACIELA SANCHEZ REYES Persona que recibió Nombre Firma

ROGELIO CONTILLA CONZALEZ Tegrico que solucionó



く川ミラの	REPORTE DE ATENCION DE FALLAS	Ref. del reporte RAF TOL 480
		Fecha del reporte 08-jul-15
Nombre de quien reporta	LUIS ERNESTO MONROY GARCIA Puesto SUPERVISOR	Hora del reporte 12:00 p.m. Plaza de cobro CHAPULTEPEC
		Carril o Lugar Carriles
Descripcion de la talla (1)		
BRAZOS DE ALUMINIO DE BARR	BRAZOS DE ALUMINIO DE BARRERAS SE ENCUENTRAN FRACTURADOS, SE SOLICITA SU REMPLAZO TOMANDO COMO REFERENCIA AL DTC/15-776.	NL DTC/15-776.

Técnico q	Técnico que atiende	EDUARDO CARRILLO DIAZ	Correo	eduardosime	Correo eduardosimex@hotmail.com		Fecha de atención	08-inl-15
		!			MANAGEMENT TO THE PARTY OF THE	And the same of th	Hora de atención	1
Técnico q	iue soluciona	Técnico que soluciona ROGELIO COAHUILA GONZALEZ	Correo	simexedome	Correo simexedomex@outlook.com		ם מ מ ניייים מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ	
Diagnost	Diagnostico del técnico (2)	∞ (2)					Hora de solución	06:00 m
SE ENTREG,	SA E INSTALAN	SE ENTREGA E INSTALAN BRAZOS DE ALUMINIO NUEVOS CON ACCESORIOS EN CARRILES QUEDANDO EN OPERACIÓN CORRECTA.	S EN CARRILES	QUEDANDO EN	OPERACIÓN			Sinie
							O	Correctivo X
							Δ.	Preventivo
EQUIPO DANADO	ANADO	The state of the s					Acondicionamiento	namiento
PartidaJn	Partida Jnidad Cantidad	d Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Fecha de instalación
н								
2								
æ								
4							***************************************	
2								
EQUIPO SI	EQUIPO SUMINISTRADO							
PartidaJn	Partida Jnidaq Cantidad	d Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Remisión
1 PZA	A 6	BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 m CON ACCESO S	SIMEX	S/M	N/S	84413.04	CARRILES	RTOL15-28
2	-						, respectively.	
3 PZA	A 6	CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMI S	SIMEX	S/M	N/S	4E5071-N	CARRILES	RTOL15-28
4								
			1					_

Nombre forms
ROGELIO COMPUILA GONZALEZ Techico que solucionó

Norther Firma VERONICA SERRANO LEON Persona que recibió

Observaciones y/o aclaraciones:



Ref. del reporte RAF TOL 480 Fecha del reporte	1 CHAPt Carrile	Edvod at the death of the death		Hora de solución 06:00 p.m.	Siniestro Correctivo X	Preventivo	Š						Carril Remisión	CARRILES RTO
		21A AL DTC/15-776.					Num.de parte					H	Num.de parte	84AL3.0A
	SUPERVISOR	SOLICITA SU REMPLAZO TOMANDO COMO REFERENCIA AL DTC/15-776. Correo eduardosimex@hotmail.com	Correo simexedomex@outlook.com		n operación		Num. de Serie						Num. de Serie	N/s
I DE FALLAS	Puesto	REMPLAZO TOM	simexedom		EN CARRILES QUEDANDO EN OPERACIÓN		Modelo						Modelo	S/M
REPORTE DE ATENCION DE FALLAS	AI	SE SOLICITA SU .			IOS EN CARRILE		Marca						Marca	SIMEX
REPORTI	LUIS ERNESTO MONROY GARCIA	BRAZOS DE ALUMINIO DE BARRERAS SE ENCUENTRAN FRACTURADOS, SE Técnico que atiende EDUARDO CARRILLO DIAZ	Técnico que soluciona ROGELIO COAHUILA GONZALEZ		SE ENTREGA E INSTALAN BRAZOS DE ALUMINIO NUEVOS CON ACDESORIOS CORRÉCTA.		Componente			The state of the s			Componente	BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 m CON ACCESO
XII	ın reporta la falla (1)	IINIO DE BARRE	uciona ROGE	Diagnostico del técnico (2)	TALAN BRAZOS		ıntidad					TRADO	ıntidad	6 BRAZO
	Nombre de quien reporta Descripción de la falla (1)	BRAZOS DE ALUMINIO Técnico que atiende	o que solt	ostico del	REGA E INS CTA.	EQUIPO DAÑADO	Partida unidad Cantidad					EQUIPO SUMINISTRADO	Partida Unida d Cantidad	PZA
(A)	Nomb Descri	BRAZC Técnic	Técnic	Diagn	SE ENTREG. CORRECTA.	EQUIP	Partida	7 7	m	4	ιςı	EQUIP	Partida	П

BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 m CON ACCESO SIMEX CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMI SIMEX Observaciones y/o aclaraciones: 9 PZA m 4 \sim Ŋ

Northers Firma VERONICA SERRANO LEON Persona que recibió

Nombre y fame ROGELIO COMMUNICATEZ Técnica que solucionó


RTOL15-28

CARRILES

4E5071-N

N/S

S/M



Cliente a quien se le entrega:

Chapultepec

Domicilio o Plaza de Cobro: Persona a quien se consigna: Operadora y Administracion Tecnica. (HOATS

C. LUIS ERNESTO MONROY GARCIA

Folio:	R	TOL	15	28
Fecha:		. 0	8-jul-1	5
Envío vía:				
Número o	le bult	os:		3
Centro de	costo:			

HOJA: 1/1

Parť	NumParte	Descripcion	NumSerie	Unidad	Cantidad	Bulto
1	84AL3.0A	BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I)	s/n	PZA	6	1
2		DESGLOSE ACCESORIOS KIT DE BRAZO DE ALUMINIO	s/N	KIT	6	2
		Tapa fin pluma de aluminio				
		1 Calzo de refuerzo				
		1 Buje de acero				
		Buje de plástico (2 pzas.)				
		1 Tornillo con 2 rondanas y 1 tuerca				
3	4E5071-N	CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMINIO (TELEPEAJE I)	s/N	PZA	6	3

١RS	FRVZ	ACIONIES	Undicar	documento	rafa	rancial.

SE SUMINISTRA EQUIPO NUEVO PARA INSTALACIÓN EN	CARRILES	FVU
REFERENCIA DTC/15-776		

Embarca: Autoriza: Recibe: TANIA DANIELA LEON VARGAS ING. ROGELTO COAHUITA GONZALEZ C. LUIS ERNESTO MONROY GARCIA

Nombre, fecha y firma Nombre, fecha y firma Nombre, fecha y firma

x, Integración de Sistemas, S.A.P.1 di

Av. Xola No. 621, Col. del Valle, México D.F. 03100

(55) 5636 3600

RFC SIS-850502 E33

			2016.0	DICTAM	EN TECNICO	Y COTIZAC	юн]		Referencia	DTC/16+	0776	
								j Tço	de Dicizmon	PREDICTIVO			
			HOAT	SA] `	Descripción.	FIN DE VIDA Ú			
Con		HOATS4	Costo Franciso Cedilo	E	N CASO DE SE] Pectures	oha de envio: Responsable: ción Reponsi	COAHUILA GO	30 da junio de 20 NZALEZ ROGELK 270		
	Cargo	Director (Operativo		Fecha Sivesti	Σ		Centr	o de Servicio:	CS'TOUTS-	43		
Plaz	corros extos es a		OHAPIATEREC		Folo(sVFata(s) Fecha de fata			Fécha di	elaboración: Correc:	26 de junio de 2 dimensión de 2			
EOURPO	CDARAG												
Partica	Itseled	Caradad	Components	Varca	Modelo	##imero	Upicación (Carrey	Fecha	Ukabil	#ห!⊕ากต่อาไว -	Finide Vi. Тантро de C		
ra.c.a	0.1323	C-20 K-34-3	CO-pormis	72.03	None	de Serie	Cusry)	(ಚ್ರೀಗಾಕ್ಕಾ)	Fecha	Falio	Fiea'	Según Fabrica xe	
1	Pess	1	ERAZO OVAL DE ALUMAPO DE 3 0 m CON ACCESORIOS (TELEFEAJE I)	BCA-AUTOMATIC SYSTEM	64413.04	5 M	CARRUL 1B	26/26/2014	10/05/2016	2	0.6 AROS	1 Año	
ż	Picza	1	ERAZO OVAL DE ALUMINO DE 30 M CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I)	CITAMOTUA-ACE METEYS	E4413 C4	SN	CARRIL 28	25/05/2014	19/05/2015	2	0.6 AÑOS	1450	
3	Pieza	3	GRAZO OVAL DE ALUMINO DE 3 0 M CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I)	BOA-AUTOMATIC SYSTEM	84413.04	5.71	CARREL 28	25/08/2014	19/05/2015	2	0.EAROS	1,4/20	
4	Peze	1	PRAZO OVAL DE ALUMPIRO DE 3 0 M CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I)	ECA-AUTOMATIC SYSTEM	E4AL3 C4	5-N	CARRIL BA	26/05/2014	1905/2015	2	ac?A3o	1450	
5	Pieza	1	BRAZO OVAL DE ALUMNIO DE 3 0 III CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I)	BSA-AUTOMATIS SYSTEM	E4AL3 04	Sat	CARRIL SA	25532014	19/05/2015	2	207A 8.0	1 1/40	
e	Paza	1	ERAZO OVAL DE ALLMINO DE 3 0 IN COM ACCESORIOS (TELEPEAJE I)	ECA-AUTOMATIC SYSTEM	84413.04	516	CARRA 10A	25/08/2014	19/05/2015	2	0.8 A VOS	1450	
7	Lote	1	CALZOS DE SUJECIÓN PARA ERAZO OVAL ASUMINIO (TELEPEAJE § 6 KIT CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUVINIO TPA	BCA-AUTOMATIC	4E5071	511	CARER 18	17892011	1905/2015	z 36 AFXCS		1490	
6	Lote	,	CALZOS DE SQUECIÓN PARA ERAZO OVAL ALWAMO (TELEPEAJE I) (INT CALZOS DE SUJECIÓN PARA ERAZO DE ALWAMO TRA	BCA-AUTOMATIC	4E5071	S/h:	CARRIL 28	1709-2011	18/05/2015	2	38AÑOS	1 <i>H</i> iO	
ę.	Lote	1	CALZOS DE SUJECIÓN PARA ERAZO OVAL ALUMINIO (TELEPEAJE 1) 6 NT CALZOS DE SUJECIÓN PARA ERAZO DE ALUMINIO TP-1	BUA-AUTOMATIC	455071	5.11	CARAL 39	17/06/2014	19/05/2015	2	2 3.6AÑOS 1.AÑO		
EQUIPO	PROPUES	TO	-	`	·	·				Diagnostico:			
Partida	Undes	Carlifer	Сопролате	Merte	Modela	Pracio Untario Pessos M N	Precip Unitario Divares USCY	Precio Total Pesos IAN	Predo Total Dótares USCY	AL REALIZAR R	EVISIÓN DE BAR	TERAS DE	
1	Fieza	6	ERAZO GIVAL DE ALUMINO DE 3 6 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I)	ECA-FUTOMATIC SYSTEM	84473 OY		\$ 255.00		\$153000	PASO EN CARACES, SE ELCUENTRATI ER 2205 EN ÉNDES POR POSIBLES GOLPES DE USUAROS, ASI COMO ALGUNOS CALZOS DE EULECON FRACTURADOS Y CON DESSASTE FÍS CO, POR LO QUE SE RECOMIENDA SU REEU/ALZO			
2	tote		CALZOS DE SUJECTON PARA BRAZO OVAL ALUMANO (TELEPEAJE I) Ó INT CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMANO TPA	ECA-AUTOMATIC	495071		\$ 34.00		\$ 102.00				
			P'(05 BU).) BEISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES 00:	165 USCY)				\$.	1,632.00	ļ			
Contrares C	174'L'E		AUDITATO	¬	Chemizer		1		5,63203 <u>56</u> ==	<u> </u>			
To The force	Later day		ES d'as talendario il parte de la fecha del presente.	~	CUFINE	SOUCHTA OF	TEZACIÓN BE	FOUNDA					
forma de page Partico es (A.)	Attacher (18	N. R. of Carlos	100% at elimino de los trabajos cargo e el stombrio de facturatos. Es	1	ż		EPOSTE DE						
THE SE LINE AS	reces refer	ended Festivisia	e marayar di 10, da milaran bar parchis. Capardi di momento del konstante.				FTOL-452	7					
									L				
			AATOROADERTIDISTA Tantos de Servica	177		Autoricado Como de Co	A CONTRACTOR	64			erougano, gardia Partante Con		
	i		log Migra Conta Serva	مر ا	L	, Na 1-15	A	-					
SIMEX, In	tegración	de S'elec	iss, S.A.P.L de G.V, Xola No. 621, Colonia del	Yalie, Delegación Benito	Juliez, Maric	0, D.F. C.F. 01	100, Tel. 0165	6616-2600, R.I	C SIS 850502	E33			



likeeluja)

Folio Fiscal

ADFCC082-49A6-4AA8-958D-C6FEC1E25D57

No. de Serie del CSD del Emisor:

00001000000201843015

Lugar de Expedición:

México, Distrito Federal

13/Jul/2015 Serie: EQ 11:46:58 Folio: 913

Fecha y hora de emisión:

SIMEX, Integración de Sistemas, S.A.P.I. de C.V. Régimen General de Ley Personas Morales

RFC Receptors

Referencias

DTC/15-776

_,,,,

CS-TOL/15-43, CR1/15-270

CLS0410224Y2

SIS850502E33

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA DE LA SARH S.N TULTEPEC

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO ESTADO DE MEXICO 54980

EQUIPO INSTALADO EN LA PLAZA DE COBRO CHAPULTEPEC SUSTITUCION POR FIN DE VIDA UTIL, CARRIL 18,28,38,84,94,10A No DE REMISION RTOL-15-28 DE FECHA 08-JUL-2015

Canlidad	Unidadi	Concepto//Descripción	Valorunitario	lmporte
6.00000	Pleza	BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 m (TELEPEAJE I)	4011.89	\$24,071.34
3.00000	PIEZA	CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMINIO (TELEPEAJE I)	534.92	\$1.604.76

Importe con letra
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.

Subtotal:

25,676.10

I.V.A.: Total: 4,108.17 \$29,784.27

N

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago:NO IDENTIFICADO

Número de Cuenta (Últimos cuatro dígitos):NO IDENTIICADO

Sello digilal del CFDI.

AR AK, SAMANGA AKO PUTERA NY NESY NESY ROLL NY BUTE BARANGANA NE MENAMBARANGANE NA TENY PARENGANA KERANGANA ME Ina Comendian Pedera Bigovnia akoa sanoo pajin, Mithipomes jaranga bibbaranga jaranga.

SellodelSA

n de transporte de la company de la comp La company de la company d



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT:

i. C. "ABF CCCSS. 48A6-48LC. ABSP. CSFC CSESSES - SPIS-17-18TCL. 4T : L. MESMCCHLLY WOLL Coty ACC SMS CyrMSing-TSC SWEIGHB-HAMS CSSCHL MEGNOCE SIL 16 CALF SCICHTEM LASEIN-ME CVI 18CC VSVAGY-YBC SISMBC Whinkis Ush 6 SPG M. ENTHE SMI 18C 38C GIM SFUYIOVACH MONE (

No, de Serie del Certificado del SAT.

Fecha v hora de Certificación

2015-07-18T11K7::

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CL10276

Nada Saufal tira punyanjan - 2

NP10901

-1-17- v