

GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE;

CHA-MC-000023

HORA:13:28:58

FECHA: 22/07/2015

CARRIL LINEA 8 ÁREA AFECTACIÓN: UBICACIÓN: LERMA - TRES MARIAS CHAPULTEPEC PLAZA DE COBRO: PROYECTO:

OSMIN JOKONY MONROY URBINA REPORTA:

SUPERADMIN PUESTO:

TIPO DE FALLA:

CONSOLA BLOQUEADA DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

CARRIL

13:09:17 HORA DE ASIGNACIÓN: ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ 22-07-2015 FECHA DE ASIGNACIÓN: TÉCNICO ASIGNADO:

13:10:00 HORA DE DIAGNÓSTICO: EQUIPO CON FALLO DE ENERGIA 22-07-2015 FECHA DE DIAGNÓSTICO: DIAGNÓSTICO: 13:28:00 HORA DE SOLUCION: 22-07-2015 FECHA DE SOLUCIÓN:

SE ENCUENTRA UPS CON BATERIAS DE RESPALDO DAÑADAS SE ENCUENTRAN EN PERIODO DE FIN DE VIDA UTÍL ES NECESARIO SU REEMPLAZO. ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:

MATERIALES REQUERIDOS POR DAÑO O REEMPLAZO

(MATERIALES A SUSTITUIR)	UBICACIÓN	CARRIL 08	
	MOTIVO	BATERIAS EN FIN DE VIDA UTIL	
		SMART-UPS 1000XL	
	MARCA	APC	
	EQUIPO	SAN	

ITUYEN)	MOTIVO	SE CAMBIA POR UPS DE CARIIL 2 LOCALIZADO EN JT
(MATERIALES QUE LOS SUSTITUYEN)	SERIE	AS1012141454
(MATERIALES C	MODELO	SMART-UPS 1000XL
	MARCA	APC
	EQUIPO	SHO

OBSERVACIONES

CONSOLA SE REINICIA SIN MENSAJES PREVIOS DE ERROR

TÈCNICO DE MANTENIMIENTO NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR GHI

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

ROGELIO COANCHLA CONZALEZ RECINCO QUE solucionó		VERONICA SERRANO LEON Persona que recibió		SE CAMBIA UPS POR LA DE ЈЕFATURA DE ТИRNO, QUEDANDO CARRIL EN OPERACIÓN.					
				1///			s y/o aclar		
									S
									Þ
-									ε
									7
									τ
Remisión	Carril	Aum.de parte	Num. de Serie	olaboM	Ma rca	Componente	bsbitns	asbinl	ebiti 6º
L							OGARTZII	NIMUS	Ебліро
									S
									Þ
									ε
									7
IL-q92-7I	A8		N/S		APC	BATERIAS RECARGABLES		∀Zd	
echa de instalación		Aum.de parte	Mum. de Serie	olaboM	621 6M	Componente	Debitn 62	<u>. </u>	<u> </u>
	snoisibnosA						00	JAÑAG	EGUIPO
ovitneve						EN SU FIN DE VIDA UTIL.	СПЕЙІКАЙ	2 ZE FN	:АІЯЭТА8
ovitectivo						SARIO SU REMPLAZO.	Y' EZ NECE	N CARG	(ETIENEI
iniestro	3		O12141446 NO	ISA :S\N NOD A	VLDO DE ENERGI	ARSANDO QUE BATERÍAS DE UNIDAD DE RESPA			
.m.q 91:40	Hora de solución		agnostico del técnico (2)						
St-luj-t0	Fecha de solución		moɔ.lismtod@xs	eduardosimi	oemo	EDNARDO CARRILLO DIAZ	snoibulo	ane se	ooinoèT
F	7								
.m.a 91:50	noisings ab ston					7777100 771017700 0171027		n anh	0011100
ST-Ini-10	Fecha de atención		x@outlook.com	əmobəxəmis	; oeno)	ROGELIO COAHUILA GONZALEZ	ahuait	is ann	Opino
	- 0.0000					DE CARRIL SE REINICIA.			
VO 111100	Carril o Lugar					11) ellet el e	sh nàis	ainase(
A8 lins	Augos on nania	1		Puesto		P	ien report	nb əp	ыашок
.m.a e1:20 CHAPULTEPEC	Hora del reporte		SUPERVISOR	3	ΔΙ	LUIS ERNESTO MONROY GARCI.	·		·
ST-Ini-10	Fecha del reporte							1点点!	
ł.	Ref. del reporte			SALIA3 30	DE ATENCION E	ВЕРОЯТЕ			5