GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

CHA-MC-000045

FECHA: 16/07/2015 HORA:16:14:39

PROYECTO:

LERMA - TRES MARIAS

ÁREA AFECTACIÓN:

CARRIL

PLAZA DE COBRO:

CHAPULTEPEC

UBICACIÓN:

LINEA 1

REPORTA:

OSMIN JOKONY MONROY URBINA

PUESTO:

SUPERADMIN

TIPO DE FALLA:

CARRIL

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

BARRERA CON BRAZO DAÃ'ADO

FECHA DE ASIGNACIÓN:

16-07-2015

HORA DE ASIGNACIÓN:

15:58:47

TÉCNICO ASIGNADO:

ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ

FECHA DE DIAGNÓSTICO:

HORA DE DIAGNÓSTICO:

16:01:00

16-07-2015

BRAZO DE ALUMINIO CON DAÑO POR GOLPES, REQUIERES REEMPLAZO, SE EMITIRÁ DICTAMEN PARA DIAGNÓSTICO:

SU REEMPLAZO

FECHA DE SOLUCIÓN:

16-07-2015

HORA DE SOLUCIÓN:

16:09:00

ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:

SE REALIZA CAMBIO DE BRAZO DE ALUMINIO DE BARRERA DE PASO CON DICTAMEN DTC/15-0776 Y

REMISIÓN: RTOL-15-28

MATERIALES REQUERIDOS POR DAÑO O REEMPLAZO

		(MATERIALES	A SUSTITUIR)	
EQUIPO	MARCA	MODELO	MOTIVO	UBICACIÓN
BARRERA DE PASO	BCA	BARPEAJE1	CAMBIO DE BRAZO DE ALIMUNIO	CARRIL 1

		(MATERIALES QUE LOS S	SUSTITUYEN)	
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	OVITOM
BARRERA DE PASO	BCA	BARPEAJE1	25291	CAMBIO DE BRAZO DE ALIMUNIO

OBSERVACIONES:

BARRERA CON BRAZO DAÑADO POR GOLPES

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR GHI

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



REPORTE DE ATENCION DE FALLAS

Puesto

GRACIELA SANCHEZ REYES

Nombre de quien reporta

AUX.OPERATIVO

Ref. del reporte RAF TOL	F TOL 462
Fecha del reporte	27-feb-15
Hora del reporte	.m.a 00:90
Plaza de cobro	CHAPULTEPEC
Carril o Lugar Carriles	rrîles

Descripción de la falla (1)

SE REALICE REVISIÓN A LOS BRAZOS DE ALUMINIO PARA BARRERA.

27-feb-15 06:00 p.m. Fecha de atención Hora de atención Correo eduardosimex@hotmail.com Correo simexedomex@outlook.com ROGELIO COAHUILA GONZALEZ Técnico que soluciona EDUARDO CARRILLO DIAZ Técnico que atiende

27-feb-15

Fecha de solución Hora de solución

07:30 p.m.

Correctivo

Preventivo

Siniestro

SE ENCUENTRAN DAÑADOS GOLPEADOS EN MAL ESTADO LOS BRAZOS DE ALUMINIO DE LOS CARRILES. SE REQUIERE SU REMPLAZO POR DAÑO FÍSICO.

Diagnostico del técnico (2)

EQUIPO DAÑADO

2	בלכנו כ הטיים							Acondicio	Acondicionamiento
Partida	Juidac	Partida Inidad Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Fecha de instalación
H	PZA	н	BRAZO DE ALUMINIO PARA BARRERA.	BCA				NUEVE	
7	2 PZA		BRAZO DE ALUMINIO PARA BARRERA.	BCA				DOS	
ю			TOTAL CONTRACTOR OF THE CONTRA						White a few shapes and the shapes ar
4			The second secon						

EQUIPO	SUMIL	EQUIPO SUMINISTRADO			
Partida	Jnidad	Partida unida q Cantidad	Componente	Marca	1
н					
2					1
m					l

Remisión

<u>ي</u> ج

Num.de parte

Num. de Serie

Modelo

Observaciones y/o aclaraciones:

4

QUEDA PENDIENTE SU REMPLAZO POR COMPRA DE BRAZOS.

GRACIELA SANCHEZ REYES Persona que recibió Nombre y Firma

ROGELIO CONTINIA GONZALEZ Tégrico que solucionó



	REPORTE DE ATENCION DE FALLAS	Ref. del reporte RAF TOL 480	RAF TOL 480
		Fecha del reporte	08-iul-15
Nombre de quien reporta	LUIS ERNESTO MONROY GARCIA Puesto Puesto	Hora del reporte 12:00 D.m. Plaza de cobro CHAPULTEPEC	12:00 p.m. CHAPULTEPEC
-		Carril o Lugar Carriles	Carriles
Descripción de la falla (1)			
BRAZOS DE ALUMINIO DE BARR	BRAZOS DE ALUMINIO DE BARRERAS SE ENCUENTRAN FRACTURADOS, SE SOLICITA SU REMPLAZO TOMANDO COMO REFERENCIA AL DTC/15-776.	/15-776.	


BRAZOS	JE ALUMINIO I	BRAZOS DE ALUMINIO DE BARRERAS SE ENCUENTRAN FRACTURADOS, SE S	e solicita su i	REMPLAZO TOM	OLICITA SU REMPLAZO TOMANDO COMO REFERENCIA AL DTC/15-776.	ICIA AL DTC/15-776.		
Técnico	Técnico que atiende	EDUARDO CARRILLO DIAZ	Correc	eduardosime	Correo eduardosimex@hotmail.com		Fecha de atención Hora de atención	on 08-iuf-15
Técnico	que solucion:	Técnico que soluciona ROGELIO COAHUILA GONZALEZ	Correc	, simexedom	Correo simexedomex@outlook.com		Fecha de solución	08-111-15
Diagnos	Diagnostico del técnico (2)	20 (2)					Hora de solución	O
SE ENTREG, CORRECTA.	GA E INSTALAN A.	SE ENTREGA E INSTALAN BRAZOS DE ALUMINIO NUEVOS CON ACCESORIOS CORRECTA.		EN CARRILES QUEDANDO EN OPERACIÓN	i operación	[Sinie
	1							Preventivo
EQUIPO DANADO	DANADO						Acondici	Acondicionamiento
Partida	Partida Unidad Cantida	d Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Fecha de instalación
Н		The state of the s						
2								
3								
4								
S								
EQUIPO S	EQUIPO SUMINISTRADO							
PartidaJr	Partida Unida d Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Remisión
1 [92	PZA 6	BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 m CON ACCESO	SIMEX	N/S	S/N	84AL3.0A	CARRILES	RTOL15-28
2	-						44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.	
3 PZ	PZA 6	CAIZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMI SIMEX	SIMEX	S/M	N/S	4E5071-N	CARRILES	RT0L15-28
4								
2								
Observac	Observaciones y/o aclaraciones:	araciones:		11/11	,			
				Nongelie	4 Eirma		Nombre-y Extra	Leitma
			VER	VERONICASERRANO LEON Persona que recibió	NO LEON recibió		ROGELIO COAT	ROGELIO COMPULA GONZALEZ TECTICO que solucionó
]		



S			REPORTE I	REPORTE DE ATENCION DE FALLAS	DE FALLAS			Ref. del reporte Fecha del reporte	RAF TOL 480 08-iul-15
lombr	lombre de quien reporta	n report	ta LUIS ERNESTO MONROY GARCIA		Puesto	SUPERVISOR		Hora del reporte Piaza de cobro	ora del reporte 12:00 p.m. Piaza de cobro
)escriț	escripción de la falla (1)	la falla ((1)					Carril o Lugar Carriles	Carriles
RAZO:	S DE ALUM	IINIO DE	RAZOS DE ALUMINIO DE BARRERAS SE ENCUENTRAN FRACTURADOS, SE SOLICITA SU REMPLAZO TOMANDO COMO REFERENCIA AL DTC/15-776.	SOLICITA SU F	EMPLAZO TOM	ANDO COMO REFERENC	3A AL DTC/15-776.		
70100	מביים לים מודי מסומים		TAIR OF HERE		o misopration	adrendocimov@hotmail.com			
			LOCARDO CARDILLO DIAZ.	9		Ne louisait colli		Fecha de atención Hora de atención	08-iul-15 12:00 p.m.
écnia	o due sol	uciona	écnico que soluciona ROGELIO COAHUILA GONZALEZ	Correo	simexedome	Correo simexedomex@outlook.com	the state of the s	Fecha de solución	08-jul-15
Jiagno	Viagnostico del técnico (2)	técnico	(2)				3	Hora de solución	06:00 p.m.
E ENTREG.	KEGA E INS TA.	STALAN B	E ENTREGA E INSTALAN BRAZOS DE ALUMINIO NUEVOS CON ACDESORIOS EN CARRILES QUEDANDO EN OPERACIÓN ORRECTA.	S EN CARRILE	S QUEDANDO EN	I OPERACIÓN		S S	Siniestro Correctivo X
QUIPC	QUIPO DAÑADO							Preventivo Acondicionamiento	Preventivo
artida	artida Jnida d Cantidad	ıntidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	S rri	echa de instalación
н									THE RESIDENCE OF THE PROPERTY
2									
ო									
4									
ហ									
QUIPC	QUIPO SUMINISTRADO	TRADO			and the state of t				
artida	artida unida d Cantidad	ntidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Sari	Remisión
1	PZA	9	BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 m CON ACCESO	SIMEX	S/M	S/N	84AL3.0A	CARRILES	RTOL15-28
7									
က	PZA	9	CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMI SIMEX	SIMEX	S/M	N/s	4E5071-N	CARRILES	RTOL15-28
4									
5					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Observ	Observaciones y/o aclaraciones:	y/o acla:	aciones:		1111	1			

Norther Firma VERONICA SERRANO LEON Persona que recibió

Nombre y France. Técnico que soluciono



Cliente a quien se le entrega: Chapultepec

Domicilio o Plaza de Cobro:

Operadora y Administracion Tecnica. (HOATS

Persona a quien se consigna: C. LUIS ERNESTO MONROY GARCIA

Folio:	R	TOL	15	28
Fecha:		C	8-jul-1	5
Envío vía:				
Número d	de bult	os:	3	3
Centro de	costo:			

HOJA: 1/

Part[NumParte	Descripcion	NumSerie	Unidad	Cantidad	Bulto
1	84AL3.0A	BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I)	S/N	PZA	6	1
2		DESGLOSE ACCESORIOS KIT DE BRAZO DE ALUMINIO	s/N	KIT	6	2
		Tapa fin pluma de aluminio				
		1 Calzo de refuerzo				
		1 Buje de acero				
		Buje de plástico (2 pzas.)				
		1 Tornillo con 2 rondanas y 1 tuerca				
3	4E5071-N	CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMINIO (TELEPEAJE I)	s/N	PZA	6	3

n	RSERV	ACIONES	Undicar docur	gento de referenc	fein
U	10.31" N V	MULLINES	1 11 18 114 11 (11 18 1 11	UPINO OP IPIPIPI	11-1

SE SUMINISTRA EQUIPO NUEVO PARA INSTALACIÓN EN	CARRILES	FVU
REFERENCIA DTC/15-776		

Ε	mbarca:
,	TANIA DANIELA LEON VARGAS

Nombre, fecha y firma

Autoriza:

ING. ROGETO COAHUITA GONZALEZ

Nombre, fecha y firma

Recibe:

C. LUIS ERNESTO MONROY GARCIA

Nombre, fecha y firma

x, Integración de Sistemas, S.A.P.I de

Av. Xola No. 621, Col. del Valle, México D.F. 03100

(55) 5636 3600

RFC SIS-850502 E33

				DICTAM	DICTAMEN TECNICO Y COTIZACIÓN					Referencia:	DTC/16-	0776	
				ATCA				Top de Dolamen		PREDICTIVO			
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	HOATSA]	Osserbaln.				
Core	Contratoryets HOATSA				N CASO DE SINIESTRO			Lugar y Fecha de envio: Técnico Responsable:		Médico, D.F. a 30 de junio de 2015 COARIJLA GONZALEZ ROGELIO			
			Devid Fregoso Cedão		No Sinestro			Coordinación Regional		DT*CR1/15- 270			
	Cergo, Dredor Operativo Comes, D9regosp මුලාගුවේ mx				Fedia Salesta Folois/Falaisi			Centro de Servicio; Fecha de elaboración					
Plazz	Pieza da cobra - CHUPULTEPEC				Febrace tala			Соство					
EQUIPO	CCANAGO												
Partita	Unidad	Cartifad				Nimera	Upicación	Fecha	Univolv	รางอาเกซอาเอ	Fin de Vic		
Factors	0.1020	Carcago]	Marca	Modelo	de Serie	(Camily Cuerpo)	instalación (cd-mm-sa)	Fechs	Fo%o	Tierrop de D Réal	Según Fabrican	
1	Picze	1	BRAZO OVAL DE ALUVINIO DE 3 0 m CON ACCESORIOS (TELEFEAJE I)	BCA-AUTOMATIC SYSTEM	64ALD GA	571	CARRE 18	26/08/2014	16/05/2015	2	0.E AÑOS	14.0	
2	Pezzá	1	GRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 30 M CON (ACCESORIOS (TELEPEAJE I)	CATAMOTULA ACE WETEVS	6441304	S/N	CARRIL 28	26/08/2014	19/05/2015	2	0 E AÑOS	1460	
3	Pess	1	GRAZO OVAL DE ALCIMIDO DE 30 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I)	BCA-AUTOMATIC SYSTEM	EARLO DA	5/N	CARRIL SB	2508/2014	19:05/2015	2	0.6 A 90S	GÂAT	
4	P#2#	1	BRAZO OVAL DE ALUVINIO DE 3 0 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I)	ECA-FUTOMATIC SYSTEM	6441304	รม	CARRIL EA	26/03/2014	19/05/2015	2	2CVA 3 0	1450	
5	Fixta	1	BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3 0 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I)	BCA-AUTOMATIC SYSTEM	EKALS CA	Sat	CARRIL SA	25/03/2014	19/05/2015	2	0.8 A 905	1450	
6	Pleza	1	ERAZO OVAL DE ALUMNIO DE 30 m COM ACCESORIOS (TELEPEAJE I)	ECA-AUTOMATIC SYSTEM	84413.04	811	CARRE 10A	25 \$372014	19/05/2015	2	06Años	1450	
7	Lôte	t	CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL ALUMINIO (TELEPEAJE 1) 6 KM CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-	BUNKUTOMATIC	4E5071	5.11	CAREA 18	17/09/2011	1905/2015	ž	36A%OS	1490	
£	€ote	1	CALZOS DE SIJECIÓN PARA BRAZO OVAL ALUMNIO (TELEPEAJE I) 6 KIT CALZOS DE SUJECIÓN PARA ERAZO DE ALUMNIO TPA	BCA-AUTOMATIC	455071	54;	CARAIL 28	17/59/2011	16/05/2015	2	3.8 AÑOS	14.70	
g.	tele		CALZOS DE SUJECIÓN PARA ERAZO OVAL ALUMANO (TELEPEAJE I) 6 NT CALZOS DE SUJECIÓN PARA ERAZO DE ALUMANO TP-	BO4-AUTOMATIC	#E5071	SAN	CARRIL 33	17/09/2011	19552015	2	26AB0S	CPA1	
OU:PO	ROPUES	ΤÒ					<u> </u>		·	Diagnóstico:			
Perbia	Unidat	Cartidat	Congunente	Narte	Models	Precio Unitario Pesto M.N.	Prepin Unitario Offrares USCY	Prece Total Pesses M.H	Precio Total Dolares USCY	AL REALIZAR REVISIÓN DE BASAERAS DE PASO EN CASACES ES ENCUENTRAN ESTAZOS DA VAZOS POR POSELES CONSE DE USUARIOS, ES ECONO ALGUNOS CALZOS DE EUEÇÓN FRATURADOS Y CONDESASTE FÍSICO, POR LO CLE SE RECOMENDA SU FREUMA, SU FRECOMENDA SU FREUMA.			
1	Paza	٥	ERAZO GVAL DE ALLIMITA DE 3 0 m COIT ACCESORIOS (TELEPEA JE 1)	ECA-AUTOMATIC SYSTEM	E4FLE CA		\$ 255.00		\$1632.00				
2	Lote	3	CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL ALUMANO (TELEPEAJE I) Ó INT CALZOS DE SUJECKON PARA BRAZO DE ALUMANO TPA	BCA-A OLOWATIO	485071		\$ 3400		\$ 102.00				
			PIO M.N.) EISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES (A)	RIA IISCYO				\$					
وي وه خشه ه	Air or Corrective				ZARSSEFEE				1,632.03	L			
Lenca de la c	pe de entrept. PAMEDATO aca de la comunidate. 25 d'est principale, la parte de la forma del presentes.				Cuture Faulant and a								
erren en pago veces en belo						CHENTE SOUCHA COTIZACIÓN DE EQ							
tra de L'Albert	to All remains de la genéral franção en mayor el Sal, se em lacin las grados. As de ISO das indicas hai, el cual de desputable exceptos de factorizados.				PROPUESTO. SE ANEXA REPORTE DE ATER FALLA FAFTOL-462.			arkuun a					
AUTO WILKSON HIDIOGA				ALTOACASA (OVERAL)			64	c the eacted house over					
leg Miss Coma Cama				1/	or materialists				•	Acroniscs	idan F and de Cobra		
MEX, Inc	gración	de Sistem	ss, S.A.P.L de C.V, Xola No. 621, Colonia del) Tie, Delegación Benito	Juliez, Merif	o, D.F. C.F. 63	130. Tel. 0185	5636 1500, R F	C 50 S 850457	F33			



Ratellija

ADFCC082-49A6-4AA8-958D-C6FEC1E25D57

No. de Serie del CSD del Emisor:

00001000000201843015

Lugar de Expedición: Fecha y hora de emisión:

México, Distrito Federal

13/Jul/2015 Serie: EQ

11:46:58 Folio: 913

SIS850502E33

SIMEX, Integración de Sistemas, S.A.P.I. de C.V.

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales

RFC Receptor:

CLS0410224Y2

CARRETERA DE LA SARH S.N

COL, SANTIAGO TEYAHUALCO

Referencias DTC/15-776

CS-TOL/15-43, CR1/15-270

TULTEPEC

ESTADO DE MEXICO 54980

EQUIPO INSTALADO EN LA PLAZA DE COBRO CHAPULTEPEC SUSTITUCION POR FIN DE VIDA UTIL, CARRIL 1B,2B,3B,8A,9A,10A No DE REMISION RTOL-15-28 DE FECHA 08-JUL-2015

C entidad 6.00000	Umfilmi Pleza	Concepto // Descripción Val BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 m (TELEPEAJE I)	locunitario 4011,89	\$24,071.34
3.00000	PIEZA	CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMINIO (TELEPEAJE I)	534.92	\$1,604.76

Subtotal:

25,676.10

LV.A.:

4,108.17

Totat:

\$29,784.27

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago:NO IDENTIFICADO

Número de Cuenta (Últimos cuatro dígitos):NO IDENTIICADO

Sello digital del CFDI:





Ness Shid Michael Acceptance 2

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT:

. NDF CCCP2+45A6+4AM5+856D+C85CCLESSD57 | CCLS+CC+13CCCLS4CCL4 | MZZYCCMLLYLYCZCC MCLSH56g+M514y2T3cg7Y916g1L+MAC6C5CCLL | MSg ygG5 M116CSgF4C11MPD61C38EM-Kgy ទេសវិជីទេ មិនប៉ុន្តិ៍ 13 អភិព្យម្រវាធិនតាពេក និងក្នុងការ 2 អភិវិធីភ្លើនភេឌភិព្គឺក្រុងការ និងប្រកន្តិ៍ ប្រកិត្ត

Fecha v hora de Certificación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CL10276

NP10901

45% 5 to 4