

GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

CHA-MC-000034

FECHA: 28/07/2015 HORA:17:06:50

PROYECTO: LERMA - TRES MARIAS ÁREA AFECTACIÓN: CARRIL PLAZA DE COBRO: CHAPULTEPEC **UBICACIÓN:** LINEA 1 REPORTA: OMAR AGUAYO MENDOZA PUESTO: SUPERADMIN TIPO DE FALLA: CARRIL DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: IMPRESORA CON ATASCO DE PAPEL RECURRENTE FECHA DE ASIGNACIÓN: 13-04-2015 HORA DE ASIGNACIÓN: 12:06:49 **TÉCNICO ASIGNADO:** ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ FECHA DE DIAGNÓSTICO: 13-04-2015 HORA DE DIAGNÓSTICO: 12:08:00 DIAGNÓSTICO: UBNCXNONOONX OWQOKSMNC IDNCPW FECHA DE SOLUCIÓN: 13-04-2015 HORA DE SOLUCIÓN: 12:09:00

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:

SUPERVISOR GHI

YUIGSB IUDJSBKKSD SOBOLC OSDJCHOC OIHOKDCHO OISNLCKJCN OOIHOSDCH

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

OBSERVACIONES:
PRUEBAS

XIMIS	X						
			REPORTE DE ATENCION DE FALLAS	DE FALLAS			Ref. del reporte R Fecha del reporte
Nombre de quien reporta	ı reporta	LUIS ERNESTO MONROY GARCIA		Puesto	SUPERVISOR		Hora del reporte Plaza de cobro
Descripción de la falla (1)	i falla (1)						
IMPRESORAS NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE.	UNCIONAN	CORRECTAMENTE.					
Técnico que atiende		ROGELIO COAHUILA GONZALEZ	Correo	simexedome	Correo simexedomex@outlook.com		Fecha de atención
							Hora de atención
Técnico que solu	ciona RO	Técnico que soluciona ROGELIO COAHUILA GONZALEZ	Correo	simexedome	Correo simexedomex@outlook.com		Fecha de solución
Diagnostico del técnico (2)	écnico (2)		•				Hora de solución
SE REVISAN IMPRES IMPRESORA EN OPE	SORAS ENCC ERACIÓN. Y	SE REVISAN IMPRESORAS ENCONTRANDO MONEDA OBSTRUYENDO MODULO DE CORTE, SE RETIRA MONEDA QUEDANDO IMPRESORA EN OPERACIÓN. Y SE AJUSTA MODULO DE CORTE DE IMPRESORA DE CARRIL 10 QUEDANDO EN OBSERVACIÓN.	ULO DE CORTE, ORA DE CARRIL	, SE RETIRA MOI . 10 QUEDANDO	NEDA QUEDANDO EN OBSERVACIÓN.		l is S
							Pre\
EQUIPO DAÑADO		THE PARTY OF THE P					Acondicionar
Partida Inidad Cantidad	ntidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril Fe
Н							
2							
3							
4							
5							
EQUIPO SUMINISTRADO	RADO						
Partida Jnidaq Cantidad	ıtidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de pajrte	Carril
1							
2							
က							
4							

Fecha de instalaciór

Correctivo

Preventivo

Acondicionamiento

Siniestro

12:00 p.m. CHAPULTEPEC

Carril o Lugar Carriles

08-abr-15

12:00 p.m.

08-abr-15 02:31 p.m.

468

Ref. del reporte RAF TOL

08-abr-15

Remisión ROGELIO COAHUILA GONZALEZ Técnizó que solucionó G E LUIS ERNESTO MONROY GARCIA Persona que recibió Nombre / Fitma Observaciones y/o aclaraciones: