

GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

(47 TOC 488 FOLIO DE REPORTE:

CHA-MC-000053

FECHA: 23/09/2015 HORA:10:45:10

SE REVISA IMPRESORA ENCONTRANDO FALSO CONTACTO EN CABLE DE COMUNICACIÓN CON CONSOLA SE REPARA EL CABLE Y SE REALIZAN PRUEBAS A IMPRESORA QUEDANDO EN OPERACIÓN. LINEA 2 10:41:43 10:42:00 10:45:00 CARRIL HORA DE DIAGNÓSTICO: HORA DE ASIGNACIÓN: HORA DE SOLUCIÓN: ÁREA AFECTACIÓN: CABLE CON FALLA EN CABLE DE COMUNICACIÓN. UBICACIÓN: IMPRESORA, ERROR DE COMUNICACIÁ"N OSMIN JOKONY MONROY URBINA ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ LERMA - TRES MARIAS CHAPULTEPEC SUPERADMIN 23-09-2015 23-09-2015 23-09-2015 CARRIL ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN: DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: FECHA DE DIAGNÓSTICO: FECHA DE ASIGNACIÓN: FECHA DE SOLUCIÓN: TÉCNICO ASIGNADO: PLAZA DE COBRO: TIPO DE FALLA: DIAGNÓSTICO: PROYECTO: REPORTA: PUESTO:

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR GHI

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

OBSERVACIONES:

IMPRESORA NO GENERA BOLETOS

		-			NAME OF THE PERSON NAMED O		·				
onoioulos autos of Técnico que solucionó			Persona que r	יבסים דעואו							
ROGETIO CONTINUES CONTREZ		LUIS ERNESTO MONROY GARCIA									
					імркезова Queda en observación.						
and the state of t	, ,,,				The second section of the section of the second section of the section of t	and the same of th	aciones:	s No aclar	euojae	Observ	
die de la constitución de la con			A Sale Parker and a sale of the sale of th							S	
)-				b	
			······································			/				- 3	
						 				7	
		 								ī	
Holeman	LimeD	ah eq ab.muN	altac an ulinni	012004	naunist	<u> </u>		nnnnuna		ļi	
Remisión	lime	etter ab milli	Num. de Serie	olaboM	eoraM	etnen	Офио	Dabitna		1	
				I - deserting				Odaateii	NIMUS	EQUIPO	
			والمراجعة والمراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة							S	
										t	
										ε	
	***************************************		/							7	
							MP-ord-market-describbles and re-			ī	
Fecha de instalación	lins2	Anaq əb.muN	Mum. de Serie	oleboM	Marca	əıuəu	odmoJ	bebitne2	pepiur	LI	
	noisibnosA								<u> </u>	EOUIPO	
eventivo		Γ									
X ovitectivo											
Siniestro			REPLIZAN PRUBBAS A IMPRESORA QUEDANDO EN OPERACIÓN.								
			SE REVISA IMPRESORA ENCONTRANDO FALSO CONTACTO EN CABLE DE COMUNICACIÓN CON CONSOLA, SE REPARA CABLE Y								
.m.q 00:10 noibulos ab sroH					Diagnostico del técnico (2)						
Fecha de solución 08-ene-15			Correo simexedomex@outlook.com			Técnico que soluciona ROGELIO COAHUILA GONZALEZ					
.m.a 00:01	Hora de atención										
21-0g6-10	Fecha de atención (11-320-1)			Correo simexedomex@outlook.com			Técnico que atiende ROGELIO COAHUILA GONZALEZ				
					!	<u></u>					
							OLETOJ.	O FINENA D	NA AMO	נואור ניבט	
								e la falla (8 ARBNE B			
Carril 2B	Carril o Lugar						(+	, -11-5-010	- ayla	- i=0 2001	
301. 0		00 00 P7011						Nombre de quien reporta			
Plaza de cobro		:UPERVISOR	Puesto	,	АІЗЯАӘ ҰОЯИОМ О	ENIS EBNEST	អលផទា ផ្ទៅ	no əp a	ndmoN		
0000	Hora del reporte	-							_		
	REPORTE DE ATENCION DE FALLAS Fecha del reporte 01-360-15 Fecha del reporte 01-360-15										
88P TOT 488	Ref. del reporte	· ·	REPORTE DE ATENCION DE FALLAS								