

## **GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA**

## REPORTE DE SERVICIO DE **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

FOLIO DE REPORTE:

## **DOR-MC-000009**

LEVE

NOMBRE Y FIRMA

						FECHA: 16/07/2015	HORA:14:11:18
PROYECTO:		TOLUCA - ATLACOMULCO		ÁREA AFECTACIÓN:		CARRIL	
PLAZA DE COBRO:		EL DORADO		UBICACIÓN:		LINEA 12	
REPORTA:		RAÚL BECERRIL SEGUNDO					
PUESTO:		SUPERVISOR					
TIPO DE FALLA:		CARRIL					
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:		DISCREPANCIA POR SENSOR PIEZOELECTRICO					
FECHA DE ASIGNACIÓN:		16-07-2015		HORA DE ASIGNACIÓN:		14:01:52	
TÉCNICO ASIGNADO:		FELIX ODILON EMILIANO					
FECHA DE DIAGNÓSTICO:		16-07-2015		HORA DE DIAGNÓSTICO:		14:05:00	
DIAGNÓSTICO:		PROYECTO FUERA DE OPERACIÓN.					
FECHA DE SOLUCIÓN:		16-07-2015		HORA DE SOLUCIÓN:		14:10:00	
ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:		PROYECTO FUERA DE OPERACIÓN.					
	Г						
	TÉCNICO DE MANTENIMIE	ITO SUPERV		ISOR GHI		SUPERVISOR	

NOMBRE Y FIRMA

**OBSERVACIONES:** 

NOMBRE Y FIRMA