

GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

CHA-MC-000044

GT VACIANS

FECHA: 15/07/2015 HORA:17:40:15

BOTANA SA SOLECTIO

PROYECTO:

LERMA - TRES MARIAS

ÁREA AFECTACIÓN:

CARRIL

PLAZA DE COBRO:

CHAPULTEPEC

UBICACIÓN:

LINEA 9

REPORTA:

OSMIN JOKONY MONROY URBINA

PUESTO:

SUPERADMIN

TIPO DE FALLA:

CARRIL

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

BARRERA CON BRAZO DAÃ'ADO

FECHA DE ASIGNACIÓN:

15-07-2015

HORA DE ASIGNACIÓN:

17:10:26

TÉCNICO ASIGNADO:

ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ

FECHA DE DIAGNÓSTICO:

15-07-2015

HORA DE DIAGNÓSTICO:

17:12:00

DIAGNÓSTICO:

BRAZO DE BARRERA CON DAÑO IRREPARABLE, REQUIERE DE SUS REEMPLAZO

FECHA DE SOLUCIÓN:

15-07-2015

HORA DE SOLUCIÓN:

17:19:00

ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:

SE DICTAMINA BRAZO DE BARRERA Y SE REALIZA CAMBIO DE PIEZA

MATERIALES REQUERIDOS POR DAÑO O REEMPLAZO

		(MATERIALES	S A SUSTITUIR)	
EQUIPO	MARCA	MODELO	MOTIVO	UBICACIÓN
BARRERA DE PASO	BCA	BARPEAJE1	CAMBIO DE BRAZO DE ALUMINIO	CARRIL 9

			SUSTITUYEN)	
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	MOTIVO
BARRERA DE PASO	BCA	BARPEAJE1	25298	CAMBIO DE BRAZO DE ALIMUNIO

OBSERVACIONES:

BRAZO DE BARRERA DAÑADO, SE REQUIERE SU REVISIÓN.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR GHI

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Nombre de quien reporta GRACIELA SANCHEZ REYES Puesto AUX.OPERATIVO	G		X	**************************************	DE ATENCION DE FALLAS	SE FALLAS	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	And a strange of the	Ref. del reporte Fecha del reporte	RAF TOL 462 27-feb-15
Correo simexedomex@outlook.com Correo eduardosimex@hotmail.com ALUMINIO DE LOS CARRILES. SE REQUIERE SU Marca Modelo Num. de Serie Num.de parte Carril BCA BCA BCA DOS DOS	Nombre de	a quien repo	orta	GRACIELA SANCHEZ REYES		uesto	AUX.OPERATIVO		Hora del reporte Plaza de cobro	CHAP
Correo simexedomex@outlook.com Correo eduardosimex@hotmail.com Correo eduardosimex@hotmail.com ALUMINIO DE LOS CARRILES. SE REQUIERE SU Marca Modelo Num. de Serie Num.de parte Carril BCA BCA BCA DOS DOS	Descripció	n de la faila	a (1)		***************************************				Carril o Lugar	Carmes
Correo Simexedomex@outlook.com Correo eduardosimex@hotmail.com ALUMINIO DE LOS CARRILES. SE REQUIERE SU Marca Modelo Num. de Serie Num.de parte Carril BCA BCA DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS DO	SE REALICE	revisión a lí	LOS BRAZ	OS DE ALUMINIO PARA BARRERA.						
Correo Simexedomex@outlook.com Correo eduardosimex@hotmail.com ALUMINIO DE LOS CARRILES. SE REQUIERE SU Marca Modelo Num. de Serie Num.de parte Carril BCA BCA BCA NUEVE BCA DOS	• •									
Correo eduardosimex@hotmail.com ALUMINIO DE LOS CARRILES. SE REQUIERE SU Marca Modelo Num. de Serie Num.de parte Carril BCA BCA Hora de atención Hora de solución Acondicion Acondicion DOS	Técnico qu	ıe atiende	ROGE	ELIO COAHUILA GONZALEZ	Correo	imexedom	ex@outlook.com		Fecha de atención	27-feb-15
Correo eduardosimex@hotmail.com ALUMINIO DE LOS CARRILES. SE REQUIERE SU Marca Modelo Num. de Serie Num.de parte Carril BCA BCA BCA DOS									Hora de atención	06:00 p.m.
ALUMINIO DE LOS CARRILES. SE REQUIERE SU Marca Modelo Num. de Serie Num.de parte Carril BCA BCA BCA DOS	Técnico qu	ie soluciona	a EDU≜	ARDO CARRILLO DIAZ	Correo	eduardosin	nex@hotmail.com		Fecha de solución	27-feb-15
ALUMINIO DE LOS CARRILES. SE REQUIERE SU C C C Marca Modelo Num. de Serie Num.de parte Carril BCA BCA BCA BCA DOS	Diagnostic	so del técnico	co (2)						Hora de solución	07:30 p.m.
Componente Marca Modelo Num. de Serie Num.de parte Carril Acondicion 2O DE ALUMINIO PARA BARRERA. BCA DOS ZO DE ALUMINIO PARA BARRERA. BCA DOS	SE ENCUEN	TRAN DAÑADO	OS GOLF	PEADOS EN MAL ESTADO LOS BRAZOS DE	E ALUMINIO DE	LOS CARRILES	S. SE REQUIERE SU			Siniestro
Acondicion Componente Marca Modelo Num. de Serie Num.de parte Carril BRAZO DE ALUMINIO PARA BARRERA. BCA BRAZO DE ALUMINIO PARA BARRERA. BCA BRAZO DE ALUMINIO PARA BARRERA. BCA DOS	REMPLAZO	POR DANO FIS	isico.							Correctivo X
Acondicion Componente Marca Modelo Num. de Serie Num.de parte Carril BRAZO DE ALUMINIO PARA BARRERA. BCA BRAZO DE ALUMINIO PARA BARRERA. BCA BCA DOS	D-004/051								a.	Preventivo
Componente Marca Modelo Num. de Serie Num. de parte Carril BRAZO DE ALUMINIO PARA BARRERA. BCA NUEVE BRAZO DE ALUMINIO PARA BARRERA. BCA DOS A MODENTIAL DE ALUMINIO PARA BARRERA. BCA DOS BRAZO DE ALUMINIO PARA BARRERA. BCA DOS	EQUIPO DA	NÃĐO							Acondicio	namiento
PZA 1 BRAZO DE ALUMINIO PARA BARRERA. BCA BCA PZA 1 BRAZO DE ALUMINIO PARA BARRERA. BCA BCA	PartidaJni	daq Cantidad	D	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Garril	Fecha de instalación
PZA 1 BRAZO DE ALUMINIO PARA BARRERA. BCA			BRAZO	DE ALUMINIO PARA BARRERA.	BCA				NUEVE	
2 4			BRAZO	DE ALUMINIO PARA BARRERA.	BCA				DOS	
5	3									and the state of t
5	4									
	5									

S F Num.de parte Num. de Serie GRACIELA SANCHEZ REYES/ Nombre y Firma Modelo Marca QUEDA PENDIENTE SU REMPLAZO POR COMPRA DE BRAZOS. Componente Observaciones y/o aclaraciones: Partida Inidad Cantidad

4

~i ന

EQUIPO SUMINISTRADO

Remisión

ROGELIO CONTUILA GONZALEZ Téchico que solucionó

Persona que recibió

7	
	L
	_
	_
	-
	_ =
	-
	-
	-
	_
	_
	_
	-

REPORTE DE ATENCION DE FALLAS

	ſ	٠,	,	g Sh	
and Control of the State of the	480	08-iul-15	12:00 p.m.	EPEC	
	RAF TOL	-80	12:0	CHAPULTEPEC	Carriles
	Ref. del reporte RAF TOL	Fecha del reporte	Hora del reporte	Plaza de cobro	Carril o Lugar Carriles

BRAZOS DE ALUMINIO DE BARRERAS SE ENCUENTRAN FRACTURADOS, SE SOLICITA SU REMPLAZO TOMANDO COMO REFERENCIA AL DTC/15-776. SUPERVISOR Puesto LUIS ERNESTO MONROY GARCIA Descripción de la falla (1) Nombre de quien reporta

Técnico que atiende	EDUARDO CARRILLO DIAZ	Correo	anaraosimes	Correo eduardosimex@notmaii.com		Fecha de atención	08-jul-15
						Hora de atención	12:00 p.m.
		•					
Técnico que soluciona	Técnico que soluciona ROGELIO COAHUILA GONZALEZ	Correo	simexedome	correo simexedomex@outlook.com		Fecha de solución	08-jul-15
Diagnostico del técnico (2)	0 (2)					Hora de solución	.m.d 06:00
SE ENTREGA E INSTALAN	SE ENTREGA E INSTALAN BRAZOS DE ALUMINIO NUEVOS CON ACDESORIOS EN CARRILES QUEDANDO EN OPERACIÓN	S EN CARRILES	QUEDANDO EN	OPERACIÓN			Siniestro
CORRECTA.						•	Correctivo X
						Δ.	Preventivo
EQUIPO DAÑADO						Acondicionamiento	namiento
Partida Unidad Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Fecha de instalación
1							

EQUIPC	SUMI	EQUIPO SUMINISTRADO							
Partida	Jnidag	Partida Inidad Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Remisión
н	PZA	9	BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 m CON ACCESO	SIMEX	N/S	S/N	84AL3.0A	CARRILES	RTOL15-28
2			:						
3	PZA	9	CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMI	SIMEX	S/M	N/s	4E5071-N	CARRILES	RTOL15-28
4									
5									
Ohserv	acione	Observaciones v/o aclaraciones:	raciones:		11/10	//			

4

Ŋ

ന

~

VERONICA SERRANO LEON Persona que recibió

Nombre y frame ROGELIO COAHCHA GONZALEZ Técnicé que solucionó

1		d
		9
I	į	3
		3
7		Ī
		3

480 JI-15 p.m. PEC

08-iul-15

Fecha de atención

Correo eduardosimex@hotmail.com

EDUARDO CARRILLO DIAZ

Técnico que atiende

	REPORTE DE ATENCION DE FALLAS		Ref. del reporte RAF TOL	RAF TOL
			Fecha del reporte	08-iu
Nombre de quien reporta	LUIS ERNESTO MONROY GARCIA	SUPERVISOR	Hora del reporte CHAPULTEI	12:00 CHAPULTE
			Carril o Lugar Carriles	Carriles
Descripción de la falla (1)				
BRAZOS DE ALUMINIO DE BARRI	BRAZOS DE ALUMINIO DE BARRERAS SE ENCUENTRAN FRACTURADOS, SE SOLICITA SU REMPLAZO TOMANDO COMO REFERENCIA AL DTC/15-776.	OMANDO COMO REFERENCIA AL DTC/15-776.		

Obser	rvacione	Observaciones v/o aclaraciones:	raciones:		1188				
2									
4									
ж	PZA	9	CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMI	SIMEX	S/M	N/S	4E5071-N	CARRILES	RTOL15-28
2									
₽	PZA	9	BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 m CON ACCESO	SIMEX	S/M	N/S	84AL3.0A	CARRILES	RTOL15-28
Partid.	aJnidac	Partida unida d'Cantida d	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Remisión
EQUIP	IMOS OC	EQUIPO SUMINISTRADO							
Ŋ	-								
4									
ĸ						Management (1997)			
2									
н									
Partid	la Jnida (Partida unida d'Cantida d	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num.de parte	Carril	Fecha de instalación
EQUIP	EQUIPO DAÑADO	ADO					1	Acondicio	Acondicionamiento
									Correctivo X Preventivo
SE ENTREG	TREGA E	INSTALAN	SE ENTREGA E INSTALAN BRAZOS DE ALUMINIO NUEVOS CON ACCESORIOS EN CARRILES QUEDANDO EN OPERACIÓN	OS EN CARRILE	S QUEDANDO EN	N OPERACIÓN	-		Siniestro
Diagr	nostico	Diagnostico del técnico (2)	:o (2)					Hora de solución	0
Técni	co due	soluciona	Técnico que soluciona ROGELIO COAHUILA GONZALEZ	Corred	simexedom	Correo simexedomex@outlook.com		Fecha de solución	n 08-iul-15
								Hora de atención	n 12:00 p.m.

ROGELIO COANULA GONZALEZ

None Heirma VERONICA SERRANO LEON Persona que recibió

Tecnico que solucionó



Cliente a quien se le entrega: Chapultepec Domicilio o Plaza de Cobro: Operadora y Administracion Tecnica. (HOATS C. LUIS ERNESTO MONROY GARCIA Persona a quien se consigna:

Folio:	R	TOL	15	28
Fecha:		C)8-jul-1	.5
Envío vía:				
Número de bultos:				3
Centro de	costo	;		

HOJA: 1/1

Part	NumParte	Descripcion	NumSerie	Unidad	Cantidad	Bulto
1	84AL3.0A	BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I)	S/N	PZA	6	1
2		DESGLOSE ACCESORIOS KIT DE BRAZO DE ALUMINIO	S/N	KIT	6	2
		Tapa fin pluma de aluminio				
		1 Calzo de refuerzo				
		1 Buje de acero				
		Buje de plástico (2 pzas.)				
		1 Tornillo con 2 rondanas y 1 tuerca				
3	4E5071-N	CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMINIO (TELEPEAJE I)	S/N	PZA	6	3

OBSERVACIONES (Indicar documento de referencia):		
SE SUMINISTRA EQUIPO NUEVO PARA INSTALACIÓN EN	CARRILES	[FVU
REFERENCIA DTC/15-776		
		1/1/

		V/	1	
Embarca:	Autoriza:	flettent to pro	/re	Recibe:
TANIA DANIELA LEON VARGAS	ING. RO	GOTO COAHUITA GONZALI	Z	C. LUIS ERNESTO MONROY GARCIA
Nombre, fecha y firma	<u> </u>	/Nombre, fecha y firma		Nombre, fecha y firma
•				

x, Integración de Sistemas, S.A.P.I de

Av. Xola No. 621, Col. del Valle, México D.F. 03100

(55) 5636 3600

RFC SIS-850502 E33

Periods	Fe Fe	No. Sin								
Contrato/Olerta: HOATSA	Fe Fe	No. Sin			1	•	e Dictamen:	PREDICTIVO		
Alensión Lic. José David Fragoso Cedido Carpo: Director Operativo Correo: Director Operativo Correo: Director Operativo Correo: Director Operativo Correo: Director Operativo Chapiti Effec. CHAPITI EFFEC. CHAPITI EFFEC. CHAPITI EFFEC. 1 Pieza 1 ACCESORIOS (TELEPEAJE I) 3 Pieza 1 ACCESORIOS (TELEPEAJE I) 4 Pieza 1 ACCESORIOS (TELEPEAJE I) 5 Pieza 1 BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3 0 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I) 5 Pieza 1 BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3 0 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I) 6 Pieza 1 BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3 0 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I) 7 Lote 1 BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3 0 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I) 8 ALUMINIO (TELEPEAJE I) 7 Lote 1 BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3 0 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I) 8 ALUMINIO (TELEPEAJE I) 9 Lote 1 ALUMINIO (TELEPEAJE I) 9 Lote 1 ALUMINIO (TELEPEAJE I) 9 Lote 1 ALUMINIO (TELEPEAJE I) 1 CALZOS DE SULECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMINIO TP-1 9 Lote 1 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 9 Lote 1 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 9 Lote 1 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 9 Lote 1 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 9 Lote 1 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 9 Lote 1 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 9 Lote 1 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 9 Lote 1 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 1 CALZOS DE SULECIÓN PARA BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 1 PIEZA 6 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 1 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 1 PIEZA 6 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 1 PIEZA 6 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 1 PIEZA 6 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 1 PIEZA 6 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 1 PIEZA 6 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 1 PIEZA 6 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD ALUMINIO TP-1 1 PIEZA 6 ALUMINIO (TELEPEAJE I) BRAZO (TALD	Fe Fe	No. Sin		~ ~		Lugar y Feci	Descripción: la de envío;		30 de junio de 20	
Cargo. Director Operativo Correct Department Correct Directors Correct Directors Chapter Corrector Corrector Chapter Corrector Co	F		SO DE SINIESTRO		Técnico Responsable:		COARDILA GO: DT'CR1/15-	NZAŁEŻ ROGELIO 270)	
Plaza de cobra: - CHAPULTÉPEG	F4	Fecha Sin	vestro:			Centro	Coordinación Regional DT*CR1/15- Centro de Servicio: CS*TOL/15-		43	
Periods	,	Foto(s)/Fa Fecha de	a3a(s):			Fecha de	rlaboración: Correo:	26 de junio de 2 simexedomex@		
Perista		rocana us	G 1631				Control.	SHEYERNIHEY (F.	SUBJUNCTION	
1 PORZE 1 SRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3 0 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I) S S S S ALUMINIO DE 3 0 m CON BCA.A ACCESORIOS (TELEPEAJE I) AUTO (TELEPEAJE II) AUTO (TELEPEAJE III) AUTO (TELEPEAJE III) AUTO (TELEPEAJE III) AUTO (TELEPEAJE III) AUTO (TELEPEAJE IIII) AUTO (TELEPEAJE IIIIIII) AUTO (TELEPEAJE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII			T			γ			Fin de Vid	is Uti
1 PORZE 1 SRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3 0 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I) S S S S ALUMINIO DE 3 0 m CON BCA.A ACCESORIOS (TELEPEAJE I) AUTO (TELEPEAJE II) AUTO (TELEPEAJE III) AUTO (TELEPEAJE III) AUTO (TELEPEAJE III) AUTO (TELEPEAJE III) AUTO (TELEPEAJE IIII) AUTO (TELEPEAJE IIIIIII) AUTO (TELEPEAJE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Marca ·	Mode	felo Núm	6.00	cacion anti v	Fecha Instalación	Ultro Ma	mienimiento	Tiempo de O	peración
Picza			de Se	ene Cu	erpo)	(ss-mm-bb)	Fecha	Folio	Real	Sega Fabrica
2	AUTOMATIC SYSTEM	M BAALS	3.0A 5#	N CAR	RIL 19	26/06/2014	19/05/2015	2	0.8 AÑOS	1 AÑ
3 Piezzi	-AUTOMATIC SYSTEM		3.0A S/1	H CAR	RIL 28	26/08/2014	19/05/2015	2	0.8 AÑOS	140
A Piezza 1 ACCESORIOS (TELEPEAJE I) S	AUTOMATIC SYSTEM	MATIC 84ALS	3.0A S/I	N CAR	RIL 3B	26/08/2014	19/05/2015	2	0.6 AÑOS	1 AÑ
5	AUTOMATIC SYSTEM		3.0A S/I	N CAR	RIL 8A	26/08/2014	19/05/2015	2	0.6 AÑOS	1 AÑ
6 Pieza 1 BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3-0 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I) 6 KIT CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMINIO (TELEPEAJE I) 6 KIT CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 LOS SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMINIO TP-1 CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE S	-AUTOMATIC	MATIC BALLS	11.2 AU, E	N CAR	RIL 9A	26/08/2014	19/05/2015	2	8,000 S	1 AÑ
7 Lote 1 ALUMINIO (TELEPEAJE I) 6 KITI CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 6 Lofe 1 CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 9 Lofe 1 CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 9 Lofe 1 CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 9 Lofe 1 CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 9 Lofe 1 CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 9 LOFE 1 CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 9 LOFE 1 CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 1 Pieza 5 BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.D IN CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I) A CONTROLADO DE SUJECIÓN PARA BRAZO GVAL DE ALUMINIO (TELEPEAJE I) A CONTROLADO DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 1 PIEZA 5 BUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 1 PIEZA 5 SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 2 LOFE 5 SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 2 LOFE 5 SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-	SYSTEM -AUTOMATIC SYSTEM	MATIC SALLS	3.0A EA	N CARI	RIL 10A	26/08/2014	19/05/2015	2	0.6 AÑOS	1 AÑ
B LOIG 1 SALUMINIO (TRELEPEAJE I) 6 KITI CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 9 LOIG 1 CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMINIO (TRELEPEAJE I) 6 KITI CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMINIO (TRELEPEAJE I) 6 KITI CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 1 Pieza 1 CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 IN CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I) 2 LOIG 3 BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 IN CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I) 2 LOIG 3 SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 TOTAL USEV (UM MIL SISTECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 TOTAL USEV (UM MIL SISTECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 TOTAL USEV (UM MIL SISTECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 TOTAL USEV (UM MIL SISTECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 TOTAL USEV (UM MIL SISTECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 TOTAL USEV (UM MIL SISTECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 TOTAL USEV (UM MIL SISTECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 TOTAL USEV (UM MIL SISTECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 **EMPOZATO** **POTOZATO** **PO	-AUTOMATIC SYSTEM		071 S.A	N CAR	RIL 18	17/09/2011	19/05/2016	2	3.8 AÑOS	1 AÑ
9 Lote 1 ALUMINIO CRELEPEAJE I) 6 KIT CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 1 Pieza 6 BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I) 2 Lote 3 ALUMINIO (TELEPEAJE I) 1 CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMINIO TP-1 2 Lote 3 ALUMINIO (TELEPEAJE I) KIT CALZOS DE SUCA SUNTA BRAZO OVAL DE SURCIONO FARA BRAZO OVAL DE SULECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 TOTAL USEX (UM MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES DO/100 USEX) TOTAL USEX (UM MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES DO/100 USEX)	-AUTOMATIC SYSTEM		071 S#	N CAR	RIL 28	17/09/2011	18/05/2015	2	3.8 AŘQS	1 Afi
Pertida Unidad Cantidad Consponente 1 Pieza 5 BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 m CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I) 2 Loto 3 ALUMINIO (TELEPEAJE I) ô KIT CALZOS DE SULECIÓN PARA BRAZO OVAL DE SULECIÓN PARA BRAZO OVAL DE SULECIÓN PARA BRAZO OVAL DE SULECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 TOTAL M. N. (PESO GOTION M.) TOTAL USOY UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES OD/100 USCY)	-AUTOMATIC SYSTEM		071 S.f	N CAR	RIL 3B	17/09/2011	19/05/2015	2	3.8 AÑOS	1 A
1 Pieza 5 BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 IN CON ACCESORIOS (TELEPEAJE I) 2 Loto 3 SILVECTON PARA BRAZO OVAL DE ALUMINIO (TELEPEAJE I) 3 AVI CALZOS DE SUJECION PARA BRAZO DE ALUMINIO (TELEPEAJE I) 3 KIT CALZOS DE SUJECION PARA BRAZO DE ALUMINIO IP-1 TOTAL DISCY (IUM MIL SEISCHENTOS TREINTA Y DOS DOLARES DOVIDO USCY) ***DOTAL DISCY (IUM MIL SEISCHENTOS TREINTA Y DOS DOLARES DOVIDO USCY) ***DOTALOS (IUM MIL SEISCHENTOS TREINTA Y DOS DOLARES DOVIDO USCY) ***DOTALOS (IUM MIL SEISCHENTOS TREINTA Y DOS DOLARES DOVIDO USCY) **POTALOS (IUM MIL SEISCHENTOS TREINTA Y DOS DOLARES DOVIDO USCY)							n	Diagnóstico:		
1 Preza S ACCESORIOS (TELEPEALEI) S: CALZOS DE SUJECION PARA BRAZO OVAL DE LOUIS SU SULICION PARA BRAZO OVAL DE LOUIS SU SULICION PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 TOTAL M. N. (PESO 00/100 ALL) TOTAL USOY (UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES 00/100 USOY) MICHIGANIA DE LOUIS SULICION PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 TOTAL USOY (UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES 00/100 USOY) MICHIGANIA DE LOUIS SULICIONES SULI	Marca	s Mod	Pred Jelo Units Pesos	ario Di	recio vitario Xares SCY	Precio Total Pesos M.N.	Precio Total Dólares USCY	AL REALIZAR REVISIÓN DE BARREI PASO EN CARRILES. SE ENCUENTE		
2 Lote 3 ALUMINO CREEPEAJE N & KIT CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO DE ALUMINIO TP-1 S' TOTAL M. N. (PESO 00/100 M.N.) TOTAL USOY (UM MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES 00/100 USCY) MORNING TOTAL USON (UM MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES 00/100 USCY) MORNING TOTAL TOTAL USON (UM MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES 00/100 USCY) MORNING TOTAL TOTAL USON (UM MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES 00/100 USCY)	-AUTOMATIC SYSTEM		3.0A	s	255.00		\$ 1,530.00	BRAZOS DAÑA DE USUARIOS	ADOS POR POSIBLES GOLI S, ASÍ COMO ALGUNOS UJECIÓN FRACTURADOS Y	
TOTAL M. N. (PESO 90/100 M.N.) TOTAL USCY (UM MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES 00/100 USCY) Modern Conversión Part 19745 Marca de la restraction 15 per colocular, a partir de la fed a fel Insterfe.	-AUTOMATIC SYSTEM		071	3	34.00		CONDESC		BASTE FÍSICO, POR LO QUE SE NDA SU REEMPLAZO.	
podiciones Comercialque espo de esprege: DEM EDIATO ESPO COMPANIONE DEM ESPO COMPANIONE						\$				
capata de la cottonido: 15 d'an calendario, a partir de la fecha del presente.		Otam to	ions:				1,632.00	L		
orga de pago: 100% al cérmino de los trabajos				T. 00#.04			1			
			IENTE SOLICI UESTO. SE AN				Į			
ratios am MARL: No brokyto NVA, el qual se congrel al momento de factuarse. En eso de mes variación de la partide Francische mayor el SX, se revienta has pracios.		rnore		LA RAFTOL		TENCION	ĺ			
ados en USCY: No Indivigen IVA, et quel se corgará al momento de facturarse.					1	1				
AUTORIZONATORA	,			oranoon coy		24			ESTO MONSTOY GARCI	la,
General de Secucios treg. Miguel Chora a Garcia			Ass.	ester de Condephil. La resis Portica Fr	ucan 🦯	- 6.5.		Admiris	trador Plaza de Cobro	



Geolog

Enlin Fiscal

ADFCC082-49A6-4AA8-958D-C6FEC1E25D57

No. de Serie del CSD del Emisor:

00001000000201843015

Lugar de Expedición: Fecha y hora de emisión:

México, Distrito Federal

13/Jul/2015 Serie: EQ

11:46:58 Folio:

913

SIS850502E33

SIMEX, Integración de Sistemas, S.A.P.I. de C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales RFC Receptor:

Referencias

DTC/15-776

CS-TOL/15-43, CR1/15-270

CLS0410224Y2

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA DE LA SARH S.N. TULTEPEC

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO ESTADO DE MEXICO 54980

EQUIPO INSTALADO EN LA PLAZA DE COBRO CHAPULTEPEC SUSTITUCION POR FIN DE VIDA UTIL, CARRIL 18,28,38,8A,9A,10A No DE REMISION RTOL-15-28 DE FECHA 08-JUL-2015

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
6.00000	PIEZA	BRAZO OVAL DE ALUMINIO DE 3.0 m (TELEPÉAJE I)	4011.89	\$24,071.34
3.00000	PIEZA	CALZOS DE SUJECIÓN PARA BRAZO OVAL DE ALUMINIO (TELEPEAJE I)	534.92	\$1,604.76

Importe con letra

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.

25,676.10 Subtotal:

4,108.17 LV.A.: \$29,784.27 Total

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de Cuenta (Últimos cuatro digitos):NO IDENTIICADO

Sello digital del CFDI.

wcoweckllydvolur fouctricus: SewallwgcTktgRTGiGpl-mag,SC58cML/MfgvgCE8118: JapFkllifKniFdLC62h-HavfhSV InkC4Wbdbdv4YEOeC1RhGcVvbulcetsnf5Pq7m/EUThbpSnLldJ:RoqImbPfuYroyAglyMDw+

Sello del SAT:

40%-Bennik 916 s FX1/EDL1981 kOhhliff11-ZtR78 Z9xgWZjHxzfUnbj1/NrSTvthkFCgówD 3v-OmZdjn/F79rBd9A6dl08k: En6G1NcfiNvn4eccfE=



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT:

i.o(ADrocos2-49A6-4AA8-858D-C6FECLEZSDS7/2005-07-12T11:47:14 WzSVQCKIJYGVGAYb TuctpkQc5H5SgwK51wgcT?tpRUG1Gpb-mmQ8O5ScKl,M3gvqC68JA86JaxF4clfWxPDdlC6sZk-Kşv [3035-07-13711:47:14 MzZVQcKllyGVcAYm úbčjý5vbdv+YBOéklRkGoVvhnÁzecsh65Fq7c/DNTknþSnLldd3RcqimbFfuYroyAglyK(w=j0

No. de Serie del Certificado del SAT:

0001000000202864883

Fecha v hora de Certificación:

2015-07-13T11:47:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CLI0276

NP10901

⊣о'а η 66 ή

Versiön del compostiacier 3.2