

Reporte de Mantenimiento

Fecha del reporte: 6/2/2025, 6:04:27 PM

Técnico responsable: Grecia

Código interno: EQP-0001

Nombre del equipo: Arco en C

Tipo de mantenimiento: preventivo

Descripción del problema y mantenimiento realizado:

Boton no funciona.