2. (a)

aig vs. strash:

將兩者以 show 指令表示後發現,二者皆是 directed acylic graph。

但 aig 的圖每個 node 容許多於二個以上的 fan in,並有特定的 function,來規範 input、output。

而 strash 是每個 node 皆為兩個 fan in,以虛線表示有 inverter,最後接到 node 代表 and。

bdd vs. collapse:

兩者以 show_bdd 指令表示後,皆出現 bdd。 bdd 指令只出現兩層 input,而 collapse 則是會列出每一個 input。

(b)

打上指令"logic",就能轉換成 SOP。