# 大连理工大学本科设计报告

(计算机原理实验综合设计)

题目:	步进电机控制系统设计
	シベーンリロエリカハルはメリ

课程名称:		<u> </u>		
学院	(系):	电子信息与电气工程学部		
专	业:	自动化		
班	<i>t</i>	电自 1603 班		
学	号:			
学生好	_	曹炳全		
成	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	H /11 1		

2018 年 12 月 18 日

# 题目: 步进电机控制系统设计

#### 1 设计要求

以 8086 为控制核心,利用定时器 8253 的输出 0UT1 产生定时引发中断,在中断服务程序中对步进电机进行驱动,并通过电位器控制步进电机转速(8个档位),通过开关改变步进电机转向和实现停转功能,且能通过数码管和 8\*8LED 点阵显示速度和方向。

# 2 设计分析及系统方案设计


定时器的定时初值决定了定时器溢出的频率,也就是引发中断的频率,而中断服务的操作是输出步进电机新的相序代码,控制着步进电机的转动速度。控制步进电机转动,只需按次序在输入端输入对应相序即可,改变相序输入次序即可改变转向,改变相序切换间隔即可实现调速。为了方便对电机进行控制,此系统采用"双---四拍"的相序信号,将初始相序存放在一个寄存器中(原始相序数据位 33H),然后利用对该寄存器"移位"的方式产生下一个相序,并在内存中保存新的相序,其中对寄存器中的数据移位方向决定着电机旋转的方向。

此系统共用到了两个中断:一个是利用中断服务程序读取 ADC 的数据,并将数据转换为对应的速度档位和计数器写入的初值;另一个是利用 8253 的定时中断通过 8255 的 PCO-PC3 口输出步进电机新的相序代码。而在执行这两个中断服务程序过程中对 PC7 和 PC6 采集到的开关 K7 和 K6 的值进行读取,其中开关 K7 控制电机转动的方向, K7=0 时电机正转(顺时针), K7=1 时电机反转(逆时针)。开关 K6 起停转功能, K6=0 时电机正常运行, K7=1 时电机停止转动,此时速度档位变为零。


除了两个中断服务程序外,此系统还有两个显示程序,分别驱动数码管和 8\*8LED 点阵显示电机 当前的运行情况。在程序运行过程中,数码管通过内部总线传输数据并利用锁存器驱动显示电机的 运行数据,若与 8255PC5 口相连的开关 K5=0,则显示转动方向,若开关 K5=1,则显示电机转动的速 度档位。且实验台上的 8\*8LED 点阵实时显示电机当前速度。数码管显示程序和 8\*8LED 点阵显示程 序均在 ADC 采集完成后进行调用显示,并在最后重新启动 ADC。

#### 3 系统电路图

将 8253 CS 设定为 200H, ADC CS 设定为 220H。具体电路如下图所示:



将 8255 CS 设定为 210H, LED CS 设定为 230H。具体电路如下图所示:



# 4 外围接口模块硬件电路功能描述

此次实验用到了 386EX 实验仪中的 8259、8255、8254、ADC0809 芯片和六位数码管模块、8\*8LED 点阵显示模块。其中 8259 管理和控制外部中断请求:定时中断和 ADC 采集中断;8255 的 PC0-PC3 口用于输出步进电机相序,PC5-PC7 口用于读取开关状态,PA0-PA7 和 PB0-PB7 口分别驱动 8\*8LED 点阵显示模块的"行线 Ri"和"列线 Ci";8254 定时中断控制输出相序的时间间隔;ADC0809 用于采集并转换当前电位器的值。数码管模块和 8\*8LED 显示模块用于显示电机的速度和方向。

# 5 主程序中主要变量说明

变量名称	内存单元	功能	
buf	db	步进电机"双四拍"的相序信号	
ad_result	db	存储 ADC 采集结果	
speed_fre	db	8253 计数器 1 初值档位	
dir	db	电机转动方向(0-1)	
led_dat	db	电机速度档位(0-8)	
led_hex	db	LED 显示编码(0-9)	
led0-led8	db	8*8LED 点阵显示字形码(0-8)	
count	dw	8*8LED 点阵显示程序查表计数器	
bz	dw	定义一个位扫描码字的空间	

# 6 系统软件中各个子程序的功能描述

子程序名称	入口参数	出口参数	功能描述
: 1-	无	led_dat	采集 ADC 转换数据并将其
int_proc_adc			转换成电机相应速度
int_proc_pit	无	dir	8253 定时中断,输出步进
			电机相序,并控制转向
led_disp	dir	工.	数码管通过开关状态选择
	led_dat	无	显示电机转动方向或速度
disp_88 led_dat		无	8*8LED 点阵显示速度

#### 7 主程序程序流程图

程序由主程序、两个中断服务子程序、数码管显示程序和 8\*8LED 点阵显示程序五部分组成。 详见下图。




图 6.1 程序流程图

# 8 程序清单

CS\_8253 equ 200h CS\_8255 equ 210h CS\_0809 equ 220h LED\_IO equ 230h data segment ;"双---四拍"的相序信号 buf db 0 ad\_result db 0;ADC 采集结果 speed\_fre db 0;数值越大转的越慢 dir db 0 ;转动方向: 0 正转,顺时针; 1 反转, 逆时针 led\_dat db 0 ; 电机速度档位 1-8,1 最慢, 8 最快 ;0-9, LED 显示编码 led\_hex db 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,67h led0 db 00h,3eh,51h,49h,45h,3eh,00h,00h ;0 的字形码 led1 db 00h,00h,42h,7fh,40h,00h,00h,00h :1 的字形码 led2 db 00h,42h,61h,51h,49h,46h,00h,00h ;2 的字形码 led3 db 00h,21h,41h,45h,4bh,31h,00h,00h ;3 的字形码 led4 db 00h,18h,14h,12h,7fh,10h,00h,00h ;4 的字形码 led5 db 00h,27h,45h,45h,45h,39h,00h,00h :5 的字形码 led6 db 00h,3ch,4ah,49h,49h,30h,00h,00h ;6 的字形码 led7 db 00h,00h,01h,79h,05h,03h,00h,00h ;7 的字形码 led8 db 00h,36h,49h,49h,49h,36h,00h,00h ;8 的字形码 count dw 00h;查表计数器 bz dw? ;定义一个位扫描码字的空间 data ends code segment assume cs:code,ds:data start: cli mov ax,data mov ds,ax ;设置 386EX 主从 8259 中断屏蔽字 al.21h and al,11011011b ;主片 MIR5 out 21h,al al.0a1h

and al,111111110b ;从片 SIR0

out 0a1h,al

;设置中断向量表

push ds

mov ax,0

mov ds,ax

lea ax,cs:int\_proc\_adc ;主片 MIR5 为 AD 转换完成中断

mov si,35h

add si,si

add si,si

mov ds:[si],ax

push cs

pop ax

mov ds:[si+2],ax

mov ax,0

mov ds,ax

lea ax,cs:int\_proc\_pit ;从片 SIR0 为定时中断

mov si,70h

add si,si

add si,si

mov ds:[si],ax

push cs

pop ax

mov ds:[si+2],ax

pop ds

;8255 初始化

mov dx,CS\_8255+3 ;指向 8255 的控制口

mov al,10001000b ;A\B\C0-C3 口输出, C4-C7 口输入

out dx,al

;8253 初始化

mov dx,CS\_8253+3

mov al,36h ;设定 8253 计数器 0 为方式 3

out dx,al

mov dx, CS\_8253

mov ax,100 ;写入计数器 0 初值 100

out dx,al

mov al,ah

out dx,al

mov dx,CS\_8253+3

mov al,74h ;设定 8253 计数器 1 为方式 2

out dx,al

mov dx,CS\_8253+1

mov ax,40 ;写入计数器 1 初值 40 (必须大于 35)

out dx,al mov al,ah

out dx,al

;输出步进电机相序代码

mov buf,00110011b ;buf=33H, 初始相序 0011B

mov al,buf

mov dx,CS\_8255+2

out dx,al ;8255PC0-PC3 口输出步进电机的相序代码

;启动 ADC

mov dx,CS\_0809 ;ADC 启动转换地址

out dx,al ;启动 ADC

sti

;等待中断

lll: nop

jmp lll

;中断服务子程序

int\_proc\_adc proc far ;AD 转换完成中断,转换成相应速度

push ax

push dx

mov dx,CS\_8255+2

in al,dx ;读入 8255C 口数据

and al,40h ;取 PC6(K6)数据, 0:正常转动, 1:停转

cmp al,0

jz stop1

mov led\_dat,0 ;停转,将速度 0 存入 led\_dat

jmp final

stop1:

mov dx,CS\_0809+1 ;读 AD

in al,dx

lea bx,ad\_result ;存 AD 值

mov [bx],al ;AD 值范围 0-255

shr al,1

shr al,1

shr al,1 ;除以 8, 取值 0-31

add al,4 ;加上 4,取值 4-35

shr al,1

shr al,1 ;除以 4, 取值 1-8

lea bx,speed\_fre ;将计数器 1 初值档位存入 speed\_fre,数值越大速度越小

mov [bx],al

mov ah,9

sub ah,al

mov al,ah ;9 减去 1-8,取值 8-1

lea bx,led\_dat ;存入速度档位 led\_dat

mov [bx],al

jmp final

final:

mov dx,CS\_8253+1;指向 8253 计数器 1

mov al,speed\_fre

mov bl,30

mul bl

add al,10 ;初值为 speed\_fre\*30+10

out dx,al ;写入计数器 1 初值,低 8 位

mov al,ah

out dx,al ;写入计数器 1 初值,高 8 位

call disp\_88 ;调用 8\*8LED 点阵 (字符) 显示程序

call led\_disp ;调用 LED 显示程序

mov dx,CS\_0809 ;ADC 启动转换地址

out dx,al ;启动 ADC

mov al,20h ;发送中断结束命令

out 20h,al ;向 386EX 主 8259

pop dx

pop ax

sti

iret

int\_proc\_adc endp

```
;8253 定时中断,输出相序
int_proc_pit proc far
   push ax
   push cx
   mov dx,CS_8255+2;读入 8255C 口数据
   in al,dx
                 ;取 PC6(K6)数据,0:正常转动,1:停转
   and al,40h
   cmp al,0
                 ;若不为0,则直接跳到最后,不再变换相序,电机停转
   jnz stop
   mov dx,CS_8255+2;读入 8255C 口数据
   in al,dx
                 ;取 PC7(K7)数据,0:正转,顺时针,1:反转,逆时针
   and al,80h
   cmp al,0
   jz normal
unnormal:
                 ;反转,逆时针
   mov al,1
                 ;将方向 1 存入 dir
   mov dir.al
   mov al,buf
   ror al,1
                 ;相序代码循环右移
   jmp nx1
normal:
                 ;正转,顺时针
   mov al,0
                 ;将方向 0 存入 dir
   mov dir,al
   mov al,buf
   rol al,1
                 ;相序代码循环左移
nx1:mov dx,CS_8255+2
   out dx,al
                 ;8255PC0-PC3 口输出步进电机的相序代码
                 ;将移动后的相序代码存入内存
   mov buf,al
                 ;从片 8259 清中断标志
stop:mov al,20h
   out 0a0h,al
   mov al,20h
                 ;主片 8259 清中断标志
   out 20h,al
   pop ax
   pop cx
   sti
   iret
```

int\_proc\_pit endp

```
led_disp proc ;LED 显示程序
   push ax
   push bx
   push cx
   push dx
   mov dx,CS_8255+2
                  ;读入 8255C 口数据
   in al,dx
   and al,20h
                  ;取 PC5(K5)数据,0:数码管显示方向,1:数码管显示速度
   cmp al,0
   jnz display_speed
   lea bx,dir
                  ;取内存中方向 dir 数据到 al 寄存器
   mov al,[bx]
   jmp ffff
display_speed:
   lea bx,led_dat
                  ;取内存中速度 led_dat 数据到 al 寄存器
   mov al,[bx]
ffff:
   mov ah,0
   mov si,ax
                  ;将取到的 dir/led_dat 数据数值存入 si
   lea bx,led_hex
   mov dx,LED_IO ;指向 LED 的数据口
                  ;si+bx 为显示数据的 LED 字型码
   mov al,[si+bx]
                  ;输出字形码
   out dx,al
   mov dx,LED_IO+1
                  ;扫描码 01H 送扫描锁存器
   mov al,01h
                  ;显示
   out dx,al
   pop dx
   pop cx
   pop bx
   pop ax
   ret
led_disp endp
disp_88 proc ;8*8LED 点阵(字符)显示程序
   push bx
   push ax
   push dx
```

mov al,led\_dat ;取速度档位数值

mov di,offset led0

mov bl,8

mul bl ;速度值乘 8,结果存入 ax

add di,ax ;速度值乘 8 再加上 di 得到显示字符代码在内存中偏移量

mov cx,03h ;显示某一字符的时间

loop5:

mov count,0000h ;计数器初始=0

mov bh,01h ;产生最高位扫描码

mov al,0 ;扫描码消失(熄灭)

mov dx,CS\_8255+1;指向 b 口

out dx,al ;输出扫描码熄灭数码管

188:

mov byte ptr bz,bh;将位扫描码字节送存储空间 bz

push di ;保存变量指针

add di,count ;修改变量数据指针(基地址+偏移量)

mov bl,byte ptr[di];查表得到变量数据送 bl

pop di ;恢复变量指针

mov al,bl ;扫描码消失(熄灭)

mov dx,CS\_8255 ;指向 a 口

out dx,al ;输出扫描码熄灭数码管

mov al, byte ptr bz ;使相应的数码管亮

mov dx,CS 8255+1

out dx,al ;显示字形

inc count

push cx

mov cx,50h

delay88:

loop delay88 ;延时

pop cx

mov al,0 ;扫描码消失(熄灭)

mov dx,CS 8255+1;指向b口

out dx,al ;输出扫描码熄灭数码管

mov bh,byte ptr bz;取出扫描码

shl bh,1 ;将扫描码右移一位=01H

jnz 188 ;如果不等于 0 则转 188

```
loop loop5
pop dx
pop ax
pop bx
ret
disp_88 endp
code ends
end start
```

# 9 系统调试运行结果说明、分析所出现得问题,设计体会与建议

实验系统的硬件为 386EX 试验仪,采用 32 位嵌入式模块 CPU386EX 模块,通过 USB 与 PC 机通讯。PC 机运行 386EX 集成开发调试软件 HQFC,可以实现具有 32 位汇编语言的编辑、编译、链接、源语句符号调试功能。

运行结果:在开关均为 0 的情况下,旋转电位器,步进电机速度与电位器同步变化;使用开关 K7 可以改变步进电机转向,K7=0 顺时针转动,K7=1 电机逆时针转动;将开关 K6 拨到高电位可以 将电机转速调为零。在程序运行过程中,数码管显示电机转向,8\*8LED 点阵显示转速档位(0-8 档),同时可以通过开关 K5 切换数码管显示内容(方向/速度)。实验结果符合预期要求。

#### 10 结论及设计体会

此次设计实验较为综合,开放程度很高,更多的时候需要我们自己去思考去查阅相关资料,这 在一定程度上提高了我们独立解决问题的能力。

#### 参考文献

[1] 秦晓梅, 巢明. 计算机原理综合实验教程[M]. 大连理工大学电工电子实验中心 2017.10