## Remision R01889E

S/N



Emisor Amanda Valenciano Avila Medina Ascencio 649 CP 47180 VAAA671004LY0

01 34 8784 7733 sotogoodyear@hotmail.com Receptor

BONIFACIO BAUTISTA

Fecha: 2016-10-31 17:19:37

Remision:R01889E

Tipo Comprobante: Remision Método de Pago: Pago en Efectivo Expedido en: Arandas, Jal.

Cuenta Pago:

Código	Descripción	Unidad	Precio x Unidad	Cantidad	TOTAL
ENGRASADA LIQUIDA	ENGRASADA LIQUIDA	Pieza	\$51.72	1	\$51.72
MANO DE OBRA 3.0	MANO DE OBRA 3.0	Pieza	\$258.62	1	\$258.62
MANO DE OBRA .40	MANO DE OBRA .40	Pieza	\$34.48	2	\$68.96
MANO DE OBRA	MANO DE OBRA 1.0	Pieza	\$86.21	1	\$86.21
RECTIFICADO AUTO,	RECTIFICADO AUTO,	Pieza	\$68.97	4	\$275.86
DISCO, TAMBOR	DISCO, TAMBOR				
7013A-D50	BALATA (7013) D50	Pieza	\$301.72	1	\$301.72
	CROW VICTORIA 75				
	VEIN				
JGO DE BALATAS DE	JGO DE BALATAS DE	Pieza	\$241.38	1	\$241.38
TAMBOR	TAMBOR				
				SUBTOTAL	\$1284.47
				IVA 16%	\$205.52
	Mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 99/100 M.N.			TOTAL	\$1489.99

<sup>\*</sup> Remision.

Guía: SERGIO FORD F150