Remision R00393E



Emisor Amanda Valenciano Avila Medina Ascencio 649 CP 47180 VAAA671004LY0

01 34 8784 7733 sotogoodyear@hotmail.com Receptor
JOSE JACOBO TORRES
CONTRERAS

4498978259

X Fecha:2016-06-24 13:37:35 Remision:R00393E

Tipo Comprobante: Remision Método de Pago: Pago en Efectivo Expedido en: Arandas, Jal.

Cuenta Pago:

Código	Descripción	Unidad	Precio x Unidad	Cantidad	TOTAL
ALINEACION	ALINEACION	Pieza	\$129.31	1	\$129.31
DELANTERA	DELANTERA				
MANO DE OBRA 2.5	MANO DE OBRA 2.5	Pieza	\$215.52	1	\$215.52
MANO DE OBRA 6.00	MANO DE OBRA 6.00	Pieza	\$517.24	1	\$517.24
ROTULA SUP 2612475	ROTULA SUP 2612475	Pieza	\$301.72	1	\$301.72
SYD	SYD				
ROTULA INF 2612755	ROTULA INF 2612755	Pieza	\$431.03	2	\$862.06
SYD	SYD				
VIELETA SYD EV-370	VIELETA SYD EV-370	Pieza	\$172.41	1	\$172.41
265-70-R16	LLANTA COOPER 265-	Pieza	\$1508.62	4	\$6034.48
	70-R16 DISCOVERER				
	RTX				
LIMPIABRIZAS	LIMPIABRIZAS	Pieza	\$86.21	1	\$86.21
				SUBTOTAL	\$8318.95
				IVA 16%	\$1331.03
	Nueve mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 98/100 M.N.			TOTAL	\$9649.98

* Remision.

Guía: SERGIO CHEVROLET